


PROC025 - Backup programa HMI PanelView Allen-Bradley

- 1. Objetivo del documento
- El objetivo de este documento es explicar el procedimiento necesario para realizar un Backup de programa de un HMI Panelview Allen-Bradley.
- 2. Procedimiento
- Conectarse al HMI con una computadora y luego ingresar a la aplicación Transfer Utility desde su computadora.




Una vez dentro de la aplicación ir a la pestaña de "Upload"




 Seleccionar el HMI correspondiente y en el cuadro de source storage type seleccionar el primero disponible.






- Indicar en el apartado de Destination File la ubicación donde desea guardar el backup realizado. Por defecto aparece una antes ya utilizada, en este caso corroborar que sea la que realmente se desea.
- Presionar los 3 puntos que aparecen luego de source file y verificar que no aparezca el siguiente cuadro que quiere decir que no se pudo guardar correctamente.




- En este caso modificar el Source storage type al siguiente disponible y repetir este proceso hasta que deje de salir el cuadro de texto de error.
- Una vez que se encuentre el tipo de almacenaje correcto debería aparecer un cuadro de la siguiente manera.





- En la pestaña emergente apretar OK.
- El backup se guardará dentro de la carpeta seleccionada en el apartado Destination Folder. Una vez comenzado el proceso de guardado aparecerá la siguiente pestaña.



 Y una vez terminado el proceso de guardado debería aparecer una pestaña que marque que se termino de realizar el proceso.



