

## AUT004 – Política de cobertura ante ausencia del especialista en automatismos

## 1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es definir el plan de cobertura ante ausencia del especialista en automatismos

## 2. Definiciones

- En caso de no poder contactarse al Especialista en Automatismos (Ing. Maximiliano Fucile) por encontrarse éste de vacaciones, ausente por enfermedad, u otras razones, sus funciones se delegarán en el Jefe de Mantenimiento (Mariano Frontera).
- Ante fallas en automatismos, el soporte inicial será brindado por Mariano Frontera y por los técnicos de mantenimiento con formación básica en automatización: Matías Fernández (turno mañana) y Aldo Capurro (turno tarde).
- De ser necesario se cuenta con el soporte técnico de Rockwell bajo el contrato TechConnect:
  - o Número de teléfono asignado: 0800-666-0320
  - o Número de autorización: 7716677
  - Fecha de expiración: 29/11/2016
- De no ser suficiente el soporte interno, se recurrirá al soporte externo. En este caso se deberá generar Orden de Trabajo en SAP con Orden de Compra aprobada por Maximiliano Muñoz.
  - o CDI:
    - Persona de contacto: Walter D'Agostino
    - Teléfono: +5492235986515
    - E-mail: wdagostino@cdicontrol.com.arPersona de contacto: Javier Murias
    - Teléfono: +5492266463321
    - E-mail: javiermurias@gmail.com