

PROC007 - Cambio de HMI

1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es procedimentar el cambio de HMI.

2. Procedimiento

- Relevar modelo en cuestión, ya sea en equipo averiado o en planilla "equipamiento" en el árbol de AUTOMATIZACIÓN.
- Retirar modelo de pañol y alimentar el equipo.
- Asignar IP en caso de ser necesario.
- Para descargar proyecto continuar con el modelo correspondiente:
 - DELTA: Seguir PROC018 Cambio de Panel DELTA.
 - PVPlus: Seguir PROC019 Cambio de PanelView Plus.
 - FATEX: Seguir PROC020 Cambio de Pantalla FATEK.
- Corregir fecha y hora.
- Montar en equipo y probar todas las funcionalidades.
- Registrar debidamente en OT y dar aviso a Líderes de Automatismos.