


PROC039 – Backup Programa de PLC/HMI WorkBenck

1. Objetivo del documento


- El objetivo de este documento es explicar el procedimiento necesario para realizar respaldo de manera correcta del programa PLC y HMI con software WorkBenck .

2. Procedimiento


- Abrir el programa que se desea crear una copia de seguridad.




- primero se debe conectar la computadora al PLC, por ejemplo, a través de un cable Ethernet. Estando conectado, apretar el botón “Connect” que se encuentra arriba a la derecha.




- En pestaña emergente seleccionar el PLC.



- Una vez conectado al PLC en la aplicación WorkBenck se tiene que ver como la imagen siguiente



- Presionar la solapa archivo y elegir Guardar proyecto como.



- Después de haber elegido la ruta donde se va a guardar esta copia de seguridad, se tiene que realizar como explica la siguiente política **AUT001 – Política de Gestión de Backups de Automatismos**.
- Notificar la OT y cerrar, con eso que terminado el trabajo