Pymes en Linea

Número de Factura Fecha de Factura Total Facturado Pendiente 0002 31-03-2021 \$0,00 \$0.00

\$0.00

Pymes en Linea

TECNIAGRO CUYO S.R.L

Se verifica que el servidor comienza a hacer mucho reuido de circulación de aire, se determina que el problema está relacionado con los coolers.

Se recibe la parte a reemplazar

Se reemplaza Coller de servidor HP Proliant MI 380

- Se apagan servidores Virtuales
- Se apaga Servidor Fisico
- Se reemplaza Cooler
- Se eliminan los menjsaes de error de ILO controler de servidor
- Se enciende el Servidor Fisico
- Se verifica que los servicios de Plataforma están operativos
- Se configura servicio convergentes de Internet FOPTIK 50 MB en el puerto WAN

02-02-2021 14:05:00 - 16:45:00 22-02-2021 16:28:51 - 19:28:57 01-04-2021 15:05:00 - 16:10:00

Términos de Facturación:

Los precios estan expresados en pesos Argentinos

Invoice Ninja

Subtotal \$0,00 Pagado \$0,00 Pendiente \$0,00

\$0.00

6,75