
Atelier: Calcul de Distance avec le Capteur Ultrason HC-SR04



Circuit final

Étape 1: Introduction au HC-SR04

Le capteur ultrason HC-SR04 vous permet de mesurer la distance à l'aide d'ondes sonores. C'est un outil idéal pour les projets impliquant la détection d'obstacles ou la mesure de distances précises.

Écho de l'ultrason

Caractéristiques

• Portée de 2cm à 400cm

• Précision : $\pm 3mm$

• Angle de détection : $\approx 15^\circ$

Matériel

- Arduino Uno
- Capteur Ultrason HC-SR04
- Câbles de connexion

Étape 2 : Connexions du HC-SR04

Pour utiliser efficacement le HC-SR04, vous devez connecter les broches VCC, Trig, Echo, et GND à votre Arduino. Voici un aperçu des connexions.

Schéma de Connexion

- 1. **VCC** → Reliez à la broche 5V.
- 2. $Trig \rightarrow Choisissez$ une broche digitale, par exemple, 9.
- 3. **Echo** \rightarrow Optez pour une broche digitale comme 10.
- 4. **GND** → Connectez au GND de l'Arduino.

Étape 3 : Programmation de Base

Configuration

1. Déclarez les broches pour le HC-SR04 en utilisant des macros pour Trig et Echo:

```
#define PIN_TRIG 9
#define PIN_ECHO 10
```

2. Initialisez ces broches dans la fonction setup():

```
pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);
pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
```

Boucle Principale

Afin de mesurer la distance, vous devez envoyer un signal HIGH de quelques *microsecondes* sur la broche Trig. Le HC-SR04 enverra ensuite un signal ultrasonique et attendra le retour du signal sur la broche Echo.

Nous allons ensuite mesurer la durée du signal HIGH sur la broche Echo pour calculer la durée de l'écho.




Figure 1: Signaux du HC-SR04 en fonction du temps

1. Envoyez un signal cours sur Trig pour initier une mesure.

```
digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
```

- 2. Utilisez pulseIn pour capturer la durée du signal HIGH sur Echo.
- 3. Calculez la distance à partir du temps mesuré :

```
1 int distance = duration / 29.1 / 2;
```

4. Affichez cette distance sur le moniteur série.

Pourquoi 29.1?

La vitesse du son dans l'air est d'environ 29.1cm/s. Nous divisons par par la vitesse du son en cm/s pour ensuite diviser par 2 pour tenir compte de l'aller-retour du signal.

Étape 4 : Créer une Fonction pour lire la Distance

Pour simplifier votre code, créez une fonction qui retourne la distance mesurée par le HC-SR04.

Fonction getDistance()

1. Déclarez une fonction qui renvoie un entier :

```
1 int getDistance() {
2   // Code de mesure de distance
3 }
```

- 2. Copiez le code de mesure de distance dans cette fonction.
- 3. Remplacez int distance par return distance.

Utilisation

Appelez cette fonction dans la boucle principale :

```
void loop() {
    int distance = getDistance();
    Serial.print("Distance : ");
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" cm");
    delay(1000);
}
```

Étape 5 : Modèliser un cadre pour le Capteur HC-SR04

Pour rendre votre projet plus professionnel, vous pouvez imprimer un cadre pour le HC-SR04.

Vous pouvez utiliser TinkerCAD ou OpenSCAD pour modéliser un cadre simple qui maintient le HC-SR04 en place.




Figure 2: Exemple de cadre de HC-SR04

Voir la page suivante pour les mesures présices du cadre HC-SR04.

Mesures du HC-SR04




Figure 3: Mesures importantes du HC-SR04

• Épaisseur du cadre : 1.5mm à 3mm

• Diamètre d'un oeuil : 16.25mm

- Distance entre les deux centres des yeux : 26mm

• Diamètre des trous de fixation: 3.9mm à 4.1mm

• Distance entre les trous de fixation : 16.35mm

Exportation

1. Exportez votre modèle en format . stl pour l'impression 3D.

2. Envoyez le fichier .stl à votre professeur pour le "slicing" et l'impression.