

Referencia
Sensado
Barrido del perfil
Ángulo [rad]
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
20
40
60
80
100
120
Tiempo [s]
Referencia
Sensado
Después del barrido: aproximaciones y transferencias
Ángulo [rad]
0.05
0
-0.05
Toma 1
Apoyo 1
Toma 2
Apoyo 2
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Tiempo [s]