

S38 · Emergencia y fallo watchdog

Pulsador durante emergencia - Izaje luego carro

