

S46 · Velocidad de izaje

Rearme total bloqueado por sobrevelocidad izaje

