

## S47 · Autorización de apertura de frenos

Reinicio sostenido requiere nuevo flanco

