

RIDGE ROCK LLC.

TOOLBOX TALK #003

WORKING AROUND HEAVY EQUIPMENT

WHY THIS MATTERS

Heavy equipment can have large blind spots and limited visibility. Employees working on foot are at risk of being struck, pinned, or caught between equipment and other objects. Staying visible and communicating with operators is critical to preventing serious injuries and fatalities.

REMEMBER THESE 3 THINGS

1. STAY OUT OF BLIND SPOTS

- o Never assume an operator can see you.
- o Stay clear of equipment swing radius and travel paths.
- o Make eye contact with the operator before approaching equipment.

2. COMMUNICATE BEFORE ENTERING THE WORK AREA

- o Wait for acknowledgment from the operator.
- o Follow directions from spotters and supervisors.
- o Never walk behind moving equipment.

3. STAY ALERT

- o Wear high-visibility clothing at all times.
- o Avoid distractions such as cell phones.
- o Be aware of changing conditions and equipment movement.

RIDGE ROCK POLICY

Employees must maintain safe distances from operating equipment and establish communication with operators before entering active work zones. Stop work immediately if unsafe conditions exist.

THINK BEFORE YOU MOVE

Most struck-by incidents happen because someone enters an equipment operating area without communicating with the operator. Slow down, make contact, and make sure you are seen before approaching equipment.

TRABAJANDO CERCA DE EQUIPO PESADO

POR QUÉ ES IMPORTANTE

El equipo pesado tiene puntos ciegos grandes y visibilidad limitada. Los trabajadores que están a pie corren el riesgo de ser golpeados, atrapados o aplastados entre el equipo y otros objetos. Mantenerse visible y comunicarse con los operadores es fundamental para prevenir lesiones graves y fatalidades.

RECUERDE ESTAS 3 COSAS

1. MANTÉNGASE FUERA DE LOS PUNTOS CIEGOS

- o Nunca asuma que el operador puede verlo.
- o Manténgase alejado del radio de giro y las rutas de movimiento del equipo.
- o Haga contacto visual con el operador antes de acercarse.

2. COMUNÍQUESE ANTES DE ENTRAR AL ÁREA DE TRABAJO

- o Espere que el operador le dé reconocimiento.
- o Siga las instrucciones de señalizadores y supervisores.
- o Nunca camine detrás de equipo en movimiento.

3. MANTÉNGASE ALERTA

- o Use ropa de alta visibilidad en todo momento.
- o Evite distracciones como teléfonos celulares.
- o Esté atento a los cambios de condiciones y al movimiento del equipo.

POLÍTICA DE RIDGE ROCK

Los empleados deben mantener una distancia segura del equipo en operación y establecer comunicación con el operador antes de ingresar a zonas de trabajo activas. Detenga el trabajo inmediatamente si existe una condición insegura.

PIENSE ANTES DE MOVERSE

La mayoría de los incidentes por golpe de equipo ocurren cuando alguien entra a un área de operación sin comunicarse con el operador. Reduzca la velocidad, haga contacto visual y asegúrese de ser visto antes de acercarse al equipo.