Rapport Nexus 1 pour le 05/08/2024

- Notes créées aujourd'hui (3):

• - Créée le: 05/08/2024 08:03

- Operateur: Thomas DUOUESNE

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Nexus 1

- Service: MAINTENANCE

- Défaut fast stop sur dévidoir au redémarrage, éteint de l'armoire général puis rallumage. Ok

• - Créée le: 05/08/2024 08:05

- Operateur: Thomas DUQUESNE

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Nexus 1

- Service: MAINTENANCE

- Défaut échec de trajectoire sur robot palette, reste du robot et convoyeur, redémarrage OK

• - Créée le: 05/08/2024 17:21 - Operateur: Hugo PACALON

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Nexus 1

- Service: MAINTENANCE

- Redémarrage de la pompe d'aspiration de la scie fait aujourd'hui L'aspiration et la pompe tourne normalement

Merci de contrôler régulièrement au cas où elle monterais en température

Merci Hugo



⊙ - Notes archivées aujourd'hui (1):

• - Créée le: 05/08/2024 17:21 - Operateur: Hugo PACALON

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Nexus 1

- Service: MAINTENANCE

- Redémarrage de la pompe d'aspiration de la scie fait aujourd'hui

L'aspiration et la pompe tourne normalement Merci de contrôler régulièrement au cas où elle monterais en température

Merci Hugo

