### Rapport Gambini 2 pour le 14/08/2024

## - Notes créées aujourd'hui (2):

- Créée le: 14/08/2024 05:37 - Operateur: PIRODON Bruno

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Gambini 2 - Service: Autre

- Le tapis bleu côté gauche sortie de scie est bloqué, il ne peut plus monter où descendre !

- Créée le: 14/08/2024 11:01 - Operateur: TURAN Lokman

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Gambini 2 - Service: MAINTENANCE

- Retourner gravitationnel HS canal 2, on tourne sur un seul canal en attendant vitesse réduite



# - Relèves créées c'est derniere 24H (2):

- Créée le 14/08/2024 12:47
- Ligne: Gambini 2
- R A S , second choix OK
- Créée le 14/08/2024 19:52
- Ligne: Gambini 2
- Ligne Ras



## **⊙** - Notes archivées aujourd'hui (1):

- Créée le: 14/08/2024 05:37 - Operateur: PIRODON Bruno

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Gambini 2 - Service: Autre

- Le tapis bleu côté gauche sortie de scie est bloqué, il ne peut plus monter où descendre !



Notes en cours (0):