Rapport Gambini 2 pour le 06/08/2024

- Notes créées aujourd'hui (3):

- Créée le: 06/08/2024 06:33 - Operateur: Thomas DUQUESNE

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Gambini 2 - Service: MAINTENANCE - (Intervention du 05/08)

Remise en route alimentation armoire générale. Redémarrage OK.

- Créée le: 06/08/2024 06:35 - Operateur: Thomas DUQUESNE

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Gambini 2 - Service: MAINTENANCE

- Réglage cellule rouleau de perf car trop haute

- Créée le: 06/08/2024 10:46 - Operateur: DOURIN Julien

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Gambini 2 - Service: PROCESS

- Rehausser la caméra macdue ligne gambini 2



- Relèves créées c'est derniere 24H (0):



⊙ - Notes archivées aujourd'hui (1):

- Créée le: 06/08/2024 10:46 - Operateur: DOURIN Julien

- Site: ST RAMBERT - Liane: Gambini 2 - Service: PROCESS

- Rehausser la caméra macdue ligne gambini 2



Notes en cours (0):