Rapport Gambini 2 pour le 07/08/2024

- Notes créées aujourd'hui (1):

- Créée le: 07/08/2024 13:55 - Operateur: TURAN Lokman

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Gambini 2 - Service: Autre

- Roue caisse 27SR1 HS, difficile de déplacer la caisse.



- Relèves créées c'est derniere 24H (4):

- Créée le 07/08/2024 12:48

- Ligne: Gambini 2

- Changement de buses impression de lot

- Créée le 07/08/2024 19:16

- Ligne: Gambini 2

- Changement lame mandrineuse

- Créée le 07/08/2024 20:39

- Ligne: Gambini 2

- Changé la cartouche d'encre du n° de lot

- Créée le 08/08/2024 03:50

- Ligne: Gambini 2

- Beaucoup de bourrage après scie, plusieurs film encastré, plusieurs arrêt étiqueteuse.



⊙ - Notes archivées aujourd'hui (1):

- Créée le: 07/08/2024 13:55 - Operateur: TURAN Lokman

- Site: ST RAMBERT - Ligne: Gambini 2 - Service: Autre

- Roua	caicca	27SR1	HS	difficile	da	dánlad	rar la	caicca
- noue	caisse	2/3 NI	пэ.	unnene	ue (ueniai	LEI IA	caisse.



Notes en cours (0):