

Manuale Uso e Manutenzione - Pompa Idraulica HP200

1. Dati identificativi

Modello: HP200. Matricola di serie: HP200-SN-778241. Produttore: Idraulica Meccanica S.p.A. Anno di costruzione: 2023.

2. Controllo funzionamento

Per verificare se la pompa idraulica HP200 funziona correttamente: controllare che la pressione in uscita sia stabile tra 180 e 210 bar; verificare che il livello dell'olio idraulico nel serbatoio sia compreso tra i riferimenti MIN e MAX; ascoltare eventuali rumori anomali di cavitazione, che indicano infiltrazione d'aria nel circuito di aspirazione.

3. Codici di errore

Errore E-101: bassa pressione in uscita, causata da usura delle guarnizioni del pistone. Errore E-204: surriscaldamento olio oltre 80 gradi, arrestare la pompa e lasciare raffreddare per almeno 30 minuti. Errore E-310: sensore di livello olio guasto o scollegato.

4. Manutenzione ordinaria

Sostituire il filtro olio ogni 500 ore di esercizio. Sostituire l'olio idraulico completo ogni 2000 ore. Controllare il serraggio dei raccordi ogni 3 mesi.