

Compte Rendu

K = 1


Le bloc référence nous permet de donner une valeur (en mm) de la distance souhaité. Pour revenir à l'origine, on doit rentrer dans ce "bloc référence" la valeur 220mm pour se retrouver à la postion 0.


Dépassement = (Valeur max - Valeur finale) / Valeur finale --> (108 - 100) / 100 = 0.08 --> 8% tpic = 134ms z = 0.6 Tpic = pi / w0 * sqrt(1-z²) = 0.133 On cherche w0 $w0 = pi / tpic * sqrt(1-z²) soit w0 --> 3.14 / 134*10^-3 * sqrt(1-(0.6)²) = 29.53 rad/s$ wo = 29.3 rad/s Gain statique K = (Vs inf - V init) / (E final - E init) = (100 - 0) / (100-0) = 100/100 = 1





BO:





Correcteur = 2

