


Tentti 15.12.2004



1. Kappaleen pisteessä on oheisen jännityselementin mukainen jännitystila. Kirjoita vastaava jännitysmatriisi. Osoita, että  $\sigma_{II}=6$  MPa ja laske sitä vastaava pääsuunta. Mikä on suhteellinen tilavuuden muutos kyseisessä pisteessä, kun E=210 GPa ja  $\nu=0,3$ ? **6 p.** 



**2.** Paksuseinäisen sylinteriputken materiaalin  $R_{eL}=355$  MPa . Putken pituuden muutos voi tapahtua vapaasti. Määritä a) suurin mahdollinen sisäpuolinen paine  $p_s$  ( $p_u=0$ ) ja b) suurin mahdollinen ulkopuolinen paine  $p_u$  ( $p_s=0$ ) siten, että minkään jännityskomponentin itseisarvo ei ylitä myötörajaa. **5 p**.



**3.** Kuvan mukaisen tasaisesti kuormitetun ja reunaltaan niveltuetun laatan a=300 mm, h=10 mm, E=210 GPa, v=0,3 ja  $\sigma_{sall}=140$  MPa. Määritä MLJH:n avulla laatan sallittu kuormitus  $p_0$ . Laske sallittua kuormitusta vastaava laatan maksimitaipuma ja laatan kaltevuuskulma niveltuennan kohdalla. **5 p.** 

Opiskelijan nimi:	
Opiskelijan nimi:	

**4.** Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Merkitse vastaus rastilla ( x ) ruutuun. Oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä, väärästä vastauksesta –1 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. Palauta vastauksesi tällä paperilla! **max 8 p min 0 p** 

Väittämä	Oikein	Väärin
Laskemalla pääjännitykset saadaan selville suurin ja pienin normaalijännitys, mitä materiaalipisteessä voi missään suunnassa esiintyä.		
Materiaalipisteen muodonmuutoskomponenttien ja siirtymäkomponenttien välillä on yhteys, joka riippuu siitä, mistä materiaalista on kysymys.		
Yleistetyn Hooken lain mukaan normaalijännityksestä $\sigma_z$ ei aiheudu venymiä x- ja y-suunnissa.		
Levyrakenteessa on keskipinnan suuntainen tasomuodonmuutostila.		
Vakio kulmanopeudella pyörivään tasapaksuun rengaslaikkaan syntyy vain vetojännityksiä.		
Laattamomentista $\mathbf{M}_{\mathbf{x}}$ aiheutuvan leikkausjännityksen maksimiarvo on laatan keskipinnan kohdalla.		
Korvikeleikkausvoiman yksikkö voi olla kN/mm.		
Kuorirakenteeseen voi syntyä keskipinnan tangenttitason suuntaisia jännityksiä keskipinnan normaalin suuntaisesta kuormituksesta.		