

Campus Heilbronn

Campus Künzelsau Reinhold-Würth-Hochschule Campus Schwäbisch Hall Sicherheitstechnik, 5. Vorlesung (Safety Technology)

Fred Härtelt, Heilbronn

CHNIK WIRTSCHA

WIRTSCHAFT INFORMATIK

## Beispiel (2011): AKW Unfall in Fukushima

VIER JAHRE FUKUSHIMA

## Katastrophe ohne Ende

Vor vier Jahren bebte in Japan die Erde. Der Unfall in der Atomkraftanlage Fukushima Daiichi veränderte das asiatische Land - und das 9.000 Kilometer entfernte Deutschland. Überstanden ist das Unglück noch immer nicht.

- ► Erdbeben führt zu einem Verlust der Anbindung an das öffentliche Stromnetz
- Kettenreaktion durch Schnellabschaltung gestoppt
- Tsunami führt zu einem Abschalten der Notstromversorgung in den Blöcken 1-4
- Dadurch keine Kühlung der Brennelemente mehr möglich, ebenso Ausfall des Nebenkühlwassersystems



Quellen: www.handelsblatt.de, www.bfs.de

### Sicherheitstechnik: zeitlicher Überblick

- ▶ 1. V: Definition Sicherheit, Normen und Vorschriften (14.03.2022)
- 2. V: Festlegung von Grenzen und Gefährdungen (21.03.2022)
- 3. V: Risikobeurteilung, -minimierung, Risikograph (28.03.2022)
- 4. V: Verteilungsfunktion, Ausfallraten, Fehlerbeherrschung (04.04.2022)
- ► 5. V: Fehlervermeidung, Fehlerentdeckung, FMEA (11.04.2022)
- Keine Vorlesung am 18.04.2022 (Ostermontag)
- Keine Vorlesung am 25.04.2022
- 6. V: Redundanz, Strukturierungsmaßnahmen, FTA (02.05.2022)
- 7. V: Berechnung von Ausfallraten, FMEDA, Aufgabenstellung Belegarbeit, Einteilung der Gruppen (09.05.2022)
- 8. V: Prozess vs. Technik, Besonderheiten HW/SW, Zuverlässigkeit SW Entwicklungsprozess, Bsp. Belegarbeit, Beginn der Gruppenarbeit (16.05.2022)
- ▶ Rückfragen bezüglich Gruppenarbeit am 23.05., 30.05. und 13.06.2022 (WebEx)
- Abgabetermin der Gruppenarbeiten: 20.06.2022 (vor Beginn der Präsentationen)
- Präsentationstermine der Gruppen: 20.06.2022 (vorläufiger Stand)




## Sicherheitstechnik: Wiederholung

Verteilungsfunktion
 Normalverteilung als eine beispielhafte
 Verteilungs-funktion

(weitere: Hypergeometrische Verteilung,

Binominalverteilung, Poissonverteilung, ...)





$$p(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

## Sicherheitstechnik: Wiederholung

### Fehlerrate & Fehlerbeherrschung:

Table 3.4 Indicative values for failure modes of electronic components (%)

Component	Shorts	Opens	Drift	Functional
Digital bipolar ICs	50*△	30*	_	20
Digital MOS ICs	20∆	60*	_	20
Linear ICs	_	25+	_	75++
Bipolar transistors	85	15	_	_
Field effect transistors (FET)	80	15	5	
Diodes (Si) general purpose	80	20		_
Zener	70	20	10	
Thyristors	20	20	50	10 ◊
Optoelectronic devices	10	50	40	_
Resistors, fixed (film)	-	40	60	
Resistors, variable (Cermet)		70	20	10#
Capacitors foil	15	80	5	
ceramic	70	10	20	_
Ta (solid)	80	15	5	-
Al (wet)	30	30	40	_
Coils	20	70	5	5
Relays	20	_	_	80 <sup>†</sup>
Quartz crystals		80	20	_



<sup>\*</sup> input and output half each;  $^{\Delta}$  short to  $V_{CC}$  or to GND half each;  $^{+}$  no output;  $^{++}$  improper output;  $^{\circ}$  fail to off;  $^{\#}$  localized wearout;  $^{\dagger}$  fail to trip / spurious trip  $\approx 3/2$ 

## Sicherheitstechnik: Wiederholung

Gefahren und Risikoanalyse

		C1	C2	СЗ
	E1	QM	QM	QM
S1	E2	QM	QM	QM
51	E3	QM	QM	ASIL A
	E4	QM	ASIL A	ASIL B
	E1	QM	QM	QM
S2	E2	QM	QM	ASILA
52	E3	QM	ASIL A	ASIL B
	E4	ASIL A	ASIL B	ASIL C
	E1	QM	QM	ASIL A
	E2	QM	ASIL A	ASIL B
\$3	E3	ASIL A	ASILB	ASIL C
	E4	ASIL B	ASIL C	ASIL D

#### S: Estimation of potential severity

Class	so	S1	S2	S3
Description	No injuries	Light and moderate injuries	threatening injuries	Life threatening injuries (survival uncertain), fatal injuries


## E: Estimation of probability of exposure in driving and operating situation

Class	E1	E2	E3	E4
Description	Very low probability	Low probability	Medium probability	High probability

#### C: Estimation of controllability


Class	со	C1	C2	C3
Description	Controllable in general	Simply controllable	Normally controllable	Difficult to control or uncontrollable






## Beispiel

## Prevent unexpected start-up of the telescopic movement






Measure	SIL	$PL_r$
e.g. safety function (SF)	3	е
e.g. safety function (SF)	2	d
e.g. safety function (SF)	1	С
Other measure or SF	-	b
Other measure or SF	-	a

Quelle: Nach [4]

## Beispiel



## Beispiel



- 1. Risikobeurteilung und -minderung
- 2. Identifikation der Sicherheitsfunktionen
- Bestimmen des PL<sub>r</sub>
- 4. Auswahl der Systemarchitektur
- Modellieren des Systems als Blockdiagramm
- 6. Fehler und Diagnose
- Bestimmen des PL
- 8. Bewerten der Robustheit der Steuerung
  - Fehlervermeidung
- 9. Software-Anforderungen
- 10. Verifizieren und Validieren


Quelle: Nach [4]

ECHNIK WIRTSCHAFT IN

## Beispiel

### 8. Bewerten der Systemrobustheit

- Komponentenhersteller
  - Bestätigen der für seine Komponente zutreffenden Sicherheitsprinzipien
  - Spezifizieren der Einsatzgrenzen und -voraussetzungen
- Maschinenhersteller: Anwenden der zutreffenden Sicherheitsprinzipien auf Maschinenebene
- Betreiber: Beachten der Vorgaben der Betriebsanleitung
- Common Cause Fehlerbewertung:
   Nur anwendbar für Kategorie 2 bis 4
- Weitere Maßnahmen gegen systematische Fehler



#### Beispiel:

Grundlegendes Sicherheitsprinzip: Energietrennung Bewährtes Sicherheitsprinzip: Gesicherte Position


TECHNIK W



INFORMATI


## Beispiel

## 9. Software-Anforderungen



## Beispiel

### 10. Verifikation und Validierung



#### Beispielhafte Verifikation

- Risikobeurteilung
- Maschinen-Sicherheitskonzept
- → SISTEMA-Modell
- Komponenten-Sicherheitskonzept
- → Bestätigung MTTF<sub>d</sub>, Maßnahmen für DC
- Bestätigung der qualitativen Anforderungen
- Software-Analysen & -Test
- Systemtest

## Fehlervermeidung

- Fehlervermeidung erfolgt durch die Reduzierung von (Rest)-Fehlerraten
- Verschiedenste Analyseverfahren (FMEA, FTA, FMEDA) werden angewandt
- Standardisierte Prozesse können zur Fehlervermeidung beitragen
- Eine 100%ige Fehlervermeidung ist nicht zu erreichen, jedoch kann die Fehlereintrittswahrscheinlichkeit reduziert werden!



## Fehlerentdeckung

- ▶ Fehler können durch verschiedene Analyseverfahren entdeckt werden
- Gewisse Standardisierte Methoden oder Verfahren gewähren eine höhere Sicherheit zur Fehlerentdeckung
- ➤ Ziel ist es mit geeigneten Verfahren die Auftretenswahrscheinlichkeit zu reduzieren

## Sicherheitstechnik Inhalte

- Definition Sicherheit
- Aktuelle Normen und Vorschriften
- Methoden und Verfahren
  - Risikobeurteilung und –minderung, Risikograph
  - Verteilungsfunktionen, Ausfallraten, Fehlerbeherrschung und Vermeidung, Fehlerentdeckung, Redundanz
  - Strukturierungsmaßnahmen, FMEA, FTA, FMEDA u.a.
  - Unterscheidung Prozess vs. Technik
- Besonderheiten hinsichtlich Hardware und Software (Zuverlässigkeit SW Entwicklungsprozess)

## FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

### ▶ Was ist eine FMEA?

- Systematische Methode, um Risiken durch Einzelfehler zu analysieren
- Gewichtung der Risiken um Schwerpunkte zu erkennen
- Bewertung von Auftretens- und Eintrittswahrscheinlichkeiten von potentiellen Fehlern
- Durchführung im Team
- Verschiedene Arten von FMEAs (Produkt-FMEA, Prozess-FMEA, Design-FMEA, System-FMEA, Hardware-FMEA, Software-FMEA...)
- Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems (Standard in der Branche, siehe z.B. VDA 6.1, QS-9000, ISO/TS 16949)

TECHNIK


WIRTSCHAF

INFORMATIK

## FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

### Ziele:

- Präventives Erkennen der Zusammenhänge von potentiellen Fehlern, Ursachen und Folgen
- Priorisierung der Ursachen-Wirkungsketten bezüglich ihrem Risiko
- Präventive Einleitung von Abstellmaßnahmen für Ursachen-Wirkungsketten mit hohen Risiken



#### Quelle:

http://www.umsetzer.com/fileadmin/eigene Dateien/PDF/Themen/131203 FMEA tqu die Umsetzer.pdf

Zeitachse

# FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

### Konkrete Ziele:

- Steigerung der Zuverlässigkeit von Produkten und Prozessen
- Auffinden von Schwachstellen am Produkt / Prozess
- Minimierung von Risiken durch das "Know-how" aller Fachleute
- störungsarme Serienanläufe
- Reduzierung von Garantiekosten
- Transparenz erhöhen
- bessere Produkte und Dienstleistungen
- wirtschaftliche Fertigung
- Steigerung der innerbetrieblichen Kommunikation
- Wissensaustausch

#### Quelle:

# FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

- ➤ System-FMEA: Risikomanagement für komplexe Systeme und das Zusammenspiel der einzelnen Subsysteme untereinander, d.h. wichtige funktionale Zusammenhänge der System-elemente müssen aufgezeigt werden. Einsatzgebiet sind die Produkt- und Prozess-entwicklung.
- ▶ Produkt-FMEA (auch Konstruktions -, Design- oder Entwicklungs-FMEA): Risikomanagement für ganze Produkte bzw. einzelne Baugruppen / Komponenten eines Produkts
- ▶ Prozess-FMEA: Risikomanagement für Produktions- und Montageprozesse, Logistik oder für Geschäftsprozesse im allgemeinen. Die Systemelemente Mensch, Maschine, Material und Mittel bieten Ansatzpunkte für mögliche Fehler.

#### Quelle:

## **FMEA** Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse

### **Beispiel: Unterschiede FMEA**

	System-FMEA Aufzug	KonstrFMEA Dichtungsring	Prozess-FMEA Loch bohren
Funktionen / Q- Merkmale	<ul> <li>Last heben / senken (500 kg)</li> <li>Last halten (2000 kg)</li> <li>Kabine positionie- ren (+/- 1 cm)</li> </ul>	<ul> <li>innen / aussen abdichten (Spez.)</li> <li>beständig gegen Säure und Lauge (Spez.)</li> </ul>	<ul> <li>Durchmesser bohren (5 h 7)</li> <li>Tiefe bohren (9 +/- 0.1 mm)</li> <li>Oberfläche ge- stalten (RZ 0.5)</li> </ul>

#### Quelle:


# FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

### ▶ Bewertung:

- B: Bedeutung der Fehlerfolgen aus Kundensicht
- A: Auftretenswahrscheinlichkeit eines Fehlers mit einer bestimmten Fehlerursache
- E: Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Fehlers mit einer bestimmten Ursache
- Bewertungskatalog: 1-10
- Risikoprioritätszahl (RPZ) = BxAxE
- Abstellmaßnahmen sind bei hohen RPZ durchzuführen (früherer Wert: 100) z.B. durch eine Vermeidung oder Entdeckung von Fehlern

#### Quelle:

## FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>



#### Quelle:

# FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

Element	Ursach	e-Wirkungs-A	nalyse	derzeitige	r Z	ust	and	d	Verände	erung	geänderte	r Z	ust	anc	d
Funktionen / Q-Merkmale	potentielle Fehler	potentielle Folgen	potentielle Ursachen	Verhütung Prüfung	Auftreten	Bedentung	Entdeckung	Risiko	Empfohlene Maßnahme	Verantwor- tung Termine, Ziele	getroffene Maßnahmen	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	Risiko neu
Funktion	Fehler 1	Folge 1	Ursache 1	V: P:	$ \uparrow $		1								
			Ursache 2	V: → P:	0	•									
		Folge 2	Ursache 1	V: P:										7	
1			Ursache 2	V: P:											
1	Fehler 2	Folge 1	Ursache 1	V: P:										7	
			Ursache 2	V: P:											
		Folge 2	Ursache 1	V: P:											
			Ursache 2	V: P:											

Quelle:

TECHNIK

RTSCHAFT

INFORMATIK

## FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

## Bedeutung (B)

)	Bedeutung (Auswirkung auf den Kunden)	Bewertung
	Es ist unwahrscheinlich, dass der Fehler irgendeine wahrnehmbare Auswirkung auf das Verhalten des Produkts oder Systems haben könnte. Der Kunde wird den Fehler wahrscheinlich nicht bemerken.	1
	Der Fehler ist unbedeutend und der Kunde wird nur geringfügig belästigt. Der Kund wird wahr- scheinlich nur eine geringfügige Beeinträchtigung des Systems bemerken.	2–3
	Mittelschwerer Fehler, der Unzufriedenheit bei einigen Kunden auslöst. Der Kunde wird die Beeinträchtigung bemerken und dadurch belästigt sein.	4–6
	Schwerer Fehler, der den Kunden verärgert. Sicher- heitsaspekte oder gesetzliche Überschreitungen sind aber nicht betroffen.	7–8
	Äußerst schwerer Fehler, der zum "Liegenbleiben" führt oder möglicherweise die Sicherheit und/oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beein- trächtigt.	9–10

TECHNIK

WIRTSCHAFT

INFORMATIK

# FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

Auftretenswahrscheinlichkeit (A)

Wahrscheinlichkeit des Auftretens	Häufigkeit	Bewertung
Es ist unwahrscheinlich, dass ein Fehler auftritt.	→0	1
sehr gering: die Konstruktion ent- spricht generell früheren Entwürfen, für die ver- hältnismäßig geringe Fehlerzahlen gemeldet wurden.	1/20.000 1/10.000	2 3
gering: die Konstruktion ent- spricht generell früheren Entwürfen, bei denen ge- legentlich, aber nicht in größerem Maße, Fehler auftraten.		4 5 6
mäßig: die Konstruktion ent- spricht generell Entwür- fen, die in der Vergan- genheit immer wieder Schwierigkeiten ver- ursachten.	1/100 1/20	7 8
hoch: Es ist nahezu sicher, dass Fehler in größerem Um- fang auftreten werden.	1/10 1/2	9

TECHNIK V

IRTSCHAFT

INFORMATIK

# FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

Entdeckungswahrscheinlichkeit (E)

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung	Bewertung
Hoch (größer 99,99 %); funktioneller Fehler, der nahezu sicher bei den nächsten Arbeitsgängen bemerkt wird.	1
Mittel (größer 99,7 %); offensichtlicher Fehler, der z.B. 100 % automatisch geprüft wird und den Kunden wahrscheinlich nicht erreichen wird.	2 bis 5
Gering (größer 98 %); leicht zu erkennender Fehler, der z.B. mit einer 100 % Funktionsprüfung kontrolliert wird.	6 bis 8
Sehr gering (mindestens 90 %); nicht leicht zu er- kennendes Fehlermerkmal, das 100 % visuell oder manuell geprüft wird.	9
Unwahrscheinlich; verdeckter Fehler, der in der Fertigung oder Montage nicht erkannt wird, da das Merkmal nicht geprüft wird bzw. werden kann.	10

TECHNIK

#### IRTSCHAFT

# FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

RPZ	Fehlerrisiko	Handlungsbedarf	Maßnahmen
100 ≤ <u>RPZ</u> ≤ 1.000	hoch	dringender Handlungsbedarf	müssen formuliert und umgesetzt werden
50 ≤ RPZ ≤ 100	mittel	Handlungsbedarf	sollten formuliert und umgesetzt werden
2 ≤ RPZ ≤ 50	akzeptabel	kein zwingender Handlungsbedarf	können formuliert und umgesetzt werden
RPZ = 1	keines	kein Handlungsbedarf	keine

Quelle: Organisationshandbuch BUND

## **FMEA** Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse

 Schritt Systemelemente und Systemstruktur definieren

2. Schritt Funktionen und Funktionsstrukturen durchführen festlegen

3 Schritt Fehleranalyse 4 Schritt Risikobewertung vornehmen

5 Schritt **Optimierung** einleiten und umsetzen



- Blockschaltbild bzw Prozessflussdiagramm erstellen
- Systemelemente identifizieren und Systemstruktur erstellen
- Verantwortlichkeiten festlegen



- Funktionen/ Merkmale in die Struktur eintragen (z.B. BT-FU-Matrix)
- Funktionen verknüpfen
- => Funktionsnetz



- Potentielle Fehlerarten beschreiben
- Fehlerfolgen und **Fehlerursachen** ermitteln
- Fehlfunktionen verknüpfen => Fehlernetz



#### Im FMFA-Formblatt

- Bedeutung der Fehlerfolge (B) ermitteln
- Ist-Zustand der Auftretenswahrschein -lichkeit (A) und Entdeckungswahrscheinlichkeit (E) bewerten
- Risikoprioritätszahl  $(RPZ = B \times A \times E)$ berechnen



#### Im FMEA-Formblatt

- Rangfolge der Risiken bilden und Risiken analysieren
- Verbesserungsmaßnahmen mit Bewertung festlegen
- Verantwortliche und Termine benennen
- Verbesserungsmaßnahmen einführen

Quelle: VDA 4.2



TECHNIK

RTSCHAFT

INFORMATIK

## FMEA <u>Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse</u>

					-einflussan			45.4	]	Teil-Benennung Fahrzeugtür, Fa		Teil-Numme	r DJ-2:	345-	1AA	
Bestätigung du	-				-FMEA Pro					Modell / System Auto 2000 - XYZ	Datum	Datum 23.01.95				
Bestätigung durch betroffene Abteilung und/oder Lieferant  Name / Abteilung / Lieferant  Firma S. Friedrich & Co.			D. Meyer, Labor		Liere	.rain		Erstellt durch (N A. Schmidt, Kon	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Überarbeitet Datum 05.08.95						
System-/ Konstruktions- komponente,	Konstruktions- componente,		ehler		Derzeitiger Zus		$\overline{}$	RI	PΖ	empfohlene Abstellmaß-	Verant- wortlich-	Verbesserter Zu			R	PZ
Prozessablauf	A	rt	Folgen	Ursachen	Kontroll- maßnahmen	2/6	3/6	18		nahmen	keit	Kontroll- maßnahmen	3/6	3/6	18	$\Box$
Fahrzeugtür Ein- und Aus- stieg für Fahr- zeug schützt Fahrer gegen Wetter-	Korros im unt Teil de außen (innen	eren s Tür- blechs	Verkürzte Lebens- dauer der Tür führt zu schlechtem Aussehen	Nicht aus- reichend dicke Wachs- schicht spezifiziert Nicht geeig-	Fahrzeug- Dauerhaltbar- keitsprüfung T-118 T-109 T-301 physikalischer	2	7	7	196	zusätzlicher verschärfter Korrosionstest keine	A. Schmidt Abt. Konst. 234-fg	Testergebnisse (Test Nr. 1358) bestätigen bis- herige Wachs- dicke	2	7	2	28
einfluss, Geräu- sche und seit- lichen Aufprall dient als Be- festigung für Türbeschlag- teile			durch Rost Wasser- eintritt Beeinträch- tigung der Funktion der Tür-	nete Wachs- art spezifi- ziert Wachs er- reicht nicht die vorge- sehene	und chemischer Labortest Bericht Nr. 23G Untersuchung an der Konstruktion	8	7	6	****	Prozess des Wachsein - bringens mit	FMEA-Team Leitung: Fertigung	Prozess-FMEA durchgeführt (Blatt Nr. 23 Pr)	3	7	2	42
2	(3		innenteile	Stelle 5	6	7	8	9	10	Prozess-FMEA untersuchen	12	13		(1	4	

### FMEA: Vorteile und Nachteile

### Vorteile:


- Vermeiden von Fehlern führt zu Kundenzufriedenheit
- Qualitätsbewusstsein wird gestärkt
- Mögliche Fehler, Ursachen und Abstellmaßnahmen werden dokumentiert und können bei anderen Verfahren (Risikomaßnahmen, ...) ebenfalls Anwendung finden

### Nachteile:

Erheblicher Aufwand durch detaillierte Analyse

FMEA: Tools verschiedene (Excel, firmenbasierte

Lösungen, ...)



Main window of the RAM Commander Process & Design FMEA

## Sicherheitstechnik: Übung 6

Element	Ursach	nalyse	derzeitige	r Zu	stan	d	Veränd	erung	geänderte	r Z	ust	and	1	
Funktionen / Q-Merkmale	potentielle Fehler	potentielle Folgen	potentielle Ursachen	Verhütung Prüfung	Auftreten	Entdeckung	Risiko	Empfohlene Maßnahme	Verantwor- tung Termine, Ziele	getroffene Maßnahmen	Auffreten	Bedeutung	Entdeckung	Risiko neu
Funktion	Fehler 1	Folge 1	Ursache 1	V: P:	1	1								
			Ursache 2	V:	0	•								
		Folge 2	Ursache 1	V: P:										
			Ursache 2	V: P:										
	Fehler 2	Folge 1	Ursache 1	V: P:										
			Ursache 2	V: P:										
		Folge 2	Ursache 1	V: P:										
			Ursache 2	V: P:				.17/						



TECHNIK WIE

WIRTSCHAFT

INFORMATIK

## Sicherheitstechnik: Lösung Übung 6



Fehler-Art	Fehler- auswirkung	Fehler- ursache	Kontroll- maßnahme	A	В	E	RPZ	Empfohlene Maßnahme	Getroffene Maßnahme	A	В	E	RPZ
Gehäuse defekt	Lampe leuchtet nicht	Mechanische Einwirkung Feuchtigkeit	Inspektion	3	8	1 0	240	Gehäuse austauschen	Neues Dicht- system, neuer Lieferant	3	8	1	24



## Sicherheitstechnik: Lösung Übung 6



Fehler-Art	Fehler- auswirkung	Fehler- ursache	Kontroll- maßnahme	Α	В	E	RPZ	Empfohlene Maßnahme	Getroffene Maßnahme	Α	В	E	RPZ
Reflektor reflektiert nicht	Schwaches Licht	Korrosion infolge Feuchtigkeit	Inspektion	5	8	1 0	400	Lampe austauschen	Neues Dicht- system, neuer Lieferant	2	8	1	16



## Sicherheitstechnik: Lösung Übung 6



Fehler-Art	Fehler- auswirkung	Fehler- ursache	Kontroll- maßnahme	Α	В	E	RPZ	Empfohlene Maßnahme	Getroffene Maßnahme	А	В	E	RPZ
Glühlampe leuchtet nicht	Kein Licht	Lampe defekt	Inspektion	5	1 0	1	50	Glühlampe wechseln	neuer Lieferant	3	1 0	1	30