### Sicherheitstechnik: Übung 3

### Hydraulische Spaltmaschine:

Stehende Spaltmaschine bestehend aus einem Maschinengestell mit Spaltkeil, Hydraulikzylinder, elektrisch angetriebene Hydraulikpumpe. Das Auslösen des Spaltvorgangs geschieht durch Betätigen einer Zweihandsteuerung.



#### Schadensausmaß (severity)

S1 leichte Verletzungen (reversibel)

S2 schwere Verletzungen (irreversibel)

### Möglichkeit zum Erkennen und Ausweichen der Gefahr (avoidance)

A1 möglich unter bestimmten Umständen

A2 kaum möglich

#### Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich (frequency)

F1 selten bis öfter

F2 häufig bis dauernd

## Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses (occurrence probability)

O1 klein (unwahrscheinlich)

O2 mittel (wird wahrscheinlich einige Male eintreten)

O3 groß (wird häufig eintreten)

,		Risk index calculation					
		01		O2		О3	
		A1	A2	A1	A2	A1	A2
S1	F1			4			
31	F2			<b>!</b>			2
S2	F1		2			3	4
32	F2	3		4		3	6

# Aufgabe: Führen Sie für die folgenden Gefährdungen eine Risikoeinschätzung und Risikominimierung durch!

	Lebens- phasen	Gefährdung	Risiko- einschätzung 1	Maßnahmen zur Risikominderung	Risiko- einschätzung 2
1	Transport	Gefährdungen durch unsachgemäßen Transport der Maschine	S = S2, F = F1, O = O1, A = A1, RI = 2	Gesamtgewicht in der     Betriebsanleitung     angeben.	S = S1, F = F1, O = O1, A = A1, RI = 1
				2. Korrekte Transportmöglichkeiten in der Betriebsanleitung beschreiben.	
2	Betrieb	Herunterfallen von Holzstücken auf die Beine/Füße der Bedienperson, wenn diese gespalten werden.			

3	Betrieb	Verletzungen der Hände bei unsachgemäßer Handhabung der Maschine, wenn sich Holzklötze verklemmt haben.		
4	Betrieb	Schneiden bzw. Abschneiden von Händen oder Fingern am Spaltkeil beim Auflegen oder Halten von Spaltmaterial und gleichzeitigem Auslösen des Spaltvorgangs.		