

- 1. Наличие царапин и сколов на поверхностях с шераховатостью Ra 1,6 не допускается.
- 2.\* размер обеспечивается инструментом.
- 3. \* \* размеры для справок.
- 4. Неуказанные предельные отклонения по H14, h14, ± IT14/2.
- 5. Поверхности  $\phi$ 10 $^{+0.1}_{-0}$  и  $\phi$ 20 $^{+0.1}_{-0}$  точить за один установ.
- 6. Острые кромки притупить.

Kopnyc

12X18H10T

Масшать 2:1