

√*Ra 3,2 (*√/)


- 1.* размер обеспечивается инструментом.
- 2.** размеры для справок.
- 3. Неуказанные предельные отклонения по H14, h14, ± IT14/2.

4. Острые кромки притупить.

A(10:1)







Штуцер приварной

12X18H10T

Масшатъ 2:1