

Relatório de Divergências — Página 1

Item	Diferença Encontrada	Localização (Quadrante)	Tipo de Mudança	Impacto Potencial
1	Rotação do Desenho Principal	Centro (4C-7D)	Estrutural / Visual	A peça principal foi rotacionada em 90 graus no sentido anti-horário (de vertical para horizontal); facilitando a leitura de novos detalhes e cotas horizontais.
2	Bloco de Título e Metadados	Inferior Direito (1A-2A)	Anotação / Metadados	Título alterado de 'BIELA FERROXIDADA CONNECTING ROD' para 'CONNECTING ROD'; Código do desenho atualizado para '13751188' (anterior '01.325.1169'); Inclusão de tolerância angular de $\pm 2^\circ$ e indicação de substituição '1.325.1169 - REV. 4'.
3	Tabela de Variantes e Códigos	Centro-Direito (1B-2C)	Dimensional / Anotação	Nova codificação de 8 dígitos sem pontos (ex: 13751188); Inclusão das colunas de parâmetros dimensionais 'C', 'E' e 'F' para cobrir novas variações geométricas da família de peças.
4	Notas de Engenharia / Especificações	Direita (1D-1E)	Processo / Qualidade	Notas técnicas expandidas de 9 para 16 itens; Inclusão de controle de rebarbas, acabamento de furos por escovação, ensaios de flexão (fletor superior a 30kgf / 20kgf) e especificações detalhadas de camada de Fe3O4.
5	Nova Seção de Controle Geométrico	Inferior Centro (4A-6A)	Estrutural / Qualidade	Adição da vista técnica 'SECTIONS FOR ROUNDNESS AND CYLINDRICITY CONTROL'; Detalha os pontos e forças de medição necessários para o controle dimensional rigoroso de circularidade e cilindricidade dos furos.
6	Símbolo de Identificação no Corpo	Centro (5C-6D)	Gravação / Visual	Gravação numérica fixa '2' substituída pelo caractere identificador '#'; A nota 6 indica que este caractere varia conforme a tabela de código de variantes.

Item	Diferença Encontrada	Localização (Quadrante)	Tipo de Mudança	Impacto Potencial
7	Tolerâncias Geométricas Adicionais	Várias Regiões (3C, 6C, 6D)	Tolerância Geométrica	Adição de controles de batimento, cilindricidade e planeza nos furos pequeno e grande (ex: 0,005; 0,004; //0,02/9 A); Aumenta o rigor no controle de qualidade e montagem do componente.
8	Bloco de Revisões (Histórico)	Lateral Esquerda (9A-9B)	Histórico / Controle	Preenchimento do bloco de histórico de revisões (ECM) indicando a inclusão de tolerância geral angular e alteração do número de substituição pelo projetista BHL em 13/07/2026.