

Relatório de Divergências — Página 1

Abaixo está a análise detalhada das diferenças identificadas entre as duas revisões do desenho técnico do cárter (CRANKCASE - PREMACHINED).

Item	Diferença Encontrada	Localização (Quadrante)	Tipo de Mudança	Impacto Potencial
1	Inclusão da linha de revisão número 8 na tabela de histórico de alterações (Modificação registrada sob a ECM "CX2102", emitido por "MF", com a descrição "UPDATED DIMENSIONS 'J' AND TAB REVS").	Quadrante A-12 / B-12 (Canto inferior esquerdo, tabela de revisões)	Anotação / Texto	Garante o histórico de revisões e a rastreabilidade do projeto de engenharia conforme as normas de controle de documentos.
2	Atualização de todos os valores de diâmetro nominal da coluna "*J*" na tabela de variáveis (Todos os 11 códigos listados tiveram a dimensão "*J*" incrementada em 0,01 mm; Exemplos: código 113390041 alterou de 23,96 para 23,97; código 113390042 alterou de 22,46 para 22,47; código 113390043 alterou de 20,96 para 20,97).	Quadrantes B-1, B-2, C-1, C-2 (Tabela de dados acima do selo técnico)	Dimensional (Tabela de parâmetros)	Impacta diretamente o processo de usinagem e inspeção de qualidade, pois altera a dimensão nominal do diâmetro interno "J" de acoplamento da peça.