
(a) degrau 0 → 1800° em t = 1 s
ângulo [graus]
referência ideal (E01)
medido: cadeia completa
medido − referência [graus]
cadeia ideal (E01, camadas desligadas)
cadeia completa (E01 + E02)
(b) referência fixa em 1800°; cursor deslocado +5° em t = 1 s
ângulo [graus]
medido − referência [graus]
(c) pulso de 1800° por 0,5 s em t = 1 s
ângulo [graus]
tempo [s]
medido − referência [graus]
tempo [s]