## Diminution du radon à coût maîtrisé

Maison en granit sur 2 niveaux

mesure du radon (becquerels par m³ d'air)

Année de construction : 1950

AVANT travaux 3231 Bq / m<sup>3</sup>

APRÈS travaux **2549 Bq / m³** 

coût des travaux : 12 000 €

• installation VMC : . . . . 1000 € • plancher ss-sol / rdc : 11000 € (dépose plancher bois, pose film pare-radon, chape béton et

carrelage)

subvention ANAH : . . 5 800 € coût propriétaire : . .6 200 €

#### CONTEXTE

- La maison est posée en partie sur dallage terre-plein et pour l'autre partie sur vide sanitaire non accessible. Elle a bénéficié d'un changement de fenêtre en 2013 et de travaux d'isolation thermique en 2016;
- Le salon / séjour repose directement sur un plancher bois posé sur des travers. Il n'y a pas de chape béton ou isolant dessous. Le radon passe directement à travers les lames du plancher. Un garage semi enterré est attenant à la maison;
- Les wc du rez-de-chaussée sont situés dans le garage. Le détalonnage de la porte communiquant entre le garage et le wc est trop important, et laisse donc passer le radon ;
- Il y a des entrées d'air sur les fenêtres mais il n'y a pas de VMC;
- Présence de nombreux passages de réseaux en provenance du garage. Une partie du garage est en terre battue.



AVANT travaux



Plancher bois

AVANT travaux





Passage de réseaux entre garage et salle à manger

**AVANT** travaux



Sol du garage en terre battue

AVANT travaux









# Diminution du radon à coût maîtrisé

### **PRÉCONISATIONS**

- Suppression totale du plancher bois et réalisation d'une dalle en béton avec film pare-radon;
- Colmatage de tous les passages de réseaux en provenance du garage ;
- Création d'un sas devant les wc situés dans le garage pour isoler le garage du reste de la maison;
- Changer la porte de communication existante ;
- Installation d'une VMC ;
- Ventilation permanente du garage en ouvrant les fenêtres existantes ;
- Cimenter le sol en terre battue situé dans le garage.

### **RÉALISATIONS**

- Plancher bas en chape béton avec pose d'un film pare-radon;
- Installation d'une VMC.

BILAN / ANALYSE du chantier

La seule réfection du plancher bas avec pose d'un film pare-radon a permis d'abaisser le taux de radon dans la maison, mais pas suffisamment.

Il faut donc envisager les autres travaux préconisés qui n'ont pas été réalisés (création d'un sas entre le garage et la cuisine, colmatage de tous les passages de réseaux en provenance du garage, réfection du sol du garage).







