

Перв. примен.		1. Размеры для справок 2. Плату изготовить комбинативным методом 3. В качестве механической обработки использовать фрезерование 4. Производство выполнять с учётом требований 4 класса точности									
5. Переходные отверстия должны находиться под защитной май 6. Высота шрифта маркировки 2 мм, но допускаются отклонени 7. В качестве покрытия контактных площадок использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-63											
paß. N				Обозн	Обозначение		n omb.	Наличие	Ko/	1.	
5					omb.		M	металлизации			
				° nep	• переходное		3	есть	219		
					еходное		6	есть	3		
		0			0	0,	8	есть	2		
					0		0	есть	95		
					0		1	есть	4		
					0		2	есть	4		
ı dama					0	1,3		есть	12		
Подп. и					0	1,	1,6 есть 10		10		
						2,	0	есть	4		
5л.						2,	4	есть 2			
Инв. № дуδл.					0	2,	2,5 есть		2		
Nº N					<u> </u>	3	,1	есть	4		
Взам. инв.											
Ľ						ПРИЛОЖЕНИЕ Б					
Подп. и дата						Дипломная работа					
		Изм. Лист № докум. Подп. Д. Разраб. Кулаков М.И Пров. Кинчин Е.В. Т.контр. Н.контр.					/Jum. Macca Macwmaδ				
				Подп. Да		Система контроля и упраления доступом			11 г	1:1	
подл.				инчин Е.В.	нин Е.В.					1 /Листов	3
Инв. № п						Cı	Стеклотекстолит FR4		ΤИΥ ΜΠΚ ΚСт-16-(9)-2		
		<i>3mo.</i> Копирова <i>л</i> Формат А4									Λ /

A(1)



Б(1)



Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

д

инв. №

Взам.

дата

Инв. № подл.

Дипломная работа


Nucm

2

ιροβα*π*


A(1)

Слой маркировки



Б(1)

Слой маркировки



Изм. Лист № докум. Подп. Дата

u dama

g

Инв.

инв.

дата

подл.

≗

Инв.

Дипломная работа

/lucm

3