

2do cuatrimestre 2021

# Informe de Avance del Trabajo Final del Seminario de Sistemas Embebidos

Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712

# Control de estrés en ganado por índice de temperatura y humedad (ITH)

Autor
Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712
Fecha:

Este Informe de Avance ha sido realizado en el marco del Seminario / la materia de 66.48 / 86.65 Sistemas Embebidos en diciembre de 2021.



### Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712

### Tabla de contenido

1. Avance en las tareas	3
2. Cumplimiento de los requerimientos	4
3. Gestión de riesgos	5

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	1/12/2021



### Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712

### 1. Avance en las tareas

a)

1.0 Investigación de proyectos similares existentes		1.1 Eleccio sensor a u		1.2 Elecció actuado		1.3 Eleccio displa		docum librería para lo compo	estigación de entación y s existentes s nentes onados
\$	-	\$\$	+	*	-	\$	+	\$\$	+
2.0 Comp material componen	es y	2.1 Diseñ esquemát circuit	ico y	2.2 Armado experim	100	2.3 Prueb funcionam de la pla diseñada	niento		
\$	+								
3.0 Diagran general funcionam	del	3.1 Adaptao librería		3.2 Lectura de los ser		3.3 Escritura de datos en pantalla 3.4 Sistema de cor de actuadores			
**	++	\$\$\$	++	\$	-	\$\$	+	*	-
3.5 Configu de umbra tiempos medicio	les y de								
4.0 Verificación del funcionamiento del sistema completo		4.1 Verificación de los requerimientos del sistema		4.2 Debugging de fallas					
5.0 Docume	ntación								



#### Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712

Para cada una de las tareas su estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que es satisfactorio, amarillo si considera que es insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras, y rojo si lo considera muy insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras.

Si a la fecha de completar este informe no está previsto que la tarea haya comenzado entonces deje la celda correspondiente en blanco, sin pintarla con ningún color.

#### En subcelda inferior izquierda colocar:

- \*\* si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo muy inferior a lo planificado.
- \* si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo inferior a lo planificado.
- \$ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo de acuerdo a lo planificado.
- \$\$ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo superior a lo planificado.
- \$\$\$ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo muy superior a lo planificado.

#### En subcelda inferior derecha colocar:

- -- si la tarea se ejecutó o se está ejecutando mucho más rápido de lo previsto
- si la tarea se ejecutó o se está ejecutando más rápido de lo previsto
- si la tarea se ejecutó o se está ejecutando en el tiempo previsto.
- + si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras.
- ++ si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras muy significativas.

#### IMPORTANTE: Indicar con borde grueso las tareas que forman parte del camino crítico

Además incluir el diagrama de Gantt actualizado, indicando para cada una de las tareas el avance en la columna del Gannter titulada "% Completado". En caso de ser necesario actualice la duración y fechas de las tareas respecto al diagrama de Gantt entregado en la planificación inicial.




### Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712

WBS	Nombre	Inicio	듄	Trabajo	Duració	Trabajo Duraciór Desperd Coste	Coste	Asignad	Asignad % Completado
-	<ul> <li>Proyecto control de estrés en ganado por índice de temperatura y humedad (ITH)</li> </ul>	oct 27	dic 21	64d	40d				85
1:1	▼ Investigación Inicial	oct 27	nov 5	14d	<b>98</b>		0		001
1.1.1	Investigación de proyectos similares existentes	oct 27	oct 28	24	2d				001
1.1.2	Elección de sensor a utilizar	oct 29	nov 2	34	34	34			100
1.1.3	Elección de los actuadores	oct 29	nov 2	34	34	34			100
1.1.4	Elección de display	oct 29	nov 2	34	34				100
1.1.5	Investigación de documentación y librerías existentes para los componentes seleccionados	nov 3	nov 5	34	34				100
1.2	▼ Diseño y desarrollo del circuito	nov 8	nov 15	ъ	<b>p</b> 9	<b>797</b>	0		001
1.2.1	Compra de materiales y componentes	B vou	9 vou	29	24	30d			100
1.2.2	Diseño de esquemático y circuito	B vou	nov 10	39	34	76d			100
1.2.3	Armado de placa experimental	11 nov	nov 12	24	2d	25d			100
1.2.4	Prueba de funcionamiento de la placa diseñada	nov 15	nov 15	1d	1d	76d			100
1.3	▼ Desarrollo del firmware	nov 8	dic 7	<b>26</b> d	52d		0		06
1.3.1	Diagramación general del funcionamiento	B vou	nov 11	44	44	18d			100
1.3.2	Adaptación de librerías	B vou	nov 15	р9	<b>p</b> 9				06
1.3.3	Lectura de datos de los sensores	nov 16	19 nov	44	4q				100
1.3.4	Escritura de datos en pantalla	nov 22	nov 26	<u>2</u> q	<b>2</b> q				100
1.3.5	Sistema de control de actuadores	nov 29	nov 30	2d	2d				100
1.3.6	Configuración de umbrales y tiempos de medición	dic 1	dic 7	54	<b>P</b> S				80
1.4	▼ Puesta en marcha del sistema	dic 8	dic 14	11d	<b>2</b> q		0		0
1.4.1	Verificación del funcionamiento del sistema completo	dic 8	dic 10	34	39	24			0
1.4.2	Verificación de los requerimientos del sistema	dic 8	dic 10	39	34	29			0
1.4.3	Debugging de fallas	dic 8	dic 14	29	PS				0
1.5	Documentación	dic 15	dic 21	<b>2</b> q	2q				0



### Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712





#### Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712

### 2. Cumplimiento de los requerimientos

a) Indicar a continuación para cada uno de los requerimientos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que ya se ha cumplido, amarillo si considera que aún no se a cumplido pero se podrá cumplir, y rojo si considera que aún no se ha cumplido y tiene dudas si se podrá cumplir.

Si considera que es necesario modificar los requerimientos respecto a los indicados en la planificación inicial entonces incluya acá los requerimientos actualizados, **marcando en negrita** aquellos que son nuevos o se han modificado.

Req #1: Requerimientos de funcionamiento
Req #2: Requerimientos de medición
Req #3: Requerimientos de interfaz



#### Carlos Maximiliano Massone - Padrón 95.712

### 3. Gestión de riesgos

a) Indicar a continuación para cada uno de los riesgos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que el riesgo ya no se manifestará o es muy improbable que se manifieste, amarillo si considera que es posible que es improbable que el riesgo se manifieste o si se manifiesta estima que será fácilmente controlado, y rojo si considera que es muy probable que el riesgo se manifieste y que no pueda ser controlado fácilmente.

Si considera que es necesario modificar los riesgos respecto a los presentados en la planificación inicial entonces incluya acá los riesgos actualizados, **marcando en negrita** aquellos que son nuevos o se han modificado, e indicando para ellos los valores de S, O, D y RPN, junto con su respectiva justificación.

Riesgo #1: No se puede conseguir el sensor de temperatura y humedad en el mercado local

Riesgo #2: No se puede conseguir el display seleccionado en el mercado local.

Riesgo #3: No se puede conseguir los módulos de accionamiento de actuadores en el mercado local.