
Experience 2 - VTP, STP and Inter-VLAN Routing



Topology map

Name	Management	Interface	Connect to - c	n int.
	SVI Number: 99	Gi0/1	R1	Gi0/0
C1_G1	IP Add: 192.168.1.152/28	Gi0/2	C2_G1	Gi0/2
CI_GI	Def. GW: -	Fa0/22	D3_G1	Fa0/24
	Telnet/SSH: SSH	Fa0/23	D1R1_G1	Fa0/23
		Fa0/24	D2R2_G1	Fa0/24

exp2_p1_topologyMap

Part 1 - VTP

Passaggi per la configurazione degli switch utilizzando il protocollo VTP:

- impostazione della versione VTP 2,
- interfacce degli switch configurate come trunk link,
- D3_G1 e C2_G1, ovvero gli switch aggiunti e non ancora configurati, impostata vlan nativa e le vlan consentite sui trunk link ed la SVI,
- tutti gli switch impostati in modalità VTP trasparente in modo da azzerare il revision number,
- D2R2_G1 impostato in modalità server e definito il domain name "lab.exp2"; successivamente impostato anche il D1R1_G1 in modalità VTP server,
- impostazione in modalità VTP client per i restanti switches configurati precedentemente in modalità VTP transparent.


Il quadro generale quindi risulta essere il seguente:

Device Name	VTP Mode	Trunk link int.
C1_G1	Client	Gi0/1, Gi0/2, Fa0/22 - Fa0/24
C2_G1	Client	Gi0/1, Gi0/2, Fa0/22 - Fa0/24
D2R2_G1	Server	Fa0/20 - Fa0/24
D1R1_G1	Server	Fa0/20 - Fa0/24
D3_G1	Client	Fa0/21 - Fa0/24
A1R2_G1	Client	Fa0/22 - Fa0/24
A2R2_G1	Client	Fa0/22 - Fa0/24
A1R1_G1	Client	Fa0/22 - Fa0/24
A2R1_G1	Client	Fa0/22 - Fa0/24

^{*}le vlan consentite sui trunk sono: vlan 10,20,30,99; vlan nativa: 200.

Test connettività

La seguenti immagini mostrano il risultato del comando ping tra *PC1 - 192.168.1.65* e *Laptop5 - 192.168.1.68* e la verifica di sincronizzazione del database delle vlan(come esempio è stato preso in considerazione lo switch C2_G1):



VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Gig0/1
10	Student	active	
20	Faculty	active	
30	Guest	active	
99	Mgmt	active	
200	Native	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Aggiunta e connessione Server

Name	Management	Interface	Connect to - o	on int.
	SVI Number: 99	Gi0/1	Srv0	Fa0
D3 G1	IP Add: 192.168.1.150/28	Gi0/2	Srv1	Fa0
D3_01	Def. GW: -	Fa0/21	A1R1_G1	Fa0/24
	Telnet/SSH: SSH	Fa0/22	A2R2_G1	Fa0/24
		Fa0/23	C2_G1	Fa0/22
		Fa0/24	C1_G1	Fa0/22

VLAN	NETWORK	NETMASK	FIRST ADDRESS	LAST ADDRESS	BCAST ADDRESS
Vlan 10 (Student)	192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
Vlan 20 (Faculty)	192.168.1.64/26	255.255.255.192	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127
Vlan 30 (Guest)	192.168.1.128/28	255.255.255.240	192.168.1.129	192.168.1.142	192.168.1.143
Vlan 99 (Mgmt)	192.168.1.144/28	255.255.255.240	192.168.1.145	192.168.1.158	192.168.1.159
Vlan 100	192.168.1.160/29	255.255.255.248	192.168.1.161	192.168.1.166	192.168.1.167

- <u>Srv0</u>: 192.168.1.161 - 255.255.255.248 - gi0/1

- <u>Srv1</u>: 192.168.1.162 - 255.255.255.248 - gi0/2

A seguito della connessione dei server allo switch D3_G1, sono state eseguite le seguenti operazioni:

- impostazione modalità VTP trasparente sugli switch D3_G1, C1_G1 e C2_G1,
- creata la VLAN 100 su tutti gli switch e configurazione di quest'ultima sui link trunk,
- impostazione modalità access delle porte gi0/1-2 appartenenti allo switch D3 G1,
- ping tra C1 G1-C2 G1 e PC0-PC3 mostrato di seguito:

```
C1_G1(config-if)#do ping 192.168.1.151
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMD Echos to 192.169.1.151, timeout is 2 seconds:
Success rate is 20 percent (1/5), round-trip min/avg/max = 233/233/233 ms
PC0
   Physical
            Config
                    Desktop
                              Programming
                                          Attributes
   Command Prompt
    Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=151ms TTL=128
    Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
    Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
    Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
    Ping statistics for 192.168.1.2:
       Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = Oms, Maximum = 151ms, Average = 37ms
    C:\>ping 192.168.1.3
    Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Request timed out.
    Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=242ms TTL=128
    Request timed out.
    Ping statistics for 192.168.1.3:
       Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 242ms, Maximum = 242ms, Average = 242ms
    C:\>ping 192.168.1.3
    Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=322ms TTL=128
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Ping statistics for 192.168.1.3:
       Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
       Minimum = 322ms, Maximum = 322ms, Average = 322ms
```

Le immagini indicano una frequenza elevata di perdita di pacchetti; per la risoluzione è stato effettuato:

- creazione VLAN 100 sullo switch D2R2_G1 in quanto il revision number di tutti gli switch al momento della prova è uguale a zero:
 - se rev.# D2R2_G1 < rev.# D3_G1 → l'informazione della VLAN 100 avrebbe raggiunto tutti i dispositivi anche se in modalità *client*,
- modifica da VTP transparent a VTP client di D3_G1, C1_G1 e C2_G1.

Per confermare il corretto funzionamento della rete, è stato eseguito nuovamente un test di connettività tramite il comando ping, che ha avuto esito positivo.

Aggiunta VLAN 50

VLAN	NETWOR K	NETMASK	FIRST ADDRESS	LAST ADDRESS	BCAST ADDRESS
Vlan 10 (Student)	192.168.1.0/2 6	255.255.255. 192	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
Vlan 20 (Faculty)	192.168.1.64/ 26	255.255.255. 192	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127
Vlan 30 (Guest)	192.168.1.12 8/28	255.255.255. 240	192.168.1.129	192.168.1.142	192.168.1.143
Vlan 99 (Mgmt)	192.168.1.14 4/28	255.255.255. 240	192.168.1.145	192.168.1.158	192.168.1.159
Vlan 100	192.168.1.16 0/29	255.255.255. 248	192.168.1.161	192.168.1.166	192.168.1.167
Vlan 50	192.168.1.16 8/29	255.255.255. 248	192.168.1.169	192.168.1.174	192.168.1.175

- <u>PC2A</u>: 192.168.1.169 255.255.255.248 connesso a A1R2_G1 (fa0/19) su fa0
- <u>Laptop7</u>: 192.168.1.170 255.255.255.248 connesso a A2R1_G1 (fa0/19) su fa0

La procedura per aggiungere la VLAN 50 è la seguente:


- aggiungere VLAN50 su D2R2_G1, oppure su D1R1_G1, in modo da inoltrare l'informazione su tutti gli altri switch (se D3_G1, C1_G1 e C2_G1 fossero rimasti in modalità trasparente sarebbe stato necessario aggiungere su di essi la vlan manualmente).
- inserire la VLAN 50 sui link trunk:

switchport trunk allowed vlan add 50,

- configurare le porte connesse a PC2A e Laptop7 tramite i comandi:

- A1R2 G1 (conf-if) # switchport mode access
- A1R2_G1 (conf-if) # switchport access vlan 50
 *configurazioni effettuate su A1R2_G1 e A2R1_G1

Esito positivo ping tra PC2A e Laptop7:



Procedura rimozione VLAN 50 utilizzando i comandi come riportato di seguito:

- no switchport access vlan 50 su switch A1R2 G1 e A2R1 G1,
- **no vlan** 50 su switch D2R2 G1,
- **switchport trunk allowed vlan remove** 50 ← su tutti gli switch.

Part 2 - STP

SWITCH	MAC ADD
C1_G1	00:0C:CF:1E:2B:AB
C2_G1	00:04:9A:2B:19:3D
D2R2_G1	00:60:5C:D7:B9:5B
D3_G1	00:02:16:17:06:10
D1R1_G1	00:07:EC:D8:D1:33
A1R2G1	00:01:64:89:3C:18
A2R2_G1	00:02:16:A7:84:D0
A1R1_G1	00:05:5E:85:E6:9D
A2R1_G1	00:90:2B:45:B1:2A

Dopo aver dato il seguente comando su C1_G1:

C1_G1# show spanning-tree

si ottiene che il *Root Bridge* per le VLAN 10,20,30,99,200 è lo switch A1R2_G1 avente indirizzo MAC 00:01:64:89:3C:18

C1_G1#sh sp						A1R2_G1#sh s	sp vlan 1				X 17.72		
						Spanning t	ree enab	led p	rotoco	l ieee			
	ree enabled		leee			Root ID							
Root ID		32778	2010/2010			160 A	Address	-		489 3C1	8		
	CONTRACTOR CONTRACTOR	0001.648	39.3C18				This br						
	Cost	38									e 20 s	ec	Forward Delay 15 sec
			Ethernet0/24										10211020 2020, 10 30
	Hello Time	2 sec M	fax Age 20 s	sec F	orward Delay 15 sec	Bridge ID						768	sys-id-ext 10)
Bridge ID	Priority	32778 ((priority 32	2768 s	ys-id-ext 10)		Address			489.3C1			
	Address	000C.CF1	LE.2BAB							Max Ag	je 20 s	ec	Forward Delay 15 sec
			Max Age 20 s	sec F	orward Delay 15 sec	_	Aging T	ıme	20				
	Aging Time	20				Interface				Pr		-21	
Interface	Role St	s Cost	Prio.Nb:	Type		Fa0/1				12			
						Fa0/24							
Gi0/2	Altn BI	200 S 200 S	128.2€				Des						
Fa0/23	Desg FW		128.23				Des	-				12100	
Fa0/24	Root FW		128.24			Fa0/22	Des	g rwn	15	12	0.22	221	P
Fa0/22	Altn BI	K 19	128.22	P2p		VLAN0020							
VLAN0020						Spanning t				l ieee			
Spanning t	ree enabled	protocol	ieee			Root ID							
	Priority					6.0	Address				.8		
	Address	0001.648	39.3C18				This br						
	Cost	38					Hello T	ime	2 sec	Max Ag	re 20 s	ec	Forward Delay 15 sec
	Port	24 (FastE	Sthernet0/24	1)									
					orward Delay 15 sec	Bridge ID	Priorit Address	-		(prior 489.3Cl		768	sys-id-ext 20)
Defides ID	Buttanten	22700	/ 0 0	27.00 -	44 201		Hello T	ime	2 sec	Max Ac	e 20 s	ec	Forward Delay 15 sec
Bridge ID	Address	000C.CF1	LE.2BAB		ys-id-ext 20)		Aging T						•
	Hello Time Aging Time		fax Age 20 s	sec F	orward Delay 15 sec	Interface	Rol	e Sts	Cost	Pr	io.Nbr	Тур	pe
Interface	Role St	e Cost	Prio.Nb:	Time		Fa0/7	Des	g FWD	19	12	8.7	P21	p
TWATTER	YOLE DO	2 0030	FIIO.NDI	Type		Fa0/24	Des	g FWD	19	12	8.24	P21	p

Invece per quanto riguarda la VLAN 100 si ha che il *Root Bridge* è lo switch D3_G1 avente indirizzo MAC 00:02:16:17:06:10.

Le porte bloccate e le porte root sono mostrate in tabella:

SWITCH	ROOT PO	RT	BLOCKED PORT				
SWITCH	10,20,30,99,200	100	10,20,30,99,200	100			
C1_G1	fa0/24	fa0/22	fa0/22 gi0/2	gi0/2			
C2_G1	fa0/23	fa0/22	fa0/22	-			
D2R2_G1	fa0/20	-	fa0/21-22	-			
D3_G1	fa0/22	-	-	-			
D1R1_G1	fa0/24	-	fa0/22-23	-			
A1R2G1	-	-	-	-			
A2R2_G1	fa0/22	-	-	-			
A1R1_G1	fa0/24	-	-	-			
A2R1_G1	fa0/22	-	fa0/23-24	-			

La rete non sta eseguendo il bilancio del carico in quanto:

- c'è un unico root bridge per tutte le VLAN a meno della VLAN 100
- diversi link sono inutilizzati, ad es. considerando i due link tra A1R2_G1 e D2R2_G1:
 - $fa0/23(A1R2_G1)$ $fa0/20(D2R2_G1)$ \rightarrow consente traffico utente per tutte le vlan
 - $fa0/24(A1R2_G1)$ fa0/21 ($D2R2_G1$) \rightarrow non consente traffico utente per nessuna vlan


Per il cambio di configurazione dei root bridge sono stati eseguiti i seguenti comandi:

- su C1_G1 →
 C1_G1(config)# spanning-tree vlan 10,30 root primary
 C1 G1(config)# spanning-tree vlan 20,99 root secondary
- su C2_G1 →
 C2 G1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 24576
 - C2_G1(config)# spanning-tree vlan 99 priority 24576
 - C2_G1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 28672
 - C2_G1(config)# **spanning-tree vlan** 30 **priority** 28672 * vlaore_priority = valore_iniziale (2x4096) vlan_id vlaore_priority = valore_iniziale (1x4096) vlan_id


Comandi analoghi sono stati utilizzati per la configurazione dello switch *D3_G1* per quanto riguarda la VLAN 100.

Ipoteticamente la topologia ad albero della VLAN 10 potrebbe essere la seguente:

* designated port = \bigcirc , root port = \bigcirc



In realtà risulta essere:



Questo perchè si hanno delle regole per la scelta del ruolo delle porte *root, designated* e *non-designated*.

Considerando il caso specifico, tra *A1R2_G1* e *D2R2_G1*, il link rimasto attivo è sulle porte

ovvero, in questo specifico caso, la porta con il numero più basso:

*risultato del comando show spanning-tree su A1R2_G1

```
VLAN0010
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24586
          Address 000C.CF1E.2BAB
           Cost
                     38
                23(FastEthernet0/23)
           Port
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward D
 Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ex Address 0001.6489.3C18
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward D
           Aging Time 20
             Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Interface
             Desg FWD 19
                              128.1
                                       P2p
       Altn BLK 19
                           128.24
Fa0/24
                                       P2p
Fa0/22
            Desg FWD 19 128.22
                                       P2p
Fa0/23
             Root FWD 19
                             128.23 P2p
```

In maniera analoga è possibile estendere lo stesso ragionamento e procedimento per le rimanenti vlan.

Nel momento in cui un link viene aggiunto o rimosso il tempo di convergenza è stato di circa 33 secondi.

Nel caso in cui *C1_G1* venga spento, dato che è stato configurato il backup su *C2_G1*, si avrà che quest'ultimo diventerà il root bridge per tutte le vlan e inoltre si otterrà una nuova struttura ad albero, parziale o completa, delle VLAN 10 e 30.

Connettendo un host ad una porta vlan inutilizzata il protocollo STP ricalcolerà solamente per la specifica vlan con un tempo di finalizzazione di circa 30 secondi.

Tramite i comandi

*per impostare le porte in *forwarding state* evitando di inserire le porte access nella configurazione STP (config)#**int range** fa0/1-18 (config-if)#**spanning-tree** portfast (config-if)#**spanning-tree** bpduguard enable

sono state configurate le porte in modalità access di tutti gli switch.

Part 3 - Inter-VLAN Routing

Configurazioni di base R1:

- R1(config)#hostname R1
- R1(config)#banner motd \$Authorized Access Only!\$
- R1(config)#ip domain-name labtlc.com
- R1(config)#crypto key generate rsa (1024 bit)
- R1(config)#username admin secret ccna
- R1(config)#line vty 0 15
- R1(config-line)#transport input ssh
- R1(config-line)#login local
- R1(config)#ip ssh version 2

Configurazioni router-on-stick:

- R1(config)#int *g0/0.10*
- R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
- R1(config-subif)#ip add 192.168.1.62 255.255.255.192
- R1(config-subif)#int gi0/0.30
- R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
- R1(config-subif)#ip add 192.168.1.142 255.255.255.240
- R1(config-subif)#int gi0/1.20
- R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
- R1(config-subif)#ip add 192.168.1.126 255.255.255.192
- R1(config-subif)#int gi0/1.99
- R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
- R1(config-subif)#ip add 192.168.1.158 255.255.255.240
- R1(config-subif)#int gi0/1.100
- R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 100
- R1(config-subif)#ip add 192.168.1.166 255.255.255.248

Su tutti gli hosts è stato configurato il Default Gateway ed è stata testata la connettività tramite ping come mostrato:



```
Physical
         Config
                 Desktop
                          Programming
                                       Attributes
Command Prompt
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=60ms TTL=127
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 60ms, Average = 15ms
C:\>ping 192.168.1.65
Pinging 192.168.1.65 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.1.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.129
Pinging 192.168.1.129 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time=2ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.1.129:
     Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
C:\>ping 192.168.1.145
```

Nello specifico è stato considerato l'host *Admin4* appartenente alla VLAN 99 con indirizzo IP 192.168.1.148; i ping sono stati effettuati verso tutte le restanti VLAN con esito positivo.

Creazione loopback e verifica connettività

Comandi:

```
R1(config)#int loopback 0
R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.255
```

Verifica connettività



```
Config
                  Desktop
                            Programming
Physical
                                          Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 1.1.1.1
Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=43ms TTL=255
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 1.1.1.1:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 43ms, Average = 10ms
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```