ZYRO

ANLEITUNG · INTERN

Karbonisieren mit dem Keg

Für ZYRO Peach × Maracuja V5b · Ziel 5,0–5,5 g CO2/l · Stand 11.11.2026

So bekommst du ZYRO im Keg auf 5,0–5,5 g CO_2 pro Liter: Getränk auf 4 °C kühlen, Druckminderer auf **0,95 bar** stellen und das Keg 2–3 Tage gekühlt am Gas stehen lassen. Je kälter das Getränk, desto weniger Druck brauchst du.

0,95 bar
Druck bei 4 °C (Ziel 5,25 g/l)

4 °C
Getränk und Keg vorher kühlen

2–3 Tage
am Gas stehen lassen (Methode A)

ca. 10 %
Luftraum oben im Keg frei lassen

Druck einstellen

Überdruck am Manometer des Druckminderers, abhängig von der Temperatur des Getränks:

CO_2-Ziel	2 °C	4 °C	6 °C	8 °C
5,0 g/l (weicher)	0,73 bar	0,86 bar	0,99 bar	1,12 bar
5,25 g/l (Mitte, empfohlen)	0,82 bar	0,95 bar	1,09 bar	1,22 bar
5,5 g/l (spritziger)	0,90 bar	1,04 bar	1,19 bar	1,33 bar

Berechnet mit der üblichen Karbonisierungsformel (1 Volumen CO_2 ≈ 1,96 g/l). Sie stammt aus der Bierherstellung; zuckerfreie Limo verhält sich fast wie Wasser, kleine Abweichungen sind möglich. Ohne CO_2-Messgerät: nach Geschmack in 0,1-bar-Schritten nachstellen.

Was du brauchst

- Keg (z. B. Cornelius, 19 l) mit funktionierendem Überdruckventil und intakten Dichtungen
- CO_2-Flasche in Lebensmittelqualität (E 290)
- Druckminderer mit Manometer, am besten mit feiner Skala bis ca. 4 bar
- Gasleitung mit Gas-Anschluss (meist grau) und Zapfleitung mit Getränke-Anschluss (meist schwarz)
- Kühlschrank für das Keg und ein Thermometer
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Lebensmittelbehälter

Ablauf

Schritt	Methode A – langsam und genau (empfohlen)
1	Keg reinigen und desinfizieren, Dichtungen am Deckel und an den Anschlüssen prüfen.
2	Getränk aus Konzentrat V5b, Wasser und Kaliumsorbat mischen und auf 4 °C kühlen.
3	Ins Keg füllen, oben ca. 10 % Luftraum lassen. Deckel schließen.
4	Gas mit ca. 1 bar anschließen, dann das Überdruckventil 2–3 Mal kurz ziehen – so kommt der Sauerstoff raus.
5	Druckminderer auf den Wert aus der Tabelle stellen (bei 4 °C: 0,95 bar). Gas angeschlossen lassen.
6	Keg 2–3 Tage bei 4 °C im Kühlschrank stehen lassen.
7	Probe zapfen und verkosten. Zu flach: +0,1 bar und einen Tag warten. Zu spritzig: Druck ablassen, Wert senken.

Schritt	Methode B – schnell (in ca. 1 Stunde, weniger genau)
1	Schritte 1–4 wie bei Methode A.
2	Druckminderer auf 2,0 bar stellen, Keg liegend 2–3 Minuten hin und her rollen.
3	Gas abklemmen, Keg 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
4	Druck über das Ventil ablassen, dann Druckminderer auf den Tabellenwert stellen und wieder anschließen.

Methode B kann leicht zu viel Kohlensäure ergeben. Für Verkostungsmuster ist Methode A besser, weil jedes Muster gleich spritzig sein muss.

Abfüllen in Dosen

• Getränk und Dosen kalt halten (4 °C) – warmes Getränk schäumt und verliert Kohlensäure.
• Zum Zapfen den gleichen Druck wie beim Karbonisieren verwenden; eine längere Zapfleitung schäumt weniger.
• Für ein sauberes Ergebnis mit Gegendruck füllen (Gegendruckfüller). Offen in die Dose gezapft geht ein Teil der Kohlensäure verloren.
• Dose direkt nach dem Füllen verschließen.

Sicherheit

Belüftung: CO_2 ist geruchlos, schwerer als Luft und sammelt sich am Boden. Nur in gut belüfteten Räumen arbeiten, nie in Kellern ohne Lüftung.

CO_2-Flasche: Immer stehend und gegen Umfallen gesichert. Nie ohne Druckminderer ans Keg anschließen.

Höchstdruck: Nie mehr Druck geben als auf dem Keg als Betriebsdruck angegeben. Für diese Anleitung reichen 2 bar.

Öffnen: Vor dem Öffnen des Deckels immer erst Gas abklemmen und den Druck über das Ventil ganz ablassen.