МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

Современные 32-разрядные ARM-микроконтроллеры серии STM32: универсальный последовательный порт USART

Олег Вальпа

В статье приведено описание универсального последовательного порта USART 32-разрядных ARM-микроконтроллеров серии STM32 от компании STMicroelectronics. Рассмотрена архитектура, состав и назначение регистров конфигурирования порта, а также приведены примеры программ инициализации.

ВВЕДЕНИЕ

аряду спортами ввода-вывода GPIO дуниверсальный синхронно-асинхронный последовательный приемо-передатчик USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) является одним из самых востребованных портов для связи любого микроконтроллера с внешними устройствами. С помощью порта USART можно легко организовать связь микроконтроллера с компьютером, провести его программирование, а также связать микроконтроллеры между собой по интерфейсам RS-232, RS-485, в RS-422 и т.д.

Преимуществами порта USART являются простота в использовании, а также, в отличие от интерфейса USB, гибкость в настройке и надежность работы.

ОПИСАНИЕ ПОРТОВ USART

Микроконтроллеры STM32 [1] имеют обычно несколько портов USART. Например, STM32F103RBT имеет три последовательных порта, обозначаемых USART1, USART2 и USART3.

Кроме обычного асинхронного режима работы с использованием сигналов RXD и TXD, порты USART STM32

поддерживают несколько расширенных режимов работы. В отличие от стандартных портов USART они могут:

- работать с однопроводной полудуплексной линией связи;
- поддерживать интерфейсы Smartкарт стандарта ISO7618-3, LIN (local interconnection network) и IrDA (infrared data association);
- связываться с внешними устройствами, оснащенными SPI-совместимым интерфейсом, по 3-проводной

К особенностям порта USART микроконтроллеров STM32 также относится возможность дробного деления тактовой частоты для формирования заданной скорости работы. Благодаря этому можно получить стандартные скорости связи порта при любой частоте тактового сигнала.

Кроме того, с помощью блока DMA (Direct Memory Access) для любого порта USART может быть организован прямой доступ к памяти, как для приема, так и для передачи данных.

Порты USART STM32 способны поддерживать скорость обмена до 4.5 Мбит/с. Формат слова USART может составлять 8 или 9 бит данных и 0.5; 1; 1.5 или 2 стоповых бит. Дробные значения стоповых бит применяются в режиме порта Smartcard. Первым передается и принимается младший бит данных.

Некоторые порты USART STM32 можно программно переназначать на другие выводы микроконтроллера.

На рисунке 1 приведена структурная схема одного порта USART, которая помогает понять изложенное выше описание, а также дает представление об архитектуре порта USART и составе регистров для его инициализации.

РЕГИСТРЫ ПОРТОВ USART

Вмикроконтроллерах STM32 для настройки каждого порта USART и работы с ним имеется по 7 регистров:

- USART_SR регистр статуса, указывающий на состояние порта USART;
- 2. USART_DR регистр данных для записи передаваемых и чтения принимаемых данных;
- USART_BRR регистр, определяющий скорость обмена;
- 4. USART_CR1 первый управляющий регистр;
- 5. USART_CR2 второй управляющий регистр;
- 6. USART_CR3 третий управляющий регистр;
- 7. USART_GTPR регистр делителя и задержки.

Формат регистров с названием входящих в них разрядов представлен в таблице 1.

Передача и прием информации через порт USART производится по кадрам, как показано на рисунке 2.

Каждый кадр начинается со стартового бита, после которого следует несколько бит информации, бит паритета, если он задан, и стоповые биты.




Рис. 1. Структурная схема порта USART

Рассмотрим поочередно назначение и содержимое разрядов этих регистров.

Регистр USART_SR

Регистр статуса USART_SR хранит разряды, отображающие текущее состояние порта USART.

Разряд 0 РЕ отображает ошибку паритета при приеме байта. Данный разряд устанавливается в единичное состояние при аппаратном выявлении

ошибки паритета, т.е. несовпадении числа единиц в принимаемом байте с ожидаемым четным или нечетным количеством, заданным для контроля.

Разряд 1 FE указывает на ошибку кадра при приеме байта. Ошибкой кадра является, например, отсутствие стопового бита или несоответствие их количества заданному при настройке порта значению. Данный разряд также устанавливается аппаратно.

Разряд 2 NE фиксирует наличие шума в кадре. Шумом считается изме-

нение состояния линии связи в середине приема очередного бита информации.

Разряд 3 ORE отображает ошибку переполнения приемного буфера.

Разряд 4 IDLE фиксирует обнаружение кадра ожидания. Кадром ожидания является отсутствие очередного стартового бита после стоповых бит.

Следующая группа флагов позволяет определить окончание передачи или приема данных.

Разряд 5 RXNE фиксирует прием данных в регистр USART_DR.

Табли	Таблица 1. Формат регистров порта USART																		
Сдвиг	Регистр	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16	15	14 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
0×00	USART_SR	Резерв						CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NE	Æ	PE		
	Reset value							0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
0x04	USART_DR	Резерв							DR[8:0]										
	Reset value								0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0x08	USART_BRR	Резерв			DIV_Mantissa[[15:4]					DIV_Fraction [3:0]			
UXUO	Reset value				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0x0C	USART_CR1	Резерв			Σ	WAKE	PCE	PS	PEIE	TXEIE	TCIE	RXNEIE	IDLEIE	TE	RE	RWU	SBK		
	Reset value			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0x10	USART_CR2	Резерв	CIKEN CPHA CPHA CPHA CPHA CPHA CPHA CPHA CPHA				езерв	ADD[3:0]											
	Resert value			0 0	0	0	0	0	0	Ь	0	0	P	0	0	0	0		
0x14	USART_CR3	Резерв					STSIE	CTSE	RTSE	DMAT	DMAR	SCEN	NACK	HDSEL	IRLP	IREN	EIE		
	Reset value						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0x18	USART_GTPR	D	GT[7:0]						PSC[7:0]										
UXIX	Reset value	Резерв Резерв		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Разряд 6 TC сигнализирует о завершении передачи очередного байта данных, записанных в регистр данных USART_DR.

Разряд 7 ТХЕ сообщает о том, что сдвиговый регистр передачи данных пуст.

Порт USART передает данные из сдвигового регистра, в который они поступают из регистра USART DR. После записи данных в USART DR они находятся в нем до тех пор, пока сдвиговый регистр не освободится. Как только данные передаются, сдвиговый регистр освобождается, и в него переписывается информация из USART DR. При этом устанавливается флаг ТХЕ, означающий, что регистр данных пуст. Если же очередные данные не будут записаны в регистр данных USART DR, то после освобождения сдвигового регистра будет установлен также флаг TC.

Разряд 8 LBD фиксирует обнаружение разрыва связи.

Разряд 9 CTS отображает изменение состояния сигнала CTS.

Разряды 10...31 зарезервированы для будущих версий микроконтроллеров.

Очищаются все разряды программно, последовательностью операций

чтения регистра USART_SR, с последующим чтением регистра USART_DR.

Peructp USART DR

Регистр USART_DR содержит байт принятых или передаваемых данных. Несмотря на то, что в программе производится обращение к одному и тому же регистру USART_DR как для приема данных, так и для их передачи, на самом деле при чтении информация поступает из регистра приемника порта USART, а при записи данные заносятся в регистр передатчика порта USART.

Для работы с регистром данных используются следующие операторы:

USART1->DR = tx1; // Передать байт переменной tx1 через USART rx1 = USART1->DR; // Считать принятый байт из USART в переменную rx1

Perucтр USART_BRR

Регистр USART_BRR служит для задания скорости обмена через порт USART и содержит определяющую эту скорость переменную USARTDIV с фиксированной точкой. Данная переменная состо-

ит из двух частей: целой 12-разрядной части DIV_mantissa и дробной 4-разрядной части DIV_fraction. Дробная часть позволяет довольно точно подстроить скорость обмена для любой частоты тактового сигнала.

Скорость обмена вычисляется по формуле:

$$baud = \frac{fsk}{16 \times USARTDIV'}$$

где fck — тактовый сигнал (PCLK2 для USART1 и PCLK1 для USART2, 3). Соответственно, значение переменной

$$USARTDIV = \frac{fsk}{16 \times baud}$$

Рассмотрим пример вычисления значения переменной USARTDIV для скорости порта USART, равной 9600 бод с тактовой частотой 8 МГц.

$$USARTDIV = \frac{8000000}{16 \times 9600} = 52.0833.$$

Целая часть USARTDIV имеет значение 52, а в 16-ричном формате 0x34. Для перевода дробной части 0.0833 в 16-ричный формат, необходимо умножить эту часть на 16 и округлить полученное значение до целого. Таким образом, получим: $0.0833 \times 16 = 1.3328$. После округления и перевода этого значения в 16-ричный формат получим число 0x01. Теперь, поместив обе части вычисляемого числа на свои разряды в соответствии с таблицей 1, получим значение USARTDIV = 0x0341, которое следует записать в регистр задания скорости USART BRR.

Такая запись осуществляется с помощью следующих операторов:




Рис. 2. Формат кадра порта USART

USART1->BRR = 0x0341; // Записать значение скорости для USART1

При округлении дробной части возникла погрешность, которую можно вычислить с помощью обратного преобразования. Для этого необходимо преобразовать полученное значение в десятичное представление. В нашем случае целая часть равна 0x34 = 52, а дробная часть равна 1/16 = 0.0625 и USARTDIV = 52.0625 вместо расчетного значения 52.0833.

Ошибка в процентном выражении составит: error = $(52.0833 - 52.0625)/52.0833 \times 100\% = 0.04\%$. Такая ошибка не превышает предельно допустимое значение, составляющее 5%, и вполне приемлема для нормальной работы порта USART.

Теперь рассмотрим разряды трех управляющих регистров: USART_CR1, USART_CR2 и USART_CR3.

Регистр USART_CR1

Регистр USART_CR1 имеет следующие разряды:

- разряд 0 SBK управляет отправкой символа разрыва связи (0 — не посылать, 1 — посылать);
- разряд 1 RWU определяет режим приемника USART (0 — приемник активен, 1 — приемник в «спящем» режиме);
- разряд 2 RE разрешает работу приемника;
- разряд 3 ТЕ разрешает работу передатчика;
- разряд 4 IDLEIE разрешает прерывания от флага IDLE регистра
 USART_SR;
- разряд 5 RXNEIE разрешает прерывания от флага RXNE регистра USART SR;
- разряд 6 RXNEIE разрешает прерывания от флага RXNE регистра
 USART_SR, когда в регистр данных перемещен принятый байт;
- разряд 7 ТХЕІЕ разрешает прерывания от флага ТХЕ регистра USART_SR, т.е. когда регистр передачи пуст;
- разряд 8 РЕІЕ разрешает прерывание при обнаружении ошибки паритета;
- разряд 9 PS управляет типом паритета (0 четный, 1 нечетный);
- разряд 10 РСЕ разрешает контроль паритета (0 отключен, 1 включен);
- разряд 11 WAKE определяет метод «пробуждения» порта (0 по

Таблица 2. Формат кадра данных USART									
Бит М	Бит РСЕ	Формат USART							
0	0	S012345678F							
0	1	S01234567PF							
1	0	S0123456789F							
1	1	S012345678PF							

Примечания:

S— стартовый бит, F— стоповый бит, P— бит паритета, 0...8— биты данных

состоянию линии связи, 1 - по выделению адреса);

- разряд 12 М определяет длину посылки данных (0 — 8 бит данных, 1 — 9 бит данных);
- разряд 13 UE разрешает работу USART (0 отключен, 1 включен);
- разряды 14-31 зарезервированы.

Для наглядности в таблице 2 приведен формат кадра данных USART в зависимости от установки разрядов М и РСЕ.

Регистр USART_CR2

Ниже представлено назначение разрядов регистра USART CR2:

- разряды 3...0 ADD[3:0] задают адрес узла USART для многопроцессорной связи с целью его пробуждения при обнаружении данного адреса;
- разряд 4 зарезервирован и всегда имеет нулевое состояние;
- разряд 5 LBDL определяет длину обнаружения разрыва LIN (0 10 бит, 1 — 11 бит);
- разряд 6 LBDIE разрешает прерывание от флага LBD в регистре USART SR;
- разряд 7 зарезервирован и всегда имеет нулевое состояние;
- разряд 8 LBCL управляет последним синхроимпульсом порта в режиме SPI (0 — не влияет, 1 — определяет синхроимпульс);
- разряд 9 СРНА определяет фазу синхроимпульсов порта в режиме SPI (0 — по фронту, 1 — по спаду);
- разряд 10 CPOL определяет полярность синхроимпульсов порта в режиме SPI (0 — пассивен низкий уровень, 1 — пассивен высокий уровень);
- разряд 11 CLKEN активирует выход СК (0 — пассивен, 1 — активен);
- разряды 13 и 12 STOP определяют формат стоп-битов (00 — 1 стоп-бит, 01 — 0.5 стоп-бита, 10 — 2 стопбита, 11 — 1.5 стоп-бита);
- разряд 14 LINEN разрешает режим LIN USART (0 — запрещен, 1 — разрешен);
- разряды 15...31 зарезервированы.

НОВЫЕ МАЛОШУМЯЩИЕ LDO С УЛЬТРАНИЗКИМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Компания **STMicroelectronics** выпустила новую серию малошумящих стабилизаторов с низким падением напряжения вход-выход, которое составляет всего 100 мВ при выходном токе 0.1 А. Микросхемы LDK120M30R и LDK120M33R ориентированы на устройства с автономным источником питания, где минимальное падение напряжения является гарантией эффективного использования энергии батареи.

Ток собственного потребления составляет 30 мкА, при этом микросхема имеет вход управления, который можно задействовать для дополнительного интеллектуального управления питанием. Благодаря низкому уровню шума, эти эффективные стабилизаторы рекомендованы к использованию в изделиях с радиотрактом.

Стабильная работа обеспечивается при использовании керамических конденсаторов с емкостью от 1 до 22 мкФ. Высокая надежность работы обеспечена комплексной защитой от короткого замыкания выхода и перегрева кристапла.

ТРАНСИВЕР SPIRIT1 ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАДИОКАНАЛА 433/868 МГЦ

SPIRIT1 — это высокопроизводительный приемопередатчик безлицензионного диапазона частот до 1 ГГц, ключевой особенностью которого является низкое энергопотребление и мощная аппаратная поддержка пакетной обработки принимаемых и передаваемых данных. Для эффективного использования энергии батарей инженеры STMicroelectronics реализовали на кристалле SPIRIT1 встроенный отключаемый DC/DC-преобразователь, благодаря которому потребляемый ток удалось снизить до 9 мА в режиме непрерывного поиема.

В типичных применениях беспроводных датчиков, когда большую часть времени устройство находится в спящем состоянии, важное значение имеет скорость перехода трансивера из состояния «сон» в режим «прием/передача». Здесь SPIRIT1 показывает отличные результаты — время калибровки системы ФАПЧ опорного генератора составляет рекордные 54 мкС, а переключение RX/TX происходит за 8.5 мкс.

www.st.com

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ




Рис. 3. Варианты настройки порта USART в режиме SP

Разряды CPOL, CPHA и LBCL не должны изменяться во время активности передатчика. Варианты настройки порта USART в режиме SPI с помощью разрядов CPOL, CPHA и LBCL наглядно представлены на рисунке 3.

Регистр USART CR3

Регистр USART_CR3 содержит следующие разряды:

- разряд 0 EIE разрешает прерывания от ошибок;
- разряд 1 IREN разрешает режим работы порта IrDA;
- разряд 2 IRLP осуществляет выбор между нормальным и низко потребляющим режимом IrDA (0 — нормальный режим, 1 — низко потребляющий режим);

- разряд 3 HDSEL разрешает полудуплексный режим для однопроводного интерфейса;
- разряд 4 NACK разрешает формирование сигнала NACK в режиме Smartcard;
- разряд 5 SCEN разрешает работу порта в режиме Smartcard;
- разряд 6 DMAR разрешает работу приемника через DMA;
- разряд 7 DMAT разрешает работу передатчика через DMA;
- разряд 8 RTSE разрешает формирование сигнала RTS;
- разряд 9 CTSE разрешает формирование сигнала CTS;
- разряд 10 CTSIE разрешает прерывания от флага CTS регистра USART_SR;
- разряды 11...31 зарезервированы.

Некоторые разряды регистров USART могут быть использованы для формирования прерывания. Эти разряды представлены на рисунке 4.

Peructp USART_GTPR

Последний регистр порта USART_ GTPR содержит следующие разряды:

- разряды 7...0 PSC[7:0] определяют величину предварительного делителя для задания скорости порта в режиме IrDA и Smartcard;
- разряды 15...8 GT[7:0] задают значение таймера защиты для работы порта USART в режиме Smartcard;
- разряды 31...16 зарезервированы. Более подробное описание назначения всех регистров USART и их разрядов можно найти в источнике [2].

ПРОГРАММНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТОВ USART

осле знакомства с назначением регистров порта USART рассмотрим пример его инициализации. Допустим необходимо настроить порт USART1 для связи с компьютером со скоростью обмена 9600 бод. Определим формат кадра порта с длиной посылки данных 8 бит, одним стоп-битом, без контроля паритета. Частоту тактового сигнала примем равной 24 МГц.

Вначале необходимо включить тактирование порта USART и портов GPIO с помощью следующего набора команд:

RCC->APB2ENR | = RCC_APB2ENR_ USART1EN; // Включить тактирование порта US ART1 RCC->APB2ENR | = RCC_APB2ENR_ IOPAEN; // Включить тактирование GPIO RCC->APB2ENR | = RCC_APB2ENR_ AFIOEN; // Включить тактирование альтернативных функций GPIO

Далее следует рассчитать скорость обмена для порта и записать полученное значение в регистр USART1_BRR. Итак: USARTDIV = $fck/(16 \times baud)$ = $24\,000\,000/(16 \times 9600)$ = 156.25. Переменная DIV_Mantissa составляет 156=0x9C, а переменная DIV_Fraction = $0.25 \times 16 = 4$.

Запись значения скорости в регистр USART1_BRR выполняется с помощью команды:

USART1->BRR = 0х09с4; // Задать скорость обмена порта USART1 равную 9600 бод




Рис. 4. Структурная схема формирования прерываний от порта USART

Количество стоп-битов задается командой:

```
USART1->CR2 & = ~USART_CR2_STOP; //
3havehue STOP = 00 cootbetctbyet
1 cton-6uty
```

Разрешение работы приемника, передатчика и порта можно задать одной командой:

```
USART1->CR1 = USART_CR1_RE | USART_
CR1_TE | USART_CR1_UE
```

Теперь инициализация порта выполнена

Для передачи данных через порт USART необходимо записать передаваемый байт в регистр USART_DR конкретного порта:

```
USART1->DR = data; // Передать байт панных
```

Прежде чем передавать следующий байт необходимо дождаться окончания передачи предыдущего байта, анализируя состояние разряда TC регистра USART_SR:

```
while((USART1->SR USART_
SR_TC)==0) {} // Ждать окончания
передачи
USART1->SR & = ~USART_SR_TC; //
Очистить флаг окончания передачи
```

Прием информации от порта можно осуществлять следующим образом:

```
while((USART1->SR & USART_SR_
RXNE)==0) {} // Ждать приема
```

```
информации temp = USART1->DR; // Считать принятый байт
```

В данном случае сброс флага окончания приема производится автоматически после чтения регистра данных.

Обмен информацией через порт USART с помощью ожидания установки флагов является неэффективным и приводит к значительным потерям производительности микроконтроллера, а порой и к зависанию программы. Во избежание этих проблем рекомендуется использовать работу с портом USART по прерываниям.

Для работы по прерываниям необходимо написать функцию обработчика прерывания, в которой будет проводиться анализ причины прерывания, а также будут выполняться необходимые операции для его обработки.

Такая функция может иметь следуюший вид:

```
void USART1_IRQHandler(void)
{
  unsigned char temp; // Временная
  6айтовая переменная
  if((USART1->SR & USART_SR_RXNE)!=0)
  // Если прием завершен
  {
    temp = USART1->DR; // Считать
    принятый байт
    ... // Выполнить необходимые дей-
    ствия
  }
  if((USART1->SR & USART_SR_TC)!=0)
  // Если передача завершена
  {
    USART1->SR & = ~USART_SR_TC;
```

```
// Сбросить флаг
... // Выполнить необходимые
действия
}
```

Для активации прерываний от порта USART необходимо сначала их разрешить и затем задать события, которые будут генерировать прерывания с помощью следующих команд:

```
NVIC_EnableIRQ (USART1_IRQn); //
Paspemurth прерывания от USART1
USART1->CR1 | = USART_CR1_TCIE; //
Paspemurth прерывание по окончанию
передачи
USART1->CR1 | = USART_CR1_RXNEIE;
// Paspemurth прерывание по приему
данных
```

Использование прерываний освобождает процессор микроконтроллера от необходимости постоянной проверки флагов и позволяет высвободить его ресурсы для других действий.

Помимо прерываний уменьшить нагрузку на процессор микроконтроллера позволяет использование DMA. Но это уже тема отдельной статьи...

Литература:

- 1. https://www.st.com
- 2. http://www.st.com/web/en/resource/ technical/document/reference_manual/ CD00246267.pdf
- * Статъя перепечатана из журнала «Современная электроника», № 8, 2013 г., с разрешения редакции, тел. +7 (495) 232-00-87, www.soel.ru



АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР



Авторизований дистриб'ютор STMicroelectronics, NXP та Vishay в Україні

м. Київ, вул. Бориспільська, 9Д тел. +38 (044) 567-44-48, (067) 219-27-86 +38 (044) 566-79-03 info@mastek.com.ua www.mastek.com.ua