TTK4101

Instrumentering og måleteknikk

Norges teknisk—naturvitenskapelige universitet Institutt for teknisk kybernetikk

Øving 1

- 1 Grunnleggende begreper
 - a) Hva er forskjellen på repeterbarhet (reproducibility) og nøyaktighet (accuracy)?
 - b) Hva er en sensors oppløsning?
 - c) Gi to eksempler på tilfeller hvor måleinstrumentet påvirker prosessen, slik at man får en målefeil.
- Analog og digital prossesering (Johnson, kapittel 1_5)
 - a) En analog sensor konverterer en strømningsmåling lineært, slik at en strømning på 0 til $300\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ blir omgjort til et strømsignal på 0 til $50\,\mathrm{mA}$. Hva blir strømmen dersom strømningen er $225\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$? (Johnson, side 46, oppgave 8)
- 3 Måleenheter, standarder og definisjoner (Johnson, kapittel 1_6)
 - a) Atmosfærisk trykk ligger rundt $14.7\,\mathrm{lb/in.^2}$ (psi). Hva blir trykket i Pascal? (Johnson, side 47, oppgave 15)
 - **b)** Anta at væskenivået i en tank ligger innenfor området 5.5 til 8.6 m og at det blir omgjort lineært til et trykk på 20.7 til 103.4 kPa. (Johnson, side 47, oppgave 17)
 - 1. Hva blir trykket dersom høyden er 7.2 m?
 - 2. Hva er høyden dersom trykket er 4.7 psi?
 - c) En kontroller bruker et 4 til 20 mA strømsignal til å styre væskestrømmen gjennom en ventil. Forholdet mellom strømsignalet og væskestrømmen er gitt av ligning 1. (Johnson, side 47, oppgave 18)


$$Q = 2.8 * 10^{-3} \sqrt{I - 2 \,\text{mA}} \frac{\text{m}^3/\text{s}}{(\text{mA})^{1/2}}$$
 (1)

- 1. Hva er væskestrømmen dersom strømsignalet er 12 mA?
- 2. Hva er verdien til strømsignalet dersom væskestrømmen er $10.2*10^{-3}$ m $^3/s$
- d) Et instrument har en nøyaktighet på $\pm 0.5\%$ FS (fullskala) og kan måle motstand fra 0 til 1500 Ω . Hva er usikkerheten i en måling på 397 Ω ? (Johnson, side 47, oppgave 19)
- e) En sensor har en transferfunksjon på $0.5 \,\mathrm{mV/^\circ C}$ og en nøyaktighet på $\pm 1\%$. Hva kan med sikkerhet sies om spenningen på utgangen dersom temperaturen er $60\,^\circ\mathrm{C?}$ (Johnson, side 47, oppgave 20)

- f) Sensoren i oppgave 3e brukes sammen med en forsterker med forsterkning 15 ± 0.25 . Utgangssignalet vises på en måler med måleområde 0 til 2 V og usikkerhet $\pm 1.5\%$ FS.(Johnson, side 47, oppgave 21)
 - 1. Hva er verst tenkelige usikkerhet for den totale målingen?
 - 2. Hva er rms (root-mean-square) usikkerheten for den totale målingen?
- g) Bruk de nominelle verdiene for transferfunksjonen i oppgave 3e/f (se bort fra usikkerheten). Hvilken temperatur er den største som kan måles? (Johnson, side 47, oppgave 22)
- h) En temperatursensor har en transferfunksjon på $44.5\,\mathrm{mV/^\circ C}$. Utgangsspenningen er målt til $8.86\,\mathrm{V}$ på et tresifret voltmeter. Hva kan sies om temperaturen?

(Johnson, side 47, oppgave 23)

- i) En nivåmåler kan måle et nivå på 1.37 til 3.23 m og gir ut et trykk på 20.7 til 103.4 kPa. Anta at omgjøringen er lineær. (Johnson, side 47, oppgave 24)
 - 1. Finn en ligning mellom nivå og trykk, slik at $c_m = mc + c_0$.
 - 2. Hva er trykket dersom nivået er 2.8 m?
- 4 P&ID (Piping and instrumentation) diagrammer (Johnson, kapittel 1 6)
 - a) Tegn diagrammet på neste side (Figure 6) med standard P&ID symboler. (Johnson, side 47, oppgave 25)



(a) Physical diagram of a process-control loop




FIGURE 6

The physical diagram of a control loop and its corresponding block diagram look similar. Note the use of current- and pressure-transmission signals.