Formelsammlung Energietechnik

Alexandros Raptis, Maximilian Schnadt

22. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Mat	thematik 1	
	1.1	Komplexe Zahlen	
	1.2	Trigonometrie	
2	Elel	ktrotechnik	
	2.1	Elementargesetze	
	2.2	Gleichstromkreise	
	2.3	Wechselstromkreise	
3			
	3.1	Grundlagen	
	3.2	Leitungserwärmung	
	3.3	Kurzschlussstromberechnung	
	3.4	Impedanzen Quelle und Trafo	
	3.5	Impedanz Netz	
	3.6	Impedanz Kabel	
	3.7	Kompensation	

1 Mathematik

1.1 Komplexe Zahlen

Die schönste Gleichung der Mathematik

$$e^{i\pi} = -1 \tag{1.1.1}$$

Eulersche Identität

$$r \cdot e^{j\varphi} = r \cdot [\cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)]$$
 (1.1.2)

1.2 Trigonometrie

Winkel zwischen x und y Achse

$$tan(\varphi) = \frac{y}{x} \Rightarrow \varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \theta$$

$$\theta = \begin{cases} 0 & x > 0, \ y > 0 \\ \pi & x < 0, \ y \neq 0 \\ 2\pi & x > 0, \ y < 0 \end{cases}$$
(1.2.1)

Zeigerlänge aus Realteil und Imaginärteil

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{1.2.2}$$

Realteil und Imaginärteil aus Zeigerlänge

$$x = r \cdot \cos(\varphi)$$

$$y = r \cdot \sin(\varphi)$$
(1.2.3)

Winkelgeschwindigkeit, Frequenz und Periodendauer

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \tag{1.2.4}$$

Multiplikation von Potenzen

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c} \tag{1.2.5}$$

2 Elektrotechnik

2.1 Elementargesetze

Ohmsches Gesetz (+ im Komplexen)

$$R = \frac{U}{I} \quad \underline{Z} = \frac{\underline{U}}{I} \tag{2.1.1}$$

Elektrische Leistung

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R \tag{2.1.2}$$

Elektrische Energie

$$W = P \cdot t \tag{2.1.3}$$

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{in}}{P_{cut}} \tag{2.1.4}$$

Temperaturabhängigkeit des Widerstands

$$R_{\vartheta} = R_{20} \cdot (1 + \alpha_{20} \cdot \Delta \vartheta) \tag{2.1.5}$$

2.2 Gleichstromkreise

Reihenschaltung Widerstände

$$R_{ges} = \sum_{n} R_n \tag{2.2.1}$$

Parallelschaltung Widerstände

$$\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{n} \frac{1}{R_n}$$

$$\Rightarrow R_{ges} = \frac{1}{\sum_{n} \frac{1}{R_n}}$$
(2.2.2)

Spannungsteiler

$$\frac{U_1}{U_{ges}} = \frac{R_1}{R_{ges}} \tag{2.2.3}$$

Stromteiler

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \tag{2.2.4}$$

2.3 Wechselstromkreise

Merksatz Spulen

"Bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten."

Merksatz Kondensatoren

"Im Kondensator eilt der Strom vor."

Widerstand Kondensator

$$X_C = \frac{1}{i2\pi fC} \tag{2.3.1}$$

Widerstand Spule

$$X_L = j2\pi f L \tag{2.3.2}$$

3 Energietechnik

3.1 Grundlagen

Minimaler Kurzschlussstrom

$$I_{kmin} = \frac{c_{min} \cdot U}{\sqrt{3} \cdot R_{min}} \tag{3.1.1}$$

Maximaler Kurzschlussstrom

$$I_{kmax} = \frac{c_{max} \cdot U}{\sqrt{3} \cdot R_{max}} \tag{3.1.2}$$

Leiterspannung

$$U_L = U \cdot \sqrt{3} \tag{3.1.3}$$

3.2 Leitungserwärmung

Stromdichte

$$S = \frac{I_k}{A_L} \tag{3.2.1}$$

Faktor adiabatische Erwärmung (s.u.)

$$\Psi = \frac{\alpha_{20} \cdot S^2 \cdot t_k}{\gamma_{20} \cdot c} \tag{3.2.2}$$

Adiabatische Erwärmung

$$\vartheta_{Ea} = \frac{1}{\alpha_{20}} \left[\left(\left[1 + \alpha_{20} (\vartheta_A - \vartheta_{20}) \right] e^{\Psi} \right) - 1 \right] + \vartheta_{20}$$

(3.2.3)

Gesamterwärmung

$$\vartheta_E = \vartheta_{Ea} \cdot \eta_{th} \tag{3.2.4}$$

3.3 Kurzschlussstromberechnung

Kurzschlussimpedanz

$$Z_k = X_k = X_q = U \cdot \frac{U}{S} = \frac{U^2}{S}$$
 (3.3.1)

Maximaler Kurzschlussstrom

$$I_{kmax} = \frac{c_{max} \cdot U}{\sqrt{3} \cdot Z_k} \tag{3.3.2}$$

Minimaler Kurzschlussstrom

$$I_{kmin} = \frac{c_{min} \cdot U}{\sqrt{3} \cdot Z_k} \tag{3.3.3}$$

3.4 Impedanzen Quelle und Trafo

Impedanz Quelle

$$Z_Q = \frac{c_{max} \cdot U_Q^2}{S_{KQ}} \cdot \frac{1}{\ddot{\mathbf{U}}_T^2} \tag{3.4.1}$$

Reaktanz Quelle

$$X_Q = 0,995 \cdot Z_Q \tag{3.4.2}$$

Resistanz Quelle

$$R_Q = 0, 1 \cdot X_Q \tag{3.4.3}$$

Impedanz Quelle

$$Z_O = R_O + jX_O \tag{3.4.4}$$

Impedanz Trafo

$$Z_T = \frac{u_{KT}}{100\%} \cdot \frac{U_T^2}{S_T} \tag{3.4.5}$$

Resistanz Trafo

$$R_T = \frac{u_{RT}}{100\%} \cdot \frac{U_T^2}{S_T} \tag{3.4.6}$$

Reaktanz Trafo

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} (3.4.7)$$

Impedanz Trafo

$$Z_T = R_T + jX_T \tag{3.4.8}$$

Impedanz Quelle + Trafo

$$Z_{QT} = (R_Q + R_T) + j(X_Q + X_T)$$
 (3.4.9)

Maximaler Kurzschlussstrom Quelle

$$I_{KQ} = \frac{c_{max} \cdot U_Q}{\sqrt{3} \cdot Z_{OT}} \tag{3.4.10}$$

Gesamter Kurzschlussstrom

$$I_{K_{gesamt}} = (I_{KQ} + I_{KG} + I_{KM})$$
 (3.4.11)

3.5 Impedanz Netz

Impedanz Quelle Oberseite

$$Z_{QOS} = \frac{c_{max} \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot I_{kQ}} = \frac{c_{max} \cdot U_{NQ}^2}{S_K''}$$
 (3.5.1)

Impedanz Quelle Unterseite

$$Z_{Q_{US}} = Z_{Q_{OS}} \cdot \frac{1}{\ddot{\mathbf{i}}^2} \tag{3.5.2}$$

Winkel Netz

$$\varphi_Q = \arctan(\frac{X_Q}{R_Q}) \tag{3.5.3}$$

Reaktanz Quelle Unterseite

$$X_{Q_{US}} = Z_{Q_{US}} \cdot \sin(\varphi_Q) \tag{3.5.4}$$

Resistanz Quelle Unterseite

$$R_{Q_{US}} = Z_{Q_{US}} \cdot \cos(\varphi_Q) \tag{3.5.5}$$

Spannungsabfall Widerstand

$$u_r = \frac{P_{cu} \cdot 100\%}{S_{rr}} \tag{3.5.6}$$

Spannungsabfall

$$u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2} (3.5.7)$$

Reaktanz Trafo

$$X_T = \frac{u_x}{100\%} \cdot \frac{U_{rr}^2}{S_{rr}} \tag{3.5.8}$$

Resistanz Trafo

$$R_T = \frac{u_r}{100\%} \cdot \frac{U_{rr}^2}{S_{rr}} \tag{3.5.9}$$

$$x_T = \frac{X_T \cdot S_{rr}}{U_{rr}^2} \tag{3.5.10}$$

$$K_r = 0.95 \cdot \frac{c_{max}}{1 + 0.6 \cdot x_T} \tag{3.5.11}$$

Impedanz Trafo

$$Z_T = \sqrt{R_T^2 + X_T^2} (3.5.12)$$

Gesamtwiderstand

$$R_{ges} = R_{Q_{US}} + R_{K_2} + R_T (3.5.13)$$

Gesamtreaktanz

$$X_{ges} = X_{Q_{US}} + X_{K_2} + X_T (3.5.14)$$

Gesamtimpedanz

$$Z_{ges} = \sqrt{R_{ges}^2 + X_{ges}^2} \tag{3.5.15}$$

3.6 Impedanz Kabel

Widerstand Kabel

$$R_{K_2} = R' \cdot l \tag{3.6.1}$$

Reaktanz Kabel

$$X_{K_2} = X' \cdot l \tag{3.6.2}$$

Maximaler Kurzschlussstrom

$$I_{kmax} = \frac{c_{max} \cdot U_{RT}}{\sqrt{3} \cdot Z_{ges}} \tag{3.6.3}$$

3.7 Kompensation

Korrigierte Leistung

$$S = \frac{P}{\cos(\varphi)} \tag{3.7.1}$$

Zugeführte Leistung

$$P_{zu} = \frac{P_{ab}}{\eta} \tag{3.7.2}$$

Reaktanz

$$Q = P \cdot \cos(\varphi) \tag{3.7.3}$$

Winkel

$$tan(\varphi) = \frac{\Sigma Q}{\Sigma P} \tag{3.7.4}$$

Reaktanz

$$Q_1 = S_1 \cdot \sin(\varphi) \tag{3.7.5}$$

Reaktanz

$$Q_C = Q_1 - Q_2 (3.7.6)$$

Reaktanz

$$Q = P \cdot (tan(\varphi_1) - tan(\varphi_2)) \tag{3.7.7}$$

Strom

$$I_c = \frac{Q}{U_c} \tag{3.7.8}$$

Strom

$$I_c = \frac{U}{X_c} = U \cdot \omega \cdot C \tag{3.7.9}$$

Kapazität

$$C = \frac{I_c}{U \cdot \omega} \tag{3.7.10}$$

Kapazität

$$C = \frac{Q_c}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot U^2} \tag{3.7.11}$$

 Strom

$$I = \frac{P_{ges}}{U \cdot cos(\varphi)} \tag{3.7.12}$$