УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «Кедровский рудник»
_____ В. Н. Ручьёв
«12» октября 2026 г.

# Инструкция по охране труда для машиниста погрузочно-доставочной машины

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе машинистом погрузочно-доставочной машины (ПДМ) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и стажировку.

1.2. Машинист обязан:

а) знать устройство машины, схему горных выработок участка и пути выхода на поверхность;

б) пользоваться самоспасателем, головным светильником и средствами индивидуальной защиты;

в) выполнять только ту работу, которая поручена ему горным мастером.

1.3. Запрещается находиться в подземных выработках в состоянии алкогольного или иного опьянения.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получить наряд-допуск и пройти инструктаж у горного мастера.

2.2. Проверить исправность тормозов, рулевого управления, звукового сигнала и фар.

2.3. Убедиться в наличии огнетушителя и аптечки в кабине машины.

2.4. Проверить состав рудничной атмосферы переносным газоанализатором.

Работа машины запрещается, если параметры рудничной атмосферы выходят за пределы, указанные в таблице 1.

Таблица 1 — Допустимые параметры рудничной атмосферы

| Показатель | Допустимое значение | Действия при превышении |
|---|---|---|
| Содержание кислорода | не менее 20 % по объёму | Прекратить работу, выйти на свежую струю воздуха |
| Оксид углерода (CO) | не более 0,0017 % | Прекратить работу, сообщить диспетчеру |
| Диоксид азота ($NO_2$) | не более 0,00026 % | Прекратить работу, сообщить диспетчеру |
| Метан ($CH_4$) | не более 0,5 % | Отключить машину, вывести людей из выработки |
| Температура воздуха | не более 26 °C | Сократить время работы по указанию горного мастера |

## 3. Требования охраны труда во время работы

Скорость движения машины по откаточным выработкам не должна превышать 10 км/ч. При встрече с людьми машинист обязан остановить машину и продолжить движение только после того, как люди укроются в нише.

3.1. Запрещается перевозить людей в ковше или на раме машины.

3.2. Погрузку горной массы производить только из забоев с закреплённой кровлей.

3.3. Перед движением задним ходом подать звуковой сигнал согласно таблице 2.

Таблица 2 — Звуковые сигналы при движении машины

| Сигнал | Значение |
|---|---|
| Один короткий | Остановка |
| Два коротких | Движение вперёд |
| Три коротких | Движение назад |
| Один длинный | Внимание, опасность |

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

### *4.1. Пожар на машине или в выработке*

При возгорании машинист должен остановить машину, заглушить двигатель и приступить к тушению огнетушителем. Если потушить пожар не удаётся, следует включить самоспасатель и выходить навстречу свежей струе воздуха.

### *4.2. Обрушение горной массы*

При обрушении кровли или угрозе обрушения необходимо немедленно отвести машину в безопасное место и сообщить горному мастеру. Возобновлять работу разрешается только после осмотра и крепления выработки.

### *4.3. Несчастный случай*

Пострадавшему следует оказать первую помощь и сообщить о случившемся диспетчеру рудника по телефону 2-14.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

- установить машину в отведённом месте, опустить ковш на почву выработки;
- затормозить машину стояночным тормозом и отключить массу;
- сообщить горному мастеру обо всех неисправностях, замеченных во время смены;
- сдать самоспасатель и головной светильник в ламповую.

Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

Разработал: инженер по охране труда — Т. А. Мельникова

Согласовано: начальник подземного участка № 2 — Р. Ф. Галиуллин