
Goodman modificat
Línia de càrrega
S_e
SF_f = OB/OA = 1.37
B
A
S_{ut}
σ_a [MPa]
σ_m (Sines) [MPa]
0
100
200
300
400
500
0
100
200