

現勘安全說明書

茲有位於桃園市中壢區青埔二街187號1樓A5戶裝修案，由建商及管委會委託本公司辦理結構安全檢核，經確認該戶有銑孔需求三處皆位於大樓RC結構外牆之位置，該外牆位於大樓承載應力較大之IFL處，若進行銑孔作業，恐破壞牆體內鋼筋，經長期的垂直載重及爾後地震發生後容易從銑孔處產生結構裂縫，且造成外牆滲水及牆內鋼筋銹蝕等疑慮進而影響居住安全，故建議冷氣配管路徑採用建商預留之套管位置施作，特此說明。



禾品結構工程顧問有限公司

結構技師：周俊男

執業證號：技執字第007528號

所 址：新北市板橋區萬板路163號

電 話：(02) 2259-1225

中 華 民 國 一 一 五 年 四 月 十 六 日