WG-1 DESCALER JETTING CHART

Plugged

AP2 115

AP2 125

AP2 135

AP2 106

AP2 106

AP2 115

AP2 125

AP2 098

AP2 106

AP2 106

DESCALING JETS (2) AT 100°

AP2 106

AP2 115

AP2 125

AP2 090

AP2 090

AP2 090

AP2 098

AP2 075

AP2 090

AP2 090

AP2 090

AP2 075

AP2 075

AP2 090

PUMP PRESSURE	PUMP OUTPUT	HEAD OFFSET	FRONT JET	REAR JETS (2) AT 142°	REAR JETS (2) AT 142°	
1500 PSI / 100 BAR 500 FT HOSE W/ 1" ID	60 gpm 225 l/min	R5	Plugged	Plugged	AP2 135	
	65 gpm 245 l/min	R5	Plugged	Plugged	AP2 145	
	80 gpm 300 l/min	R5	Plugged	Plugged	AP2 135	
	50 gpm 190 l/min	R5	Plugged	Plugged	AP2 106	

R5

55 gpm 210 l/min

60 gpm 225 l/min

65 gpm 245 l/min

50 gpm 190 l/min

55 gpm 210 l/min

60 gpm 225 l/min

65 gpm 245 l/min

50 gpm 190 l/min

55 gpm 210 l/min

60 gpm 225 l/min

W/ 1" ID 2000 PSI / 140 BAR 500 FT HOSE W/ 1" ID

2500 PSI / 170 BAR

500 FT HOSE

W/ 1" ID

3000 PSI / 210 BAR 500 FT HOSE

W/ 1" ID