WH-3/4 DESCALER JETTING CHART

Plugged

Plugged

Plugged

Plugged

Plugged

Plugged

Plugged

Plugged

AP2 082

AP2 090

AP2 098

AP2 057

AP2 063

AP2 069

AP2 075

AP2 082

(2) 105°

AP2 069

AP2 075

AP2 082

AP2 042

AP2 052

AP2 057

AP2 063

AP2 069

PUMP PRESSURE	PUMP OUTPUT	HEAD OFFSET	FRONT JET	REAR JETS (2) 150°	DESCALING JETS
2000 PSI / 140 BAR 500 FT HOSE W/ 3/4" ID	25 gpm 95 l/min	R45	Plugged	AP2 075	AP2 063
	30 gpm 115 l/min	R45	Plugged	AP2 090	AP2 063
	40 gpm 150 l/min	R3	Plugged	AP2 106	AP2 082
3000 PSI / 210 BAR 500 FT HOSE	20 gpm 75 l/min	R45	Plugged	AP2 063	AP2 047
	25 gpm 95 l/min	R45	Plugged	AP2 069	AP2 052
	30 gpm 115 l/min	R3	Plugged	AP2 075	AP2 063

R3

R3

R3

R45

R3

R3

R3

R3

35 gpm 130 l/min

40 gpm 150 l/min

45 gpm 170 l/min

20 gpm 75 l/min

25 gpm 95 l/min

30 gpm 115 l/min

35 gpm 130 l/min

40 gpm 150 Vmin

W/ 3/4" ID

4000 PSI / 280 BAR 500 FT HOSE

W/ 3/4" ID