

POWERACT

CONSULTING

DYNAMICMS 1.0

DynamicMS — Système de management intégré

Déploiements complets SMQ et QHSE pour chaque secteur, grandes entreprises et PME

Sommaire

- 01** Ce que fait l'application
- 02** Le cycle de vie d'un système de management
- 03** Les principaux écrans
- 04** Un déploiement complet par secteur
- 05** Installation et prochaines étapes

Une application pour tout le cycle de vie d'un système de management

De l'analyse du contexte à l'amélioration continue, chaque étape est attribuée, enregistrée et tracée.



Cycle de vie

12 phases de bout en bout, 162 macro-processus et 1 572 étapes de workflow, chacune avec son formulaire.



Gouvernance

Règles métier, contrôles COSO, risques, RACSI et KPI liés aux étapes qu'ils encadrent.



Preuves

Non-conformités, audits, documents et registres, avec versions et piste d'audit.

La base initialisée contient 120 déploiements complets

60

organisations dans 2 groupes et 1 PME indépendante

120

projets complets : SMQ et QHSE pour chacune

84 603

étapes de workflow avec leurs valeurs saisies

1 141

utilisateurs répartis sur 19 rôles

3

langues : anglais, français, arabe (de droite à gauche)

30

secteurs : 29 secteurs plus universel

Comptages après npm run seed ; toutes les valeurs sont des données de démonstration fictives.

Le cycle de vie

Douze processus de bout en bout exécutés dans l'ordre ; des jalons clôturent les phases.



Un déploiement traverse douze phases

Chaque phase regroupe les macro-processus activés pour l'organisation ; un jalon avec sa liste de contrôle la clôture.

E2E-01

**Du contexte à la
stratégie**

E2E-02

**Du leadership à
l'engagement**

E2E-03

**Du risque à la
résilience**

E2E-04

**De la conformité à la
réussite**

E2E-05

**Des personnes aux
capacités**

E2E-06

**De l'infrastructure
au bien-être**

E2E-07

**De la connaissance à
la maîtrise**

E2E-08

**Des exigences à la
livraison**

E2E-09

**De la vérification à
la préparation**

E2E-10

**De la surveillance à
l'évaluation**

E2E-11

**De l'audit à
l'assurance**

E2E-12

**De la correction à
l'innovation**


Cartes teintées : phases avec jalon dans tous les parcours PME (E2E-01, E2E-09, E2E-10).

Les principaux écrans

Écrans capturés sur le déploiement SMQ de Horizon Holding Universelle.



L'état du déploiement en un coup d'œil




Avancement par phase de bout en bout

Tendance du KPI au regard de sa cible

Prochaines étapes pour mes rôles

Douze phases exécutées dans l'ordre



Une carte par phase avec les étapes terminées

Statut et décision du jalon sur chaque carte

Macro-processus de la phase choisie

Un jalon clôture chaque phase

DynamicMS

HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202

FR

20

Leila Mansouri

↗

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

Clôturé109/109

Clôturé163/163

Clôturé95/95

Actif29/135

E2E-11 — De l'audit à l'assurance

Apporter de l'assurance grâce à l'IA, la prospective, l'IoT, l'ESG et l'analytique

Déclencheur

Alerte d'analyse prédictive, changement réglementaire ou exigence d'assurance

Événement final

Risques anticipés ; conformité assurée ; ESG et carbone déclarés

Code	Macro-processus	Niveau	Propriétaire	Avancement	Statut
DMS001	Intelligence prédictive des risques par l'IA	3	Responsable des risques	100%	Terminé
DMS002	Veille réglementaire automatisée	3	Responsable conformité	100%	Terminé
DMS003	Correspondance automatisée multi-normes	3	Responsable conformité	100%	Terminé
DMS004	Génération intelligente de documents	3	Gestionnaire documentaire	100%	Terminé
DMS005	Simulation des processus par jumeau numérique	3	Responsable de la transformation	100%	Terminé
DMS014	Process mining en langage naturel	3	Responsable excellence des processus	100%	Terminé
DMS017	Intelligence prédictive de conformité	3	Responsable conformité	100%	Terminé

J11 — Assurance en place

Go

Alertes prédictives revues par des humains ; données ESG et carbone vérifiées.

Décidé par Nabil Zerouali le 15 sept. 2026 — Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante.

Liste de contrôle du jalon — De l'audit à l'assurance

Figée

☒

Alertes prédictives revues par un humain - obligatoire — Omar Haddad 15 sept. 2026

☒

Journal de veille réglementaire à jour — Omar Haddad 15 sept. 2026

Un jalon passe en Go seulement quand toutes les étapes de la phase sont terminées et que chaque élément obligatoire de la liste de contrôle est coché. Les étapes terminées d'une phase franchise sont verrouillées.

Critères de sortie et liste de contrôle

Go seulement quand toutes les étapes sont terminées

En attente et No-Go exigent un commentaire

POWERACT Consulting · Les principaux écrans

10

Chaque étape a son formulaire de saisie


The screenshot displays the DynamicMS application interface. At the top, the header includes the DynamicMS logo, a dropdown menu showing 'HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202', and user information for 'Leila Mansouri'. A sidebar on the left lists navigation categories: FAVORIS, TRAVAIL, GOUVERNANCE, and ENREGISTREMENTS, each with sub-items and star ratings. The main content area is titled 'UMS064 · ÉTAPE 7 SUR 9 · MP-061.7' and 'Planifier la revue'. It includes a description 'Vérifier, enregistrer et clôturer', a status bar with 'À faire', 'Plan', and 'Responsable de la transformation · Salma Kettani · Échéance 1 oct. 2026', and navigation buttons. The central form section, 'Ce qu'il faut saisir', contains a text area for 'Activités planifiées (une par ligne) *', and date pickers for 'Début *' and 'Fin *'. At the bottom of this section are buttons for 'Enregistrer le brouillon' and 'Terminer l'étape'. To the right, a 'Contexte' panel lists metadata: Phase (E2E-12), Macro-processus (UMS064), Type d'étape (Tâche utilisateur), Entrées (Exigences VOI, etc.), and Sorties (Composition de la VOI, etc.). A 'Historique' panel at the bottom right shows 'Aucune modification enregistrée.' with a refresh icon.

17 types de formulaires pour 1 572 étapes

Enregistrer un brouillon ou terminer

Règles et contrôles affichés en contexte

Les étapes terminées gardent leurs preuves



Qui a terminé l'étape et quand

La réouverture exige une justification écrite

Un jalon franchi verrouille la phase

Le SIPOC de chaque macro-processus

DynamicMS

HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202

FR

20

Leila Mansouri

↗

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

E2E-09 · DE LA VÉRIFICATION À LA PRÉPARATION

UMS011 — Saisie et définition des problèmes

Saisir les NC ; définir la criticité ; analyser en 5W2H ; classer et approuver.

Terminé

Niveau 1 · Responsable qualité · 12 étapes

IATF 16949

Retour à la phase

Tâches et étapes

SIPOC

Diagramme BPMN

RACSI

Gouvernance

S Fournisseurs

1. Propriétaire du problème

2. Experts métier

3. Auditeurs internes

4. Chargés qualité

I Entrées

1. Données du problème

2. Données de détection

3. Exigences des normes

4. Données historiques

P Étapes du processus

1. Créer la fiche

2. Saisir les données

3. Définir la criticité

4. Désigner l'équipe

5. Soumettre

6. Analyser en 5W2H

7. Quantifier l'écart

8. Identifier les normes

9. Classer la polarité

10. Revoir

11. Approuver

12. Transmettre

C Clients

1. Équipe qualité

2. Pilotes de processus

3. Équipe d'amélioration

4. Direction

O Sorties

1. Fiche de NC

2. Définition du problème

3. Classement de priorité

4. Affectation de l'équipe

Fournisseurs, entrées, processus, sorties, clients

Tâches et étapes dans l'ordre d'exécution

KPI, règles et cas d'usage IA du processus

POWERACT Consulting · Les principaux écrans

13

Diagrammes générés à partir de la conception


The screenshot displays the DynamicMS software interface. The top navigation bar includes the DynamicMS logo, a dropdown menu for 'HZ-UNI-QMS - Déploiement complet SMQ 202', a language selector set to 'FR', a notification bell with '20' alerts, and a user profile for 'Leila Mansouri'. The left sidebar contains a 'FAVORIS' section with 'Accueil', 'Cycle de vie', and 'Alertes', and a 'TRAVAIL' section with 'Accueil', 'Mes tâches', 'Cycle de vie', and 'Alertes'. Below these are 'GOUVERNANCE' items like 'Risques et opportunités', 'KPI', 'Matrice RACSI', and 'Règles et contrôles', and 'ENREGISTREMENTS' items like 'Non-conformités', 'Actions', and 'Audits'. The main content area is titled 'E2E-01 - DU CONTEXTE À LA STRATÉGIE' and 'UMS022 - Définition de la politique qualité et de l'orientation stratégique'. It includes a description: 'Établir la politique qualité ; définir l'orientation stratégique ; obtenir l'engagement de la direction.' and a progress bar labeled 'Terminé' with details: 'Niveau 1 - Responsable SMI - 13 étapes'. Below the progress bar is a 'Retour à la phase' button. A tabbed interface shows 'Tâches et étapes', 'SIPOC', 'Diagramme BPMN' (selected), 'RACSI', and 'Gouvernance'. The BPMN diagram is generated from process conception, with a note: 'Généré à partir de la conception des processus : un couloir par rôle, une tâche par étape, une passerelle après chaque décision.' The diagram shows a single lane for 'Responsable SMI' with a sequence of tasks: 'Réception ou mise à jour de l'état de l'analyse de la politique', 'Fixer la périodicité de revue', 'Rédiger la politique', 'Consulter la direction', 'Intégrer les engagements', 'Aligner sur les exigences', and 'Obtenir l'approbation'. A feedback loop arrow connects the end of the tasks back to the start. A toolbar at the top of the diagram area includes icons for zoom, pan, and buttons for 'Exporter .bpmn', 'Importer', and 'Enregistrer'.

Un couloir par rôle, une tâche par étape

Palette dans son propre panneau

Export et import de fichiers .bpmn

Risques, dangers et aspects sur une carte thermique




Probabilité × impact sur une échelle de 1 à 5

Le QHSE ajoute dangers SST et aspects environnementaux

Traitement et score résiduel par entrée

KPI mesurés chaque mois au regard de la cible



KPI du catalogue, du secteur et de base

Une valeur hors cible déclenche une alerte

KPI personnalisés avec règles de mesure

Un seul approbateur par activité

DynamicMS

HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202

FR

20

Leila Mansouri

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

GOVERNANCE

Matrice RACSI

Qui réalise, approuve, est consulté, soutient et est informé pour chaque activité.
Chaque activité a exactement un approbateur (A).

Rechercher des activités

Toutes les phases

Activité	Administrateur du local	Responsable SMI	Responsable qualité	Responsable HSE	Responsable des risques	Responsable conformité	Responsable de l'audit	Responsable RH	Gestionnaire document	Responsable informati	Responsable des opéra	Responsable de la perf	Responsable ESG	Responsable de la trans	Responsable excellence	Responsable de la gouv	Direction générale	Employé
E2E-01 - MP-001 Analyse du contexte et cartographie des parties prenantes	AR		C						S								I	
E2E-01 - MP-002 Définition de la politique qualité et de l'orientation stratégique	AR		C						S								I	
E2E-01 - MP-003 Déploiement des objectifs et cibles qualité	AR		C						S								I	
E2E-01 - MP-004 Cartographie de l'architecture des processus				C					S					AR			I	
E2E-01 - MP-005 SIPOC et cartographie de la chaîne de valeur				C					S					AR			I	
E2E-01 - MP-012 Gestion des risques et opportunités opérationnels					ARC				S								I	
E2E-01 - MP-027 Harmonisation unifiée des exigences				C	AR				S								I	

- Activités de chaque phase et macro-processus
- Réalise, consulté, soutien, informé
- Règle imposée par la base de données

De la détection au retour d'expérience

DynamicMS

HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202

FR

20

Leila Mansouri

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Les problèmes passent par cinq étapes : ouverture, analyse, action, vérification et clôture avec retour d'expérience.

+ Signaler un problème

Ouvertes · 2

Clôturées · 8

Toutes

Code	Titre	Source	Criticité	Étape	Détectée	Propriétaire	Actions
NC-HZ-UNI-QMS-010	spécification non respectée	Processus	Mineure	Action	31 août 2026	Leila Mansouri	2
NC-HZ-UNI-QMS-009	livraison tardive au client	Processus	Mineure	Vérification	27 juil. 2026	Ines Garcia	2

Cinq étapes, une à la fois

Propriétaire et évaluateur distincts

La clôture exige le retour d'expérience

POWERACT Consulting · Les principaux écrans

18

Informations documentées sous contrôle de version

DynamicMS

HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202

FR

20

Leila Mansouri

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

ENREGISTREMENTS

Documents

Liste maîtresse des informations documentées. Chaque modification crée une version qui passe par brouillon, revue et publication ; l'auteur n'approuve jamais sa propre version.

Rechercher des documents

Code	Titre	Type	Périmètre	Version	Statut	Prochaine revue
HZ-UNI-QMS-MAN	Manuel du système de management	Manuel	Single-standard	1.1	Publié	14 avr. 2027
HZ-UNI-QMS-MAP	Cartographie des processus	Cartographie	Single-standard	1.0	Publié	31 oct. 2026
HZ-UNI-QMS-CP	Plan de surveillance — produits et services	Plan	Single-standard	2.0	En revue	21 mars 2027
HZ-UNI-QMS-POL	Politique qualité	Politique	Single-standard	1.1	Publié	20 mars 2027
HZ-UNI-QMS-PR-01	Procédure — Du contexte à la stratégie	Procédure	Single-standard	1.1	Publié	28 févr. 2027
HZ-UNI-QMS-PR-02	Procédure — Du leadership à l'engagement	Procédure	Single-standard	1.1	Publié	20 avr. 2027
HZ-UNI-QMS-PR-03	Procédure — Du risque à la résilience	Procédure	Single-standard	1.1	Publié	10 mai 2027
HZ-UNI-QMS-PR-04	Procédure — De la conformité à la réussite	Procédure	Single-standard	1.1	Publié	1 juin 2027
HZ-UNI-QMS-PR-05	Procédure — Des personnes aux capacités	Procédure	Single-	1.1	Publié	20 juin 2027

Nouveau document

Brouillon, revue, publié, remplacé


L'auteur n'approuve jamais sa version

Les dates de revue déclenchent des alertes

POWERACT Consulting · Les principaux écrans

19

Organigramme des tâches et diagramme de Gantt



Un nœud par phase avec ses actions

Dépendances tracées entre phases

Éléments en retard en rouge

Déclenchées une fois, envoyées sur le chemin d'escalade

DynamicMS

HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202

FR

20

Leila Mansouri

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

TRAVAIL

Alertes

Les alertes sont déclenchées une fois par enregistrement et par période, puis envoyées dans l'application et par e-mail aux rôles du chemin d'escalade.

Tout marquer comme lu

Notifications

Catalogue des alertes

Paramètres

Journal d'envoi

Toutes

Non lues

Pour mes rôles

Critique

Élevée

25 alertes, 20 non lues

KPI hors cible : Complétude des fiches macro-processus = 94.1 (cible >= 98%)

KPI_OFF_TARGET - 16 sept. 2026

Élevée

Marquer comme lue

Ignorer

KPI hors cible : Taux de résorption des écarts de compétences = 74.5 (cible >= 80%)

KPI_OFF_TARGET - 13 sept. 2026

Élevée

Marquer comme lue

Ignorer

KPI hors cible : Taux d'accusé de diffusion = 92.7 (cible >= 95%)

KPI_OFF_TARGET - 11 sept. 2026

Élevée

Marquer comme lue

Ignorer

KPI hors cible : Couverture des SIPOC cibles = 90.9 (cible >= 95%)

KPI_OFF_TARGET - 10 sept. 2026

Élevée

Marquer comme lue

Ignorer

La politique ne comporte pas d'engagement pour l'une des normes du périmètre

ALR-01 - 30 août 2026 - MP-002.12

Élevée

Marquer comme lue

Ignorer

Étape en retard : Définir le périmètre

STEP_OVERDUE - 27 sept. 2026 - MP-060.3

Moyenne

Marquer comme lue

Ignorer

Dédoublonnées par enregistrement et période

Journal d'envoi application et e-mail

Types d'alertes activés par organisation

POWERACT Consulting · Les principaux écrans

21

Suggestions de l'IA avec point de contrôle humain

DynamicMS

HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202

FR

20

Leila Mansouri

↗

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

INTELLIGENCE

Cas d'usage IA

Niveau disponible : Assistive+Augmented. Chaque suggestion désigne un point de contrôle humain et est journalisée avec sa confiance et son issue.

Bibliothèque

Journal d'utilisation

Code	Cas d'usage	Niveau	Risque	Processus	Utilisations	Acceptées	Organisation	Ce projet
AIUC-01	Rédiger les engagements de la politique du système de management	Assistance	Moyenne	MP-002	8	75%	Actif	Hériter
AIUC-02	Rédiger les détails fins et les critères Go/No-Go du SIPOC cible	Assistance	Moyenne	MP-005	6	50%	Actif	Hériter
AIUC-03	Rédiger la séquence des étapes de la procédure à partir du SIPOC cible	Assistance	Moyenne	MP-006	8	50%	Actif	Hériter
AIUC-04	Générer du microlearning à partir d'une procédure publiée	Assistance	Faible	MP-104	7	57%	Actif	Hériter
AIUC-05	Mettre en correspondance les articles des normes avec les éléments de processus	Augmentée	Moyenne	MP-064	4	50%	Actif	Inactif
AIUC-06	Recherche sémantique dans les documents de processus publiés	Assistance	Faible	MP-074	8	75%	Actif	Hériter
AIUC-07	Suggestions de causes racines à partir de cas similaires	Augmentée	Moyenne	MP-076	12	75%	Actif	Hériter
AIUC-08	Classer la criticité des non-conformités	Augmentée	Élevée	MP-018	5	60%	Actif	Hériter
AIUC-09	Compiler le dossier d'entrée de la revue de direction	Assistance	Faible	MP-031	7	100%	Actif	Hériter
AIUC-10	Générer la liste de contrôle d'audit à partir du SIPOC et des procédures	Assistance	Faible	MP-039	5	100%	Actif	Hériter

Niveaux assistance et augmenté

Acceptée, modifiée ou rejetée, et journalisée

Aucun service d'IA externe n'est appelé

Une ligne par projet, une colonne par phase

Autres organisations en lecture seule

Export CSV

Organisations classées sur des indicateurs partagés

DynamicMS

HZ-AUT-QMS — Déploiement complet SMQ 202

FR

26

Salma Kettani

[→]

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

PILOTAGE

Benchmarking

Le même catalogue d'indicateurs alimente les deux vues ; chaque indicateur précise son unité et si une valeur haute ou basse est meilleure.

Dans mon organisation

Dans mon groupe

SMQ et QHSE

29 organisations partagent leurs données ; 1 ont refusé.

Avancement du cycle de vie

Moyenne du groupe: 86,1%

Rang	Organisation	Secteur	Valeur
1	Horizon Énergie & Services Publics	ENG	91,5%
2	Horizon Dispositifs MedTech	HLS	91%
3	Horizon Aérostructures	AER	90,8%
4	Horizon Produits de Consommation	CON	90,2%
5	Horizon Holding Universelle	UNI	90%
6	Horizon Industries de Procédés	PCI	89,5%
7	Horizon Coopératives Équitables	SSE	89%
8	Horizon Électronique	ELE	88,6%
9	Horizon Magasins de Détail	RET	87,8%
10	Horizon Systèmes Automobiles (vous)	AUT	87,7%

10 affichées sur 20

Même catalogue pour toutes les vues

Seules les organisations qui partagent

Masqué sous trois participants

POWERACT Consulting · Les principaux écrans

24

Catalogue, manuel ou avec l'IA

DynamicMS

AT-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 202!

FR

15

Tariq Saleh

[→]

FAVORIS

Accueil

Cycle de vie

Alertes

TRAVAIL

Accueil

Mes tâches

Cycle de vie

Alertes

GOVERNANCE

Risques et opportunités

KPI

Matrice RACSI

Règles et contrôles

ENREGISTREMENTS

Non-conformités

Actions

ATLAS PME UNIVERSELLE

Nouveau projet

Partez du catalogue de modèles, construisez-le manuellement à partir des bibliothèques de jalons et de listes de contrôle, ou laissez l'assistant le rédiger à partir d'une courte description.

Depuis le catalogue

Copie les phases, jalons, listes de contrôle et rôles d'un modèle publié.

Manuel

Vous choisissez le système, le parcours et les jalons associés à chaque phase.

Avec l'IA

Décrivez le projet ; acceptez, modifiez ou rejetez chaque élément proposé.

Décrire le projet

Description courte

Exemple : certification sécurité ISO 45001 de nos deux sites avant l'audit client de mars.

Rédiger le projet

Projet

Nom *

Score de complexité

50

Impact stratégique (20)

3 — Unité

Nouveauté technique (10)

3 — Nouvelle méthode

Charge réglementaire (20)

3 — Exigée par le client

Montant d'investissement (15)

3 — 50-250 k

Périmètre transverse (15)

Modèles par secteur, mode et parcours


Le score de complexité recommande le parcours

Chaque élément de l'IA accepté ou rejeté

POWERACT Consulting · Les principaux écrans

25

Rapports en trois langues et quatre formats



PDF, Excel, Word et CSV

Éléments de revue de direction
(ISO 9001 § 9.3.2)

Rapports arabes de droite à gauche


Un déploiement complet par secteur

Pour chaque secteur : le cycle de vie de la grande entreprise et les chiffres de la PME correspondante.



AEC et construction

Horizon Bâtiment & Construction • Nova Bâtiment & Construction



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	74	65
Macro-processus QHSE	75	66
Étapes QMS	721	660
Étapes QHSE	731	670
Avancement QMS	89%	90%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

ISO 19650, EN 1090, CE Marking (CPR) • Pack sectoriel: aucun

Aéronautique et défense

Horizon Aérostructures • Nova Aérostructures



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	82	65
Macro-processus QHSE	83	66
Étapes QMS	793	662
Étapes QHSE	803	672
Avancement QMS	91%	77%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

AS9100D, NADCAP, ITAR/EAR, AS9120B, EASA/FAA • Pack sectoriel: DMS-AERO

Automobile et transport

Horizon Systèmes Automobiles • Nova Systèmes Automobiles



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	82	67
Macro-processus QHSE	86	71
Étapes QMS	799	684
Étapes QHSE	839	724
Avancement QMS	82%	86%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables

IATF 16949, ISO 26262, ISO/SAE 21434, ASPICE, AEC-Q · Pack sectoriel: DMS-AUTO

Produits de consommation étendus

Horizon Produits de Consommation • Nova Produits de Consommation



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	66	65
Macro-processus QHSE	75	73
Étapes QMS	651	660
Étapes QHSE	740	740
Avancement QMS	88%	91%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

ISO 9001, ISO 22716, FDA CGMP, ISO 13485 • Pack sectoriel: aucun

Produits de grande consommation

Horizon Biens de Consommation • Nova Biens de Consommation



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	71	64
Macro-processus QHSE	76	66
Étapes QMS	694	650
Étapes QHSE	742	670
Avancement QMS	84%	77%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

ISO 22000, FDA 21 CFR 110, FSSC 22000, HACCP • Pack sectoriel: DMS-FOOD

Distribution

Horizon Distribution • Nova Distribution



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	67	64
Macro-processus QHSE	69	66
Étapes QMS	659	650
Étapes QHSE	679	670
Avancement QMS	83%	83%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

ISO 9001, GDP, IFS Logistic • Pack sectoriel: aucun

Électronique et haute technologie

Horizon Électronique • Nova Électronique



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	76	65
Macro-processus QHSE	80	69
Étapes QMS	736	660
Étapes QHSE	776	700
Avancement QMS	90%	78%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

IPC-A-610, IPC-J-STD-001, ISO 9001, RoHS, REACH • Pack sectoriel: DMS-AUTO

Énergie et services publics

Horizon Énergie & Services Publics • Nova Énergie & Services Publics



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	74	67
Macro-processus QHSE	80	71
Étapes QMS	723	680
Étapes QHSE	782	721
Avancement QMS	94%	88%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables

ISO 55001, IEC 62443, NERC CIP, IEC 62351 • Pack sectoriel: DMS-PROC

Fabrication et assemblage

Horizon Construction Métallique • Nova Construction Métallique




Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	72	65
Macro-processus QHSE	73	66
Étapes QMS	703	660
Étapes QHSE	713	670
Avancement QMS	80%	84%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables
EN 1090, ISO 3834, ISO 14554, DIN EN 1090-2 • Pack sectoriel: DMS-AUTO

Agroalimentaire et boissons

Horizon Agroalimentaire • Nova Agroalimentaire



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	72	65
Macro-processus QHSE	79	69
Étapes QMS	704	660
Étapes QHSE	772	700
Avancement QMS	83%	79%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS, IFS Food • Pack sectoriel: DMS-FOOD

Santé (établissements de soins)

Horizon Cliniques • Nova Cliniques



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	78	67
Macro-processus QHSE	79	68
Étapes QMS	760	680
Étapes QHSE	770	690
Avancement QMS	82%	79%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

JCI, ISO 9001, HIPAA, GDPR, NHA • Pack sectoriel: DMS-LSCI

Santé et sciences de la vie

Horizon Dispositifs MedTech • Nova Dispositifs MedTech



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	82	67
Macro-processus QHSE	84	68
Étapes QMS	792	680
Étapes QHSE	811	690
Avancement QMS	92%	88%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables

ISO 13485, FDA 21 CFR Part 820, EU MDR 2017/745 • Pack sectoriel: DMS-LSCI

Machines industrielles

Horizon Machines Industrielles • Nova Machines Industrielles




Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	71	66
Macro-processus QHSE	72	67
Étapes QMS	697	672
Étapes QHSE	707	682
Avancement QMS	83%	88%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables
EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN 62061, CE Marking • Pack sectoriel: DMS-AUTO

Infrastructures

Horizon Infrastructures • Nova Infrastructures




Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	67	65
Macro-processus QHSE	68	66
Étapes QMS	661	660
Étapes QHSE	671	670
Avancement QMS	84%	92%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables
ISO 55001, EN 1090, EN 1990, CE Marking • Pack sectoriel: DMS-PROC

Logistique

Horizon Logistique • Nova Logistique



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	69	64
Macro-processus QHSE	71	66
Étapes QMS	677	650
Étapes QHSE	697	670
Avancement QMS	86%	86%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

ISO 9001, TAPA FSR/TSR, IFS Logistics, GDP, AEO • Pack sectoriel: aucun

Industrie manufacturière (générique)

Horizon Industrie • Nova Industrie



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	72	65
Macro-processus QHSE	80	73
Étapes QMS	703	660
Étapes QHSE	783	740
Avancement QMS	81%	77%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE Marking • Pack sectoriel: DMS-AUTO

Procédés/pétrochimie

Horizon Pétrochimie • Nova Pétrochimie



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	73	66
Macro-processus QHSE	85	75
Étapes QMS	713	670
Étapes QHSE	832	761
Avancement QMS	87%	85%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables

API 510, API 570, ASME VIII, NBIC, ISO 14644 • Pack sectoriel: DMS-PROC

Industries de procédés

Horizon Industries de Procédés • Nova Industries de Procédés




Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	70	64
Macro-processus QHSE	73	66
Étapes QMS	683	650
Étapes QHSE	712	670
Avancement QMS	93%	88%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables
ISO 22000, FDA FSMA, HACCP, GMP • Pack sectoriel: DMS-FOOD

Enseignement privé

Horizon Écoles Privées • Nova Écoles Privées



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	59	64
Macro-processus QHSE	60	65
Étapes QMS	589	650
Étapes QHSE	599	660
Avancement QMS	88%	79%
Parcours PME	—	Léger


Normes incontournables

National Accreditation, ISO 21001, Reg. Educ. Authority

• Pack sectoriel: aucun

Pharmacie

Horizon Laboratoires Pharma • Nova Laboratoires Pharma



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	77	66
Macro-processus QHSE	81	69
Étapes QMS	744	670
Étapes QHSE	783	700
Avancement QMS	88%	81%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

GMP, ICH Q7/Q9/Q10, ISO 14644 • Pack sectoriel: DMS-LSCI

Pharmaceutique et procédés

Horizon Procédés Pharma • Nova Procédés Pharma



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	81	66
Macro-processus QHSE	87	69
Étapes QMS	782	670
Étapes QHSE	840	700
Avancement QMS	81%	87%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables

GMP (EU Annex 1), ICH Q7/Q9/Q10, ISO 14644, WHO TRS 961 · Pack sectoriel: DMS-LSCI

Procédés/produits emballés

Horizon Aliments Emballés • Nova Aliments Emballés



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	71	64
Macro-processus QHSE	73	65
Étapes QMS	692	650
Étapes QHSE	711	660
Avancement QMS	80%	82%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables

ISO 22000, FDA FSVP, HACCP, Codex Alim., GFSI • Pack sectoriel: DMS-FOOD

Enseignement public

Horizon Éducation Publique • Nova Éducation Publique



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	59	64
Macro-processus QHSE	60	65
Étapes QMS	589	650
Étapes QHSE	599	660
Avancement QMS	87%	82%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

Ministry of Education, National Curriculum, ISO 21001 · Pack sectoriel: aucun

Commerce de détail

Horizon Magasins de Détail • Nova Magasins de Détail



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	73	66
Macro-processus QHSE	74	67
Étapes QMS	713	670
Étapes QHSE	723	680
Avancement QMS	91%	90%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

ISO 9001, PCI DSS 4.0, GDPR, ISO 27001, ISO 45001 · Pack sectoriel: aucun

Distribution, chaussure et habillement

Horizon Mode & Chaussure • Nova Mode & Chaussure



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	65	64
Macro-processus QHSE	72	68
Étapes QMS	639	650
Étapes QHSE	707	690
Avancement QMS	81%	84%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

ISO 9001, GOTS, OEKO-TEX 100, SA8000 · Pack sectoriel: aucun

Semi-conducteurs et fabrication électronique

Horizon Semi-conducteurs • Nova Semi-conducteurs



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	83	67
Macro-processus QHSE	85	69
Étapes QMS	801	682
Étapes QHSE	821	702
Avancement QMS	84%	81%
Parcours PME	—	Standard


Normes incontournables

ISO 9001, IATF 16949, AEC-Q100, IEC 61508, ISO 14001

• Pack sectoriel: DMS-AUTO

Construction navale

Horizon Chantiers Navals • Nova Chantiers Navals




Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	70	65
Macro-processus QHSE	76	68
Étapes QMS	686	660
Étapes QHSE	744	690
Avancement QMS	92%	82%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables
SOLAS, MARPOL, IMO GBS, IACS • Pack sectoriel: DMS-MARI

Économie sociale et solidaire

Horizon Coopératives Équitables • Nova Coopératives Équitables




Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	60	64
Macro-processus QHSE	66	67
Étapes QMS	593	650
Étapes QHSE	651	680
Avancement QMS	90%	81%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables
Fairtrade, WFTO, SA8000, ISO 26000 · Pack sectoriel: aucun

Télécommunications

Horizon Réseaux Télécoms • Nova Réseaux Télécoms



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.


	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	76	66
Macro-processus QHSE	77	67
Étapes QMS	737	670
Étapes QHSE	747	680
Avancement QMS	82%	91%
Parcours PME	—	Léger

Normes incontournables

TL 9000, ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301 • Pack sectoriel: aucun

Universel (tous secteurs)

Horizon Holding Universelle • Atlas PME Universelle



Écran Cycle de vie du déploiement SMQ : cartes de phase avec étapes terminées et statut des jalons.

	Grande entreprise	PME
Macro-processus QMS	111	61
Macro-processus QHSE	121	61
Étapes QMS	1057	620
Étapes QHSE	1155	620
Avancement QMS	90%	90%
Parcours PME	—	Standard

Normes incontournables

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 • Pack sectoriel: aucun

Installer, initialiser et lancer en trois commandes par dossier



server : npm install · npm run seed · npm run dev



web : npm install · npm run dev



Ouvrez <http://localhost:5173> et connectez-vous avec un compte de démonstration (mot de passe Demo@2026)

Les guides utilisateur indiquent, pour chaque étape des cinq scénarios, les valeurs à saisir.