

## Баг №133: БС::Периферия: Ошибка оплаты картой при использовании банковского терминала Сбикбанка

Номер бага

133

Название

БС::Периферия: Ошибка оплаты картой при использовании банковского терминала Сбикбанка

Дата создания бага

2025-09-18

Тема

Периферия::пинпад::Не проходит оплата/ ошибка при оплате картой

Статус

В списке задач

Код статуса

BACKLOG

Влияние

Усложняет процесс работы с банковским терминалом

Описание

На аппарате при использовании банковского терминала в момент продажи по карте возникает ошибка: Ошибка оплаты картой не зависимо от продаваемого товара. При этом на банковский терминал до момента возникновения ошибки передается запрос и оплата по карте проходит успешно.

Временное решение

ожидать исправления со стороны драйвера эквайринга