

Баг №145: БС::Периферия:: При оплате по банковскому терминалу Iena 118 возникают ошибки

Номер бага

145

Название

БС::Периферия:: При оплате по банковскому терминалу Iena 118 возникают ошибки

Дата создания бага

2026-06-26

Тема

Периферия::Сторонний пинпад::Не проходит оплата/ ошибка при оплате картой

Статус

В списке задач

Код статуса

BACKLOG

Влияние

Блокирует оплату по банковской карте

Описание

При оплате по банковскому терминалу Iena 118 возникают ошибки

Временное решение

рекомендуем обратиться за деталями к изготовителю терминала