Requirements and Design Documentation (RDD)

Version 0.1

ESEP - Praktikum - Wintersemester 2016

Lüdemann	Mona	2212744	mona.luedemann1@haw-hamburg.de
Butkereit	Marvin	2247550	marvin.butkereit@haw-hamburg.de
Schumacher	Wilhelm	2245216	wilhelm.schumacher@haw-hamburg.de
Melkonyan	Anushavan	2243668	anushavan.melkonyan@haw-hamburg.de
Colbow	Marco	2177095	marco.colbow@haw-hamburg.de
Cakir	Mehmet	2195657	mehmet.cakir@haw-hamburg.de

25. Oktober 2016

$\ddot{\mathbf{A}}\mathbf{n}\mathbf{d}\mathbf{e}\mathbf{r}\mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{g}\mathbf{s}\mathbf{h}\mathbf{i}\mathbf{s}\mathbf{t}\mathbf{o}\mathbf{r}\mathbf{i}\mathbf{e}\mathbf{:}$

Version	Author	Datum	Anmerkungen/Änderungen
0.1	Mehmet Cakir	2016-10-18	Kapitel 1-4 und Testkonzept

In halts verzeichn is

In	naltsverzeichnis	2
1	Teamorganisation 1.1 Verantwortlichkeiten 1.2 Absprachen 1.3 Repository-Konzept	. 3
2	Projektmanagement	4
	2.1 Prozess	
	2.2 PSP/Zeitplan/Tracking	
	2.3 Qualitätssicherung	. 4
3	Randbedingungen	5
	3.1 Entwicklungsumgebung	. 5
	3.2 Werkzeuge	. 5
	3.3 Sprachen	. 5
4	Requirements and Use Cases	6
	4.1 Systemebene	. 6
	4.1.1 Stakeholder	
	4.1.2 Anforderungen	
	4.1.3 Systemkontext	
	4.1.4 Use Cases	
	4.2 Systemanalyse	
	4.3 Softwareebene	
	4.3.1 Systemkontext	
	4.3.2 Anforderungen	. 12
5	Design	12
	5.1 System Architektur	
	5.2 Datenmodellierung	
	5.3 Verhaltensmodellierung	. 13
6	Implementierung	13
7	Testen	13
	7.1 Testplan	. 13
	7.2 Testkonzept	. 13
	7.3 Abnahmetest	. 14
	7.4 Testprotokolle und Auswertungen	. 14
8	Lessons Learned	14
9	Anhang	14
	9.1 Glossar	. 14
	9.2 Abkürzungen	. 14

1 Teamorganisation

Grundsätzlich kann jedes Teammitglied eine Aufgabe seiner Wahl übernehmen. Die Aufgaben, dessen Verteilung bei jedem Meeting neu beschlossen wird, richten sich nach den zu bewältigenden Milestones(siehe [?]) zum jeweiligen Praktikumstermin. Allerdings wurden für die Projektleitung und die Pflege des RDD-Dokuments jeweils eine Person bestimmt, welche im Unterkapitel 1.1 eingesehen werden können.

1.1 Verantwortlichkeiten

Aufgabe	Zuständige/r	Bemerkung
Projektleitung	Mona	Die Projektleitung hält den Fortschritt im
		Auge und benachrichtigt insbesondere bei
		Nichteinhalten des Zeitplans alle Teammit-
		glieder. Außerdem hat die Projektleitung bei
		Unstimmigkeiten immer das letzte Wort.
RDD-Pflege	Mehmet	Der Zuständige ist für die Gestaltung und für
		die Vollständigkeit des RDDs verantwortlich.
		Er kann andere Gruppenteilnehmer dazu auf-
		fordern Inhalte für das Dokument zu erarbei-
		ten und ihm bereit zu stellen.
Protkollführung	Alle Teammitglieder	Die Protokollführung wird reihum von ei-
		nem anderen Gruppenmitglied übernommen.
		Dabei wird folgende Reihenfolge eingehalten:
		Mona ightarrow Marvin ightarrow Marco ightarrow Wilhelm ightarrow 0
		$Mehmet \rightarrow Anushavan$

Tabelle 1: Zuteilung von Verantwortlichkeiten

1.2 Absprachen

Zur Kommunikation außerhalb der Praktikumstermine werden Slack und WhatsApp verwendet. Unstimmigkeiten, Fragen und Inkenntnissetzung können somit interaktiv geklärt bzw. mitgeteilt werden. Es wird erwartet, dass jedes Teammitglied so schnell wie möglich darauf reagiert. In folgender Abbildung 1 werden die Termine der Meetings dargestellt:

Terminplan für Meetings				
Oktober	Mi, 05.10.	Do, 13.10.	Mi, 19.10.	Mi, 26.10.
	ab 16:00 Uhr	ab 12:00 Uhr	ab 16:00 Uhr	ab 16:00 Uhr
November	Do, 03.11.	Do, 10.11.	Mi, 16.11.	Mi, 23.11.
	ab 12:00 Uhr	ab 12:00 Uhr	ab 16:00 Uhr	ab 16:00 Uhr
Dezember	Do, 01.12.	Mi, 07.12.	Mi, 14.12.	Do, 22.12.
	ab 12:00 Uhr	ab 16:00 Uhr	ab 16:00 Uhr	ab 12:00 Uhr
Weitere Termine können/müssen je nach Bedarf in der Gruppe vereinbart werden.				

Abbildung 1: Terminplan der Meetings

1.3 Repository-Konzept

Das Projekt wird mit dem Versionskontrollsystem Git verwaltet. Zentral wurde ein Repository auf GitHub angelegt. Erreichbar ist das Repository unter https://github.com/mbutkereit/conveyor. Änderungen werden lokal auf einem anderen Branch als auf dem Master vorgenommen. Wenn die Änderungen gepusht werden sollen, muss zuvor auf den Master Branch gewechselt und gepullt werden. Nun kann ein Merge mit dem lokal anderen Branch durchgeführt und ggf. Mergekonflikte gelöst werden. Anschließend kann gepusht werden.

2 Projektmanagement

Für die Gewährleistung eines guten Managements, werden in den folgenden Kapiteln erklärt wie die Teammitglieder mit ihren Aufgaben umgehen bzw. wann eine gegenseitige Benachrichtigung über ihren Fortschritt spätestens stattfinden sollte.

2.1 Prozess

Das Projekt wird auf Grundlage der geforderten Milestones nach und nach umgesetzt. Für jede Implementierung ist zuvor ein geeignetes sowie größtenteils selbsterklärendes bzw. verständliches, aber auch möglichst vollständiges Diagramm anzufertigen. Bestenfalls sollte die Visualisierung vor der Implementierung allen anderen Teammitgliedern vorgestellt werden, um mögliche Verbesserungen einzuholen und ggf. Konflikte früh zu erkennen sowie sie zu lösen.

2.2 PSP/Zeitplan/Tracking

Zu jedem Praktikumstermin wird erwartet, dass die verteilten Aufgaben bzw. Milestones erfüllt werden. Um dies möglichst zu gewährleisten, muss jedes Teammitglied bei Schwierigkeiten andere Teammitglieder darüber sofort in Kenntnis setzen, damit frühzeitig ausgeholfen werden kann.

2.3 Qualitätssicherung

Hinsichtlich der Qualitätssicherung, werden die vier Punkte Team, Modellierung, Code und Förderband herangezogen.

- 1. Team: Jedes Teammitglied sollte über seine eigenen Fähigkeiten im Klaren sein und möglichst nur Aufgaben übernehmen, wofür es sich am besten geeignet fühlt. Darüber hinaus muss jedes Teammitglied bei Möglichkeit stets seine Unterstützung anbieten. Bei Problemen oder Überforderung müssen alle anderen Teammitglieder darüber unterrichtet werden und Aufgaben ggf. neu verteilt werden.
- 2. **Modellierung:** Vor der Implementierung muss eine geeignete Visualisierung erstellt, anderen Teammitgliedern vorgestellt und untereinander diskutiert werden.
- 3. Code: Der Code wird nach beschlossenen Konventionen gefertigt. Dabei werden bekannte Pattern eingesetzt und möglichst einfache sowie übersichtliche Realisierungen angestrebt.
- 4. **Förderband:** Um hohen Durchsatz sowie Effizienz bei der Aussortierung zu erzielen, werden die Komponenten mit der höchstmöglichen Leistung für die jeweilige Situation angetrieben, während die Sicherheit des Bedieners im Vordergrund steht. Dabei werden Fehler- bzw. Ausnahmezustände ggf. durch einfache Signalcodes mithilfe der Ampel dem Bediener mitgeteilt.

3 Randbedingungen

In diesem Kapitel werden die Bedingungen genannt unter denen das Projekt umgesetzt wird und die Mittel, die für die Umsetzung herangezogen werden.

3.1 Entwicklungsumgebung

Die beiden Förderbänder werden über zwei QNX Systeme gesteuert, die über eine serielle Schnittstelle verbunden sind. Als IDE wird QNX Momentics auf Windows 7 verwendet.

3.2 Werkzeuge

- QNX Momentics IDE 5.0
- Latex
- Git(GitHub)

3.3 Sprachen

Das System wird in C++ 11 programmiert. Die dazukommenden Bibliotheken sind in folgender Tabelle 2 aufgelistet:

Name	Version	Autor
HWaccess.h	Unknown	Prof. Dr. Stephan Pareigis
HAWThread.h	Unknown	Prof. Dr. Stephan Pareigis
Lock.h	0.1	Simon Brummer

Tabelle 2: Verwendete Programmierbibliotheken

4 Requirements and Use Cases

4.1 Systemebene

4.1.1 Stakeholder

Stakeholder	Interessen
Kunde	 fehlerfreie Umsetzung der Anforderungen erfolgreiche Beendigung des Projektes
Designer	 übersichtliches, leicht erweiterbares Design sorgfältige Dokumentation
Entwickler	präzises Designsinnvolle Kommentarelesbarer Code
Tester	- übersichtliches, vollständiges Testkonzept
Bediener (Mitarbeiter, die das Laufband später bedienen sollen)	- einfache und intuitive Bedienung
Instanthalter	- robustes System
Andere Mitarbeiter	- Kenntnis über System und Funktions- weise

Tabelle 3: Stakeholder und ihre Interessen

4.1.2 Anforderungen

Titel	Beschreibung
Ansteuerung der Ampel	Das System soll die Ampel ansteuern können: - grünes Licht bei Normalbetrieb, fehlerfrei - gelbes Licht bei Warnings - rotes Licht bei Errors
Ansteuerung der Motoren der Laufbänder	Die Motoren der Laufbänder sollen ansteuerbar sein in folgenden Varianten: - Rechtslauf - Linkslauf - Langsam - Stopp
Ansteuerung der Weiche	Eine prinzipielle Ansteuerung der Weichen soll möglich sein. Außerdem soll beachtet werde, dass die Weichen nur für kurze Zeit auf Durchgang gestellt werden dürfen, um eine Beschädigung des System zu vermeiden.
Erkennung von Werkstücken	Das System muss drei Arten von Werkstücke zuordnen können: - Flache Werkstücke - Werkstücke mit Metalleinsatz (Bohrung liegt nach oben oder unten) - Werkstücke ohne Metalleinsatz (Bohrung liegt nach oben oder unten)
Aussortierung von Werkstücken	Flache Werkstücke und Werkstücke, bei der die Bohrung nach unten liegt, sollen aussortiert werden.
Reihenfolge der Werkstücke	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Tabelle 4: Anforderungen
(Teil 1) $\,$

Titel	Beschreibung
Erkennung von Überschlagen der	Das System soll erkennen, wenn sich
Werkstücke + Aussortierung des be-	Werkstücke bei der Übergabe von Band 1
treffenden Werkstücks	zu Band 2 überschlägt und das betreffen-
	de Werkstück soll anschließend auf Band 2
	aussortiert werden.
Langsamer Transport bei Höhenmessung	Wenn ein Werkstück durch die
	Höhenmessung transportiert wird, soll das
	Förderband langsam laufen.
Konsolenausgabe am Ende von Band 2	Wenn ein Werkstück das Ende von Band
	2 erreicht, sollen auf der Konsole folgende
	Werkstückdaten ausgegeben werden:
	- ID
	- Typ
	- Höhen-Messwert von Band 1
	- Höhen-Messwert von Band 2
Konsolenausgabe am Ende von Band 3	Am Ende des dritten Bandes sollen die
	Werkstückdaten aller drei Werkstücke aus-
	gegeben werden.
Stopp der Bänder bei keinen Werkstücken	Alle drei Bänder sollen jeweils stoppen,
	wenn sich kein Werkstück auf ihnen be-
	findet.
Erkennung voller Rutschen	Volle Rutschen müssen erkannt werden.
Rutschen koordinieren	Ist die Rutsche auf Band 1 voll, so soll die
	Aussortierung über Band 2 erfolgen. Um-
	gekehrt, ist die Rutsche auf Band 2 voll,
	so soll die Aussortierung bereits auf Band
Gebündelter Transport von	1 erfolgen. Die drei sortierten Werkstücke sollen
Gebündelter Transport von Werkstückgruppen auf Band 3	gebündelt (im Abstand von 0-2cm) an
merverackrabben am pana 3	das Ende des dritten Bandes transportiert
	werden. Der Platz zwischen den Dreier-
	gruppen soll möglichst gering sein.
Fehlererfassung: Verschwinden von	Es soll erkannt werden, wenn Werkstücke
Werkstücken + Reaktion	verschwinden mittels der zu langen Lauf-
, or in the state of the state	zeit zwischen den Lichtschranken. Reakti-
	on: Bandstopp, Fehlermeldung
	on. Dandstopp, remembering

Tabelle 5: Anforderungen
(Teil 2) $\,$

Titel	Beschreibung
Fehlererfassung: Hinzufügen von	Er soll erkannt werden, wenn Werkstücke
Werkstücken + Reaktion	hinzugefügt werden mittels der zu kurzen
	Laufzeit zwischen den Lichtschranken. Re-
	aktion: Bandstopp, Fehlermeldung
Fehlererfassung: Beide Rutschen voll +	Es soll erkannt werden, wenn beide Rut-
Reaktion	schen voll sind. Reaktion: Bandstopp, Feh-
	lermeldung

Tabelle 6: Anforderungen
(Teil 3)

4.1.3 Systemkontext

Port A (Ausgabeport)

Ereignis	Methodenname
Motor Rechtslauf	right()
Motor Linkslauf	fast()
Motor Langsam	stop()
Motor Stopp	stop()
Weiche Auf	<pre>switchOpen() switchClosed()</pre>
Ampel Grün	<pre>turnGreenOn() turnGrennOff()</pre>
Ampel Gelb	<pre>turnYellowOn() turnYellowOff()</pre>
Ampel Rot	<pre>turnRedOn() turnRedOff()</pre>

Tabelle 7: API auf Port A(Ausgabeport)

Port B (Eingabeport)

Ereignis	Methodenname
Einlauf Werkstück	isItemRunningIn()
Werkstück in Höhenmessung	isItemAltimetry()
Höhenmessung	isItemInAltimetryToleranceRange()
Werkstück in Weiche	isItemSwitch()
Werkstück Metall	isItemMetal()
Weiche offen	isSwitchOpen()
Rutsche voll	isSkidFull()
Auslauf Werkstück	isItemRunningOut()

Tabelle 8: API auf Port B (Eingabeport)

Port C (Ein-/Ausgabeport)

Ereignis	Methodenname	
LED Starttaste	<pre>turnLedStartOn() turnLedStartOff()</pre>	
LED Resettaste	<pre>turnLedResetOn() turnLedResetOff()</pre>	
LED Q1	turnLedQ10n() turnLedQ10ff()	
LED Q2	turnLedQ20n() turnLedQ20ff()	
Taste Start	isButtonStartPressed()	
Taste Stopp	isButtonStopPressed()	
Taste Reset	isButtonResetPressed()	
Taste E-Stopp	isButtonEStopPressed()	

Tabelle 9: API auf Port C (Ein-/Ausgabeport)

4.1.4 Use Cases

1. Flache Werkstücke aussortieren

Akteure: Mitarbeiter (legt die Werkstücke auf das Band), Höhenmessung, Weiche

Auslösendes Ereignis: Höhenmessung erkennt das flache Werkstück.

Kurzbeschreibung: Die flachen Werkstücke werden auf Band 1 mit der Höhenmessung erkannt und über die Weiche aussortiert.

2. Werkstückdaten ausgeben

Akteure: Lichtschranke, Display

Auslösendes Ereignis: Die Lichtschranke auf Band 2 wird durchquert.

Kurzbeschreibung: Wenn ein Werkstück das Ende von Band 2 erreicht, werden die Werkstückdaten auf dem Display ausgegeben.

3. Ausgabe der Werkstücke auf Band 3 in der richtigen Reihenfolge

Akteure: Lichtschranke, Mitarbeiter (nimmt die Werkstücke im Empfang), Weiche

Auslösendes Ereignis: Es sind die drei richtigen Werkstücke auf Band 3 vorhanden.

Kurzbeschreibung: Auf Band 3 werden jeweils 3 Werkstücke gebündelt in der richtigen Reihenfolge ($BohrungobenohneMetall \rightarrow BohrungobenohneMetall) ausgegeben.$

4.2 Systemanalyse

Ihr technisches System hat aus Sicht der Software bestimmte Eigenschaften. Was muss man für die Entwicklung der Software in Struktur, Schnittstellen, Verhalten und an Besonderheiten wissen? Wählen sie eine Kapitelstruktur, die am besten zur Dokumentation ihrer Ergebnisse geeignet ist.

4.3 Softwareebene

Sie sollen Software für die Steuerung des technischen Systems erstellen. Aus den Anforderungen auf der Systemebene und der Systemanalyse ergeben sich Anforderungen für Ihre Software. Insbesondere wird sich die Software der beiden Anlagenteile in einigen Punkten unterscheiden. Dokumentieren sie hier die Anforderungen, die sich speziell für die Software ergeben haben.

4.3.1 Systemkontext

Wie sieht der Kontext Ihrer Software aus? Wie erfolgt die Kommunikation mit Nachbarsystemen? Liste der ein- und ausgehenden Signale/Nachrichten.

4.3.2 Anforderungen

Welche wesentlichen Anforderungen ergeben sich aus den Systemanforderungen für ihre Software? Achten sie auf die entsprechende Attribuierung. Berücksichtigen sie auch mögliche Fehlbedienungen und Fehlverhalten des Systems.

5 Design

Anmerkung: Die Implementierung MUSS zu Ihrem Design-Modell konsistent sein. Strukturen, Verhalten und Bezeichner im Code müssen mit dem Modell übereinstimmen. Daher ist ein wohlüberlegtes Design wichtig.

5.1 System Architektur

Erstellung sie eine Architektur für Ihre Software. Geben sie eine kurze Beschreibung Ihrer Architektur mit den dazugehörenden Komponenten und Schnittstellen an. Dokumentieren sie hier wichtige technische Entscheidungen. Welche Pattern werden gegebenenfalls verwendet? Wie erfolgt die interne Kommunikation?

5.2 Datenmodellierung

Bestimmen sie das Datenmodell und dokumentieren sie es hier mit Hilfe von UML Klassendiagrammen unter Beachtung der Designprinzipien. Die Modelle können mit Hilfe eines UML-Tools erstellt werden. Hier ist dann ein Übersichtsbild einzufügen. Geben sie eine kurze textuelle Beschreibung des Datenmodells und deren wichtigsten Klassen und Methoden an.

5.3 Verhaltensmodellierung

Ihre Software muss zur Bearbeitung der Aufgaben ein Verhalten aufweisen. Überlegen sie sich dieses Verhalten auf Basis der Anforderungen und modellieren sie das Verhalten unter Verwendung von Verhaltensdiagrammen. Sie können für die Spezifikation der Prozess-Lenkung entweder Petri-Netze oder hierarchische Automaten verwenden. Die Modelle können mit Hilfe eines UML-Tools erstellt werden. Hier sind dann kommentierte Übersichtsbilder einzufügen.

6 Implementierung

Anmerkung: Nur wichtige Implementierungsdetails sollen hier erklärt werden. Code-Beispiele (snippets) können hier aufgelistet werden, um der Erklärung zu dienen. Anmerkung: Bitte KEINE ganze Programme hierhin kopieren!

7 Testen

Machen sie sich auf Basis ihrer Überlegungen zur Qualitätssicherung Gedanken darüber, wie sie die Erfüllung der Anforderungen möglichst automatisiert im Rahmen von Unit-Test, Komponententest, Integrationstest, Systemtest, Regressionstest und Abnahmetest überprüfen werden.

7.1 Testplan

Definieren sie Zeitpunkte für die jeweiligen Teststufen in ihrer Projektplanung. Dazu können sie die Meilensteine zu Hilfe nehmen.

7.2 Testkonzept

7.3 Abnahmetest

Leiten sie die Abnahmebedingungen aus den Kunden-Anforderungen her. Dokumentieren sie hier, welche Schritte für die Abnahme erforderlich sind und welches Ergebnis jeweils erwartet wird (Test Cases).

7.4 Testprotokolle und Auswertungen

Hier fügen sie die Test Protokolle bei, auch wenn Fehler bereits beseitigt worden sind, ist es schön zu wissen, welche Fehler einst aufgetaucht sind. Eventuelle Anmerkung zur Fehlerbehandlung kann für weitere Entwicklungen hilfreich sein. Das letzte Testprotokoll ist das Abnahmeprotokoll, das bei der abschließenden Vorführung erstellt wird. Es enthält eine Auflistung der erfolgreich vorgeführten Funktionen des Systems sowie eine Mängelliste mit Erklärungen der Ursachen der Fehlfunktionen und Vorschlägen zur Abhilfe

8 Lessons Learned

Führen sie ein Teammeeting durch in dem gesammelt wird, was gut gelaufen war, was schlecht gelaufen war und was man im nächsten Projekt (z.B. im PO) besser machen will. Listen sie für die Aspekte jeweils mindestens drei Punkte auf. Weitere Erfahrungen und Erkenntnisse können hier ebenso kommentiert werden, auch Anregungen für die Weiterentwicklung des Praktikums.

9 Anhang

9.1 Glossar

Eindeutige Begriffserklärungen

9.2 Abkürzungen

Listen sie alle Abkürzungen auf, die sie in diesem Dokument benutzt haben.

Funktion:	Test erfolgreich	Anmerkung
Erkennung der Werkstücke		
am Anfang des		
Förderbandes		
Flache Werkstücke werden		
aussortiert		
Bei der Aussortierung der		
flachen Werkstücke blinkt		
die gelbe Leuchte		
Werkstücke mit der Boh-		
rung nach unten werden		
aussortiert		
Bei Förderband 1, Fehler-		
meldung bei voller Rutsche		
Bei Förderband 2, Feh-		
lermeldung und Stopp		
von Förderband 1 und		
Förderband 2 bei voller		
Rutsche		
Stopp beim leeren		
Förderband		
Beim Verschwinden von		
Werkstücken wird eine		
Fehlermeldung ausgegeben		
und das Förderband stoppt		
Beim Hinzufügen von		
Werkstücken mitten auf		
dem Förderband wird eine		
Fehlermeldung ausgegeben		
und das Förderband stoppt		
Am Ende von Band 2 soll		
die gewünschte Reihenfolge		
der Werkstücke entstehen		
Am Ende vom Band 2		
werden die Werkstückdaten		
ausgegeben auf der Konsole		

Tabelle 10: Testauswertung
(Teil 1) $\,$

Funktion:	Test erfolgreich	Anmerkung
Am Ende vom Band 3 wer-		
den die Werkstückdaten als		
3er Gruppe ausgegeben auf		
der Konsole		
Förderband 3 transportiert		
die Werkstücke erst dann		
bis zum Ende des Ban-		
des wenn die 3er Gruppe		
vollständig ist.		

Tabelle 11: Testauswertung
(Teil 2) $\,$