Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
PLANTA DE OXÍGENO

Fecha Elaboración Documento:	abr-25
Versión:	1

														Evaluación Residual de Riesgo					
Procesos (Operativos/ Administrativos)	**Actividad**	**Tarea**	**Peligro (A las personas, equipos o continuidad operacional)**	**Evento TOP**	**Evento de riesgo no deseado (Riesgo)**	**Ámbito en evaluación**	**P**	**C**	**MR**	**Clasificación (Alto, Medio, Bajo)**	**Controles Preventivos, Controles Mitigadores y Controles Adicionales (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos)**	**Responsable de implementación del control**	**¿Evento de Riesgo es de Alto Impacto? Si / NO**	**Ámbito en evaluación**	**P**	**C**	**MR**	**Clasificación (Alto, Medio, Bajo)**	**Responsable de verificación del control**
			Tramitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	**Impacto contra estructura u objeto**	**Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo**	**Riesgo a la Seguridad**	**2**	**4**	**8**	**Medio**	**CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el tránsito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo seguro.	**Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno**	**No**	**Riesgo a la Seguridad**	**1**	**4**	**4**	**Bajo**	**Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta**
						Riesgo a la Salud	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo a la Salud**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo de Discontinuidad Operacional**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
			Tramitar por pasillo, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Tramitar por pasillo, grating, bodega, casa cambio, ducha	**Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.**	**Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel**	**Riesgo a la Seguridad**	**4**	**8**	**32**	**Alto**	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o diños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base	**Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno**	**Si**	**Riesgo a la Seguridad**	**2**	**8**	**16**	**Medio**	**Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta**
						Riesgo a la Salud	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo a la Salud**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo de Discontinuidad Operacional**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
			transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical	**Perdida de equilibrio en altura**	**Caida a distinto nivel**	**Riesgo a la Seguridad**	**4**	**8**	**32**	**Alto**	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP1: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, TRABAJOS EN ALTURA FÍSICA. CCP2: CONDICIÓN DE SALUD FÍSICA Y MENTAL COMPATIBLE. CCP5: CONTROL DE ACCESO Y SEGREGACIÓN. **CONTRLES CRITICOS MITIGADORES** CCM2: RESPUESTA ANTE URGENCIA MÉDICA. CCM3: RESPUESTA A EMERGENCIA EN CAÍDA O RESCATE EN ALTURA. **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ELF NM2 Caída de distinto nivel por trabajador en altura física. Aplicar ART, Verificar entorno. Verificar zona bien iluminada Verificar sistemas anti caídas en buen estado Realizar check list de arnés.	**Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno**	**Si**	**Riesgo a la Seguridad**	**2**	**8**	**16**	**Bajo**	**Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta**
						Riesgo a la Salud	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo a la Salud**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo de Discontinuidad Operacional**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
	Traslado hacia puesto de trabajo	**1-Subir y bajar escaleras vertical 2-Traslado hacia y desde puntos de trabajo 3-Subir y bajar escaleras**	**Tramitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos**	**Interacción con fuertes ruidos**	**Exposición a ruido**	**Riesgo a la Seguridad**	**2**	**4**	**8**	**Medio**	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica .Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	**Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno**	**No**	**Riesgo a la Seguridad**	**1**	**4**	**4**	**Bajo**	**Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta**
						Riesgo a la Salud	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo a la Salud**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo de Discontinuidad Operacional**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
			Tramitar Por Planta De Oxígeno	**Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxígeno)**	**Exposición a sustancias peligrosas**	**Riesgo a la Seguridad**	**4**	**8**	**32**	**Alto**	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables críticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. **CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	**Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno**	**Si**	**Riesgo a la Seguridad**	**2**	**8**	**16**	**Medio**	**Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta**
						Riesgo a la Salud	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo a la Salud**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo de Discontinuidad Operacional**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
			Tramitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	**Interacción con gases SO3, SO2**	**Exposición a gases**	**Riesgo a la Seguridad**	**2**	**4**	**8**	**Medio**	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	**Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno**	**No**	**Riesgo a la Seguridad**	**1**	**4**	**4**	**Bajo**	**Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta**
						Riesgo a la Salud	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo a la Salud**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo de Discontinuidad Operacional**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
			Tramitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	**Impacto contra estructura u objeto**	**Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo**	**Riesgo a la Seguridad**	**2**	**4**	**8**	**Medio**	**CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el tránsito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo seguro.	**Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno**	**No**	**Riesgo a la Seguridad**	**1**	**4**	**4**	**Bajo**	**Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta**
						Riesgo a la Salud	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo a la Salud**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Riesgo de Discontinuidad Operacional**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
			Tramitar cerca de energías hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire	**Pérdida de control energía**	**Golpeado por liberación descontrolada de la energía Contacto con**	**Riesgo a la Seguridad**	**4**	**8**	**32**	**Alto**	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistemas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Mantener área segregada para realizar trabajos de energías . Prohibido intervenir equipos a los cuales no me encuentro autorizado y no posee las competencias.	**Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno**	**No**	**Riesgo a la Seguridad**	**2**	**8**	**16**	**Medio**	**Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta**

			comprimido, agua, agua caliente, gas.		energía descontrolada	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Manipular herramienta que se utiliza para apreta	Interacción con herramientas, lleves de apreta	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Utilizar la herramienta correcta para la tarea. Ubicarse de modo de no perder el equilibrio al efectuar el apreté de tuercas/pernos/válvulas Uso de EPP adecuado a la tarea. Mantenimiento regular a las herramientas. Verificar buena iluminación en el lugar de trabajo. Evtar utilizar herramientas que no están diseñadas para la tarea. Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Mala postura para el accionamiento de válvula	Postura forzada	Lumbago Lesiones esqueléticas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Pausas activas Rotación de los puestos de trabajo Ejercicios de distensión antes y durante el trabajo Cumplimiento marco legal y Protocolo TMERT Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento riegos inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Accionamiento de válvulas manuales	1- Apertura y cierre de válvulas manuales de agua industrial 2- Apertura y cierre de válvula de gas de instrumentación 3- Apertura y cierre de válvulas manuales de purgas de condensado					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxigeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxigeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el tránsito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Intervenir energías hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire comprimido, agua, agua caliente, gas.	Pérdida de control energía	Golpeado por liberación descontrolada de la energía Contacto con energía descontrolada	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistemas CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Mantener área segregada para realizar trabajos de energías . Prohibido intervenir equipos a los cuales no me encuentro autorizado y no posee las competencias.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Compresión de aire	Desenergizacion y bloqueo de energías peligrosas para la intervención de equipos y redes	1-Desenergización y bloqueo de redes de agua industrial 2-Desenergizacion y bloqueo de redes de aire de alta presión 3-Desenergizacion y bloqueo de redes de aire de instrumentación 4-Desenergizacion y bloqueo de equipos 5-Desenergizar y bloquear sistemas hidráulicos (aceite)	Transitar cerca de equipos con partes móviles	Interacción con partes móviles	Atrapamiento Aprisionamiento	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP1: Guardas y protecciones de equipos y máquinas con sistemas con partes móviles. CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o máquinas con sistemas con partes móviles. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Sistemas de parada de emergencia. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Solicitar autorización de ingreso al encargado del área. Respetar segregación y señalización	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructura; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Intervenir equipo con energía eléctrica	Interacción con energía eléctrica	Contacto con energías eléctrica Electrocución	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP1: Identificación y corte efectivo de todas las fuentes de energía. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Kit de rescate eléctrico. CCM4: Respuesta ante urgencia médica. **CONTROLES ADICIONALES** Solo personal autorizado podrá intervenir conexiones o conductores eléctricos. Solo personal autorizado podrá ingresar a salas eléctricas. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Asegure óptima condición de cables conductores de los equipos y su conexión en su área de trabajo. Informe a su supervisor	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transito cerca de equipos de generación de calor	Interacción con altas temperaturas	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. Respete la señalización de advertencia de Peligro de Área o Equipo de Alta temperatura. No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	NN	N/A	NN	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxigeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxigeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. **CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura o objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el transito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de energías hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire comprimido, agua, agua caliente, gas.	Pérdida de control energía	Golpeado por liberación descontrolada de la energía Contacto con energía descontrolada	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistemas **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Mantener área segregada para realizar trabajos de energías . Prohibido intervenir equipos a los cuales no me encuentro autorizado y no poseo las competencias.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tramitar cerca de equipos con partes móviles	Interacción con partes móviles	Atrapamiento Aprisionamiento	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP1: Guardas y protecciones de equipos y máquinas con sistemas con partes móviles. CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o máquinas con sistemas con partes móviles. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Sistemas de parada de emergencia. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Solicitar autorización de ingreso al encargado del área. Respetar segregación y señalización	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tramitar por pasillos, pisos y barandas Desfonde de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Tramitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructura para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructura; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inspección Redes		1-Inspeccion de redes de agua industrial 2-Inspeccion de redes de aire de alta presión 3-Inspeccion de redes de aire de instrumentación 4- Inspección sistemas hidráulicos (aceite)	Tramito cerca de equipos de generación de calor	Interacción con altas temperaturas	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. Respete la señalización de advertencia de Peligro de Área o Equipo de Alta temperatura. No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tramitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tramitar por Planta De Oxigeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxigeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. **CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tramitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tramitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el transito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo seguro.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tramitar cerca de energías hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire comprimido, agua, agua caliente, gas.	Pérdida de control energía	Golpeado por liberación descontrolada de la energía Contacto con energía descontrolada	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistemas **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Mantener área segregada para realizar trabajos de energías . Prohibido intervenir equipos a los cuales no me encuentro autorizado y no poseo las competencias.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
					Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tramitar cerca de equipos con partes móviles	Interacción con partes móviles	Atrapamiento Aprisionamiento	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP1: Guardas y protecciones de equipos y máquinas con sistemas con partes móviles. CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o máquinas con sistemas con partes móviles. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Sistemas de parada de emergencia. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Solicitar autorización de ingreso al encargado del área. Respetar segregación y señalización	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta

						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Inspección Equipos	1-Inspección de verificación de equipos (identificar desviaciones o defectos)	Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar , reparar estructuras para tránsito y uso de personas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transito cerca de equipos de generación de calor	Interacción con altas temperaturas	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. Respete la señalización de advertencia de Peligro de Área o Equipo de Alta temperatura. No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxigeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxigeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad quimica de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Respuesta ante emergencias quimicas y urgencias médicas. **CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Equipo de Trabajo	Raúl Aguirre / Ingeniero Jefe	Superintendente Operaciones Planta
Firma	Firma:	Firma: