Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
PLANTA DE OXÍGENO

Fecha Elaboración Documento:	abr-25
Versión:	1

														Evaluación Residual de Riesgo					
Procesos (Operativos/ Administrativos)	Actividad	Tarea	Peligro (A las personas, equipos o continuidad operacional)	Evento TOP	Evento de riesgo no deseado (Riesgo)	Ámbito en evaluación	P	C	MR	Clasificación (Alto, Medio, Bajo)	Controles Preventivos, Controles Mitigadores y Controles Adicionales (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos)	Responsable de implementación del control	¿Evento de Riesgo es de Alto Impacto? SI / NO	Ámbito en evaluación	P	C	MR	Clasificación (Alto, Medio, Bajo)	Responsable de verificación del control
	Traslado hacia puesto de trabajo	1-Subir y bajar escaleras vertical 2-Trasladó hacia y desde puntos de trabajo	Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vías habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el tránsito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodega, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical	Perdida de equilibrio en altura	Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP1: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, TRABAJOS EN ALTURA FÍSICA. CCP2: CONDICIÓN DE SALUD FÍSICA Y MENTAL COMPATIBLE. CCP5: CONTROL DE ACCESO Y SEGREGACIÓN. **CONTRLES CRITICOS MITIGADORES** CCM2: RESPUESTA ANTE URGENCIA MÉDICA. CCM3: RESPUESTA A EMERGENCIA EN CAÍDA O RESCATE EN ALTURA. **CONTROLES ADICIONALES** Aplicar ECP N°02 Caída de distinto nivel por trabajador en altura física. Aplicar ART, Verificar entorno. Verificar zona bien iluminada Verificar sistemas anti caídas en buen estado Realizar check list de arnés.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxígeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxígeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	**CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS** CCP2 : Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables críticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. **CONTROLES CRITICOS MITIGADORES** CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. **CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	**CONTROLES ADICIONALES** Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP específico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Estructuras y obras civiles	Inspeccion de instalaciones	1- Inspeccionar estructuras	Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vias habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vias de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vias de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el transito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de energias hidráulicas y neumáticas a alta presión; aire comprimido, agua, oxigeno liquido, gas.	Pérdida de control energía	Golpeado por liberación descontrolada de la energia Contacto con energia descontrolada	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistemas CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Mantener área segregada para realizar trabajos de energías . Prohibido intervenir equipos a los cuales no me encuentro autorizado y no poseo las competencias.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transito cerca de equipos de generación de calor	Interacción con altas temperaturas	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. Respete la señalización de advertencia de Peligro de Área o Equipo de Alta temperatura. No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Difusión y evaluación de procedimientos base	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxigeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxigeno)	Exposición a sustancias peligrosas Contacto con sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2: Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables críticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM3: Respuesta ante emergencias químicas y urgencias médicas. CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vias habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vias de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vias de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el transito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Inspeccion Iluminacion instalaciones	1- Verificar estado de iluminación interior nave 2-Verificar estado de iluminación sala de control, baño, sala de descanso 3-Verificar estado de iluminación exterior nave	Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructura; estructura, plataforma, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxigeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxigeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2 : Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables críticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM3: Respuesta ante emergencias quimicas y urgencias médicas. CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Inspección pasillos, pisos y barandas	1- Inspeccionar pasamanos, gratings, pasillos plataforma interior nave 2-Inspeccionar pasamanos, gratings, pasillos plataforma exterior nave 3-Verificación del bloqueo de acceso a escalera verticales interior nave 4-Verificación del bloqueo de acceso a escaleras verticales exterior nave	Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, viga, barandas, escaleras, puertas	Impacto contra estructura u objeto	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Transitar por vias habilitadas. Detenerse para efectuar inspecciones visuales. Asegurar transitar por vias de tránsito y acceso expeditas. Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vias de tránsito. Inspeccionar estructuras, objetos, vigas que se encuentren en buen estado. Uso de EPP obligatorio mientras transita por el área. Verificar iluminación adecuada para el tránsito. Capacitar al personal en técnicas de trabajo segura.	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Transitar por pasillo, grating, bodegas, casa cambio, ducha	Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructura; estructura, plataforma, barandas, escaleras verticales.	Caída a mismo nivel Caída a distinto nivel	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2:Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM1: Señalización y segregación en vanos y/o daños estructurales. CCM2:Respuesta ante emergencia y urgencia médica CONTROLES ADICIONALES Aplicar ART, evaluando los riesgos del área y Coordinando los trabajos. Segregar área con vanos o defectos. Realizar inspección a las estructuras que se encuentren en buen estado. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos	Interacción con fuertes ruidos	Exposición a ruido	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) Capacitación en el uso de EPP. Disminución de Tiempos de exposición. Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. Aplicación de Protocolo PREXOR. Mantenimiento regular de equipos. Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por Planta De Oxigeno	Interacción con sustancias peligrosas (Nitrógeno, Oxigeno)	Exposición a sustancias peligrosas	Riesgo a la Seguridad	4	8	32	Alto	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS CCP2 : Identificación, clasificación CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables críticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. (peligrosidad) y señalización. CCP7: Segregación y control de acceso al área. CONTROLES CRITICOS MITIGADORES CCM3: Respuesta ante emergencias quimicas y urgencias médicas. CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	Si	Riesgo a la Seguridad	2	8	16	Medio	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria	Interacción con gases SO3, SO2	Exposición a gases	Riesgo a la Seguridad	2	4	8	Medio	CONTROLES ADICIONALES Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. Realice el check-list de pre-uso el EPP especifico exigido para la tarea. Uso de respirador medio rostros con filtros mixtos. Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. Realizar mediciones de gases Difusión y evaluación de procedimientos base Difusión y evaluación procedimiento repuesta ante emergencias POX Difusión y evaluación procedimiento peligros inherentes POX	Ingeniero jefe/Coordinador de área/Operador de terreno	No	Riesgo a la Seguridad	1	4	4	Bajo	Ingeniero jefe/ Superintendente operaciones Planta
						Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo a la Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Riesgo de Discontinuidad Operacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Equipo de Trabajo	Raúl Aguirre / Ingeniero Jefe	Superintendente Operaciones Planta
Firma	Firma:	Firma: