

APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 028/2021

¿QUÉ PASÓ?



CAÍDA DE MATERIAL DESDE TALUD

Topografía

Durante actividades de levantamiento topográfico cercano a talud, trabajador fue golpeado en el hombro por una piedra de aproximadamente 3 cm que se desprendió mientras se realizaban maniobras de lanzamiento de cuerdas para trabajos verticales desde un nivel superior.



Sin Lesión



Planta Concentradora



08.12.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se estableció un mecanismo efectivo de coordinación entre las disciplinas que desarrollaban actividades simultáneas en distintos niveles de trabajo.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la actividad no consideró la interacción entre los trabajos en altura y las labores de topografía desarrolladas en la base del talud, ni definió controles para evitar la exposición de personal a la caída de materiales.

CONTROL OPERACIONAL

La zona inferior permaneció expuesta durante la ejecución de trabajos en el nivel superior, sin una segregación efectiva que impidiera el ingreso o permanencia de personas dentro de la línea de caída de material.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Segregación de la línea de caída de material

Establecer y mantener segregadas las zonas de proyección o caída de material antes de iniciar trabajos verticales, impidiendo el ingreso de personal mientras exista exposición.

Coordinación entre disciplinas

Incorporar coordinación previa entre todas las actividades que se ejecuten en distintos niveles, verificando interferencias antes del inicio de los trabajos.

Verificación final de la carga

Realizar la revisión del ART considerando las actividades simultáneas desarrolladas en el entorno, validando controles cuando existan equipos o personas trabajando sobre o bajo otros frentes.

Control de línea de fuego

Definir zonas de exclusión y responsables de autorizar el ingreso cuando existan maniobras con riesgo de desprendimiento o proyección de material.

Comunicación efectiva

Antes de ejecutar el lanzamiento de cuerdas o cualquier actividad que pueda generar caída de material, confirmar mediante comunicación efectiva que no exista personal expuesto en niveles inferiores.