

APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 018/2021

¿QUÉ PASÓ?



INGRESO A ZONA OPERATIVA SIN PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Topografía

Durante actividades de topografía en piscinas OXE, trabajador ingresa a una zona operativa sin utilizar equipo de protección respiratoria (EPR), incumpliendo un control crítico establecido para la exposición a sílice.



Sin Lesión



Planta OXE Área Seca



24.04.2021



Accidente AP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se aseguró un sistema efectivo para verificar el cumplimiento de los controles críticos asociados a la exposición a sílice antes del ingreso a zonas operativas.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la actividad no consideró una verificación previa de los requisitos de ingreso, asegurando que todo el personal contara y utilizara el EPR definido para el área de trabajo.

CONTROL OPERACIONAL

Se permitió el desarrollo de la actividad sin verificar en terreno el uso efectivo del equipo de protección respiratoria requerido para controlar la exposición a sílice.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Verificación previa al ingreso

Incorporar una verificación obligatoria del uso y condición del EPR antes del ingreso a zonas con exposición a sílice, como parte del control previo al inicio de la actividad.

Incorporación de EPR

Incluir en WRAC, ARTP o herramienta equivalente la verificación del EPR como requisito de inicio para actividades desarrolladas en áreas con exposición a sílice.

Control de acceso a zonas operativas

Implementar mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso a áreas donde el uso de EPR constituye un control crítico.

Supervisión en terreno

Reforzar las verificaciones en terreno sobre el cumplimiento de los controles críticos de salud ocupacional, deteniendo la actividad cuando se detecte el incumplimiento del uso de EPR.

Competencias y reconocimiento de exposición

Capacitar al personal para reconocer las áreas con exposición a sílice y comprender que el uso del EPR constituye un control crítico obligatorio, independiente de la duración o tipo de actividad.