

Formations initiales LÉONARD DE VINCI

Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci

Maquette Robotisée de spectromètres à neutrons

Etudiant: Jean-Philippe Panaget

Option : CS

Promotion: S07

Semestre:7

Entreprise :Institut Laue Langevin
Maître de Mission : Emmanuel Farhi

Tuteur ESILV : Rémy Sart

CONFIDENTIALITE DU RAPPORT:

Consultation libre: oui

Confidentiel:

 $m{R}$ apport de $m{M}$ ission







Préambule

Pour ce stage, j'ai souhaité mettre en œuvre les compétences acquises pendant la première année de ma formation d'ingénieur au service d'un organisme de recherche. Suite, à différents entretiens, mon choix s'est porté sur l'Institut Laue Langevin.

Le poste à pourvoir au sein du groupe « Calcul Scientifique » répondait totalement à mes attentes. La mission était de réaliser des modèles de spectromètres neutron en Lego MindStorms couplés à un logiciel de simulation numérique des instruments. Cette annonce m'a tout de suite intéressé en raison du domaine que je ne connaissais pas et donc que j'allais pouvoir découvrir mais également pour la technologie employée afin de réaliser la maquette que j'avais déjà pu découvrir lors d'un précédent projet scolaire et qui m'avait tout à fait séduit.

Dans un premier temps, il me sera confié la tâche de me documenter sur le sujet abordé. Par la suite, je débuterai la conception de la maquette puis sa réalisation en portant une attention particulière à son couplage avec McStas et enfin, je finaliserai le package distribuable contenant la documentation utilisateur.

En conclusion, il m'était proposé de travailler dans les domaines tout à fait en adéquation avec les compétences que j'ai pu acquérir ces dernières années. Le stage m'offrait la possibilité de découvrir des domaines que je n'ai jamais pu rencontrer auparavant, tel que la physique fondamentale. L'ambiance de travail que j'ai pu apprécier lors de mon entretien téléphonique et qui m'a paru tout à fait sympathique m'a également beaucoup influencé dans mon choix d'entreprise.





Sommaire

Préambule	3
Sommaire	4
Résumé de la mission	6
Executive resume	7
Remerciements	8
Table des abréviations	9
Introduction	
L'Institut Laue-Langevin	11
Le Polygone scientifique de Grenoble	11
Historique	12
ILL, un institut européen	12
Le Groupe Calcul Scientifique – Division Science	14
Domaines d'expertise du Neutron	
Spectromètres	16
TOF type IN6	16
TAS type IN8	23
Modélisation des spectromètres	25
Cahier des charges	
Une Solution : Mindstrorms NXT	25
Caractéristiques générales	25
Modélisation mécanique des instruments	
Description mécanique du TOF IN6	27
Description mécanique du TAS IN8	28
Modélisation CAO	29
Code	34
La version « standalone »	34
Utilisation	34
La version couplée à McStas	
Utilisation	38
Caractéristiques de la maquette	39
Asservissement des moteurs	
Package final	41
Conclusion	42
Annexes	43
Index thématique	
Installer NXT et NXC sur Ubuntu 10.04	91
Modèles CAO du nxTAS et nxTOF	94
Commande TAS	107
Commande TOF	108
Utiliser les maquettes nxTAS et nxTOF	109
Biblio graphie	114





Résumé de la mission

Mon stage au sein du groupe Calcul Scientifique de l'Institut Laue Langevin m'a permis de conduire un projet de l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la rédaction de la documentation destinée à l'utilisateur.

Mes premières taches ont consisté à m'informer sur les instruments de l'Institut Laue Langevin et notamment sur les instruments IN6 et IN8 qui sont deux spectromètres dont j'ai pri exemple pour réaliser mes maquettes de TOF (temps de vol) et TAS (trois axes). Par ailleurs, il m'a été proposé de réaliser la maquette en Lego Mindstrorms NXT, technologie que j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer et qui permet un large choix en terme de possibilités de programmation. Mon choix s'est vite porté vers un langage se rapprochant du C que j'ai eu l'occasion de découvrir en première année du cycle ingénieur à l'ESILV et qui permet d'utiliser des fonctions avancées.

Une fois la maquette validée mécaniquement par le logiciel de CAO et par différents tests, j'ai entrepris de réaliser le programme embarqué permettant de l'utiliser. En se basant sur deux scénarii possibles, j'ai développé des programmes permettant d'utiliser à la fois la maquette sans ordinateur, avec une IHM mais également en la couplant avec le logiciel de simulation d'instruments neutronique développé en partie par l'institut.

Pour finir, j'ai rédigé la documentation utilisateur permettant à la fois de se procurer la maquette, de la construire, de configurer la connexion entre le dispositif et un ordinateur et de l'utiliser.





Executive resume

I did my internship at the **Institut Laue Langevin** and more specifically in the **Computer for Science** group where I conducted a whole project from the specifications to the writing of the documentation for the user.

My first task was to learn basic knoledge about neutron scattering and the instruments available at the Institut Laue Langevin. The instruments IN6 (time-of-flight) and IN8 (three axis) are two spectrometers that I have used as example to produce mock-up's of TOF and TAS. Moreover, I was proposed to produce the models in Lego Mindstrorms NXT, that I already had the opportunity to practice and allows a wide choice in terms of programming possibilities. My choice was quickly directed to a programming language approximating the C that I had the opportunity to experience first-year engineering at ESILV and allows to use advanced features.

Once the model was validated by mechanical CAD software and various tests, I began to assemble the Lego model and the embedded programs to use. Based on two scenarii, I developed programs that use both the model without a computer (with an embedded interface) but also the coupling with the McStas neutron instruments simulation software developed in part by the Institute.

Finally, I wrote the user documentation which allows to get the layout, construct, configure the connection between the device and a computer and use it.





Remerciements

J'aimerais bien évidemment débuter cette page en adressant toute ma reconnaissance à mon maître de stage Emmanuel Farhi pour le temps qu'il m'a consacré, les nombreuses solutions qu'il m'a apporté et enfin pour sa sympathie.

Je remercie également les personnes avec qui j'ai pu échanger des idées ou qui m'ont orienté sur certaines pistes techniques, je pense notamment à Yannick Raoul et plus généralement à l'ensemble des membres du groupe Calcul Scientifique.

Une pensée particulière pour les thésards du groupe avec lesquels j'ai passé de fantastiques pauses cigarettes et soirées grenobloises en tant que fumeur passif, je pense notamment à Bachir Aoun qui soutient mi-décembre et je souhaite à Laura Bédouret de révolutionner la science avec ses clathrates (ainsi que d'être un peu moins mauvaise perdante au baby-foot).

Je souhaite remercier le personnel administratif de l'institut, à commencer Mme Muller qui m'a permis de trouver un logement dès mon arrivée. Je remercie également la secrétaire du groupe Brigitte Dubouloz pour sa bonne humeur et son aide dont j'ai eu besoin à plusieurs reprises.

Pour compléter cette page, je souhaiterais remercier des personnes qui n'auront peut-être jamais l'occasion de lire ce document mais qui ont compté dans ma vie grenobloise. Ainsi, je remercie Alexis, le pizzaiolo du coin de la rue pour sa bonne humeur et son rire communicatif, ainsi que Haziz, épicier place Saint-Bruno (à coté de la laverie) unique revendeur grenoblois de Nutella conditionné en pot de 220g et avec qui j'ai passé des moments mémorables devant le «Canal Football Club Algérien».

Enfin, je remercie les professeurs de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci, et notamment Rémy Sart, mon tuteur pour ce stage.





Table des abréviations

Abréviation	Signification		
ILL	Institut Laue-Langevin		
TOF	Temps de Vol (Time of Flight)		
TAS	Spectromètre Trois Axes (Triple Axis		
IAO	Spectrometer)		
ESILV	Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de		
	Vinci		
CS	Calcul Scientifique		
NXC	Not Exactly C		
PULV	Pôle Universitaire Léonard de Vinci		
IHM	Interface Homme-Machine		





Introduction

Pour cette seconde année du cycle ingénieur de l'ESILV (Ecole Supérieure d'Ingénieur Leonard de Vinci), j'ai choisi d'effectuer mon stage dans un institut de recherche européen, l'ILL (Institut Laue Langevin). En corrélation avec mon cursus, j'ai été admis, pour une durée de 5 mois, au sein de la division "Science" et plus spécifiquement, dans le groupe "Calcul Scientifique" sous la supervision d'Emmanuel Farhi.

Mon travail consiste à modéliser des spectromètres à neutrons en utilisant les LEGO NXT Mindstrorms, puis à les coupler au logiciel de simulation d'instruments, McStas, dont Emmanuel Farhi est l'un des développeurs. Il s'agira par la suite, de développer une interface IHM et de rédiger un guide utilisateur. Ce stage me permet donc de suivre intégralement le projet de la conception au rendu final.

L'ensemble sera utilisé dans les centres de recherche neutronique à titre de démonstrateur (show room), dans les écoles de formation en diffusion neutronique ou pour les manifestations publiques scientifiques (journées portes ouvertes, Fête de la Science ...).

Dans un premier temps, ce rapport vous présentera l'institut et ses domaines de recherche et en particulier certains des instruments présents sur le site. Par la suite, j'aborderai mon travail de conception, puis de réalisation des maquettes.





L'Institut Laue-Langevin

L'Institut Laue-Langevin (ILL), est un organisme de recherche international, leader mondial en sciences et techniques neutroniques, implanté sur le polygone scientifique de Grenoble. Doté de la source de neutrons, la plus intense au monde, l'ILL propose aux scientifiques des pays partenaires une instrumentation associée de haute technologie.

Plus de 750 expériences y sont effectuées chaque année, et environ 1500 chercheurs viennent y réaliser leurs programmes, sélectionnés par un comité scientifique. Les scientifiques de l'ILL offrent leur savoir-faire à la communauté scientifique : chimistes, physiciens, biologistes, spécialistes de magnétisme, ...

Le Polygone scientifique de Grenoble

Le Polygone Scientifique de Grenoble comprend un ensemble de laboratoires de recherches à la fois privées et publiques qui représente près de 10 000 salariés et chercheurs.

On peut citer le CEA, le LETI, le CNRS, l'ESRF, l'EMBL ou encore STMicroelectronics, ST-Ericsson, BioMérieux et Minatec, le centre européen des nanotechnologies et bien sur l'Institut Laue-Langevin.





Historique

L'ILL a été fonde en janvier 1967 sous l'impulsion Franco-allemande. L'objectif était de concevoir une source de neutron dédiée à la recherche civile. En 1971, le premier réacteur à haut flux européen était créé en offrant à la communauté scientifique, la première source de neutrons froids du monde. Le Royaume Uni a rejoint les deux pays principaux en 1973, et depuis six pays ont apporté leur partenariat a l'institut.

Max Von Laue (1879-1960)

Il a inventé une méthode de mesure des longueurs d'onde des rayons X utilisant la diffraction qui est à l'origine de toutes les méthodes d'analyse par diffraction. Pour ce travail, qui a aussi permis une étude fine de la structure des cristaux, il a reçu le prix Nobel de physique.

Paul Langevin (1872-1946)

Physicien français spécialiste du magnétisme, des ultrasons et de la relativité. Ses travaux sur la modération des neutrons rapides ont été déterminants pour la réalisation des premiers réacteurs de recherche.

ILL, un institut européen

Pays fondateurs:

La France avec la participation du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

L'Allemagne avec la Forshungszentrum Julisch (FZJ).

Le Royaume Uni avec le Science and Technology Facilities Council (STFC).

Pays partenaires : Autriche, Espagne, Italie, République Tchèque, Russie, Suisse, Suède, Hongrie, Belgique, Slovaquie, Danemark, Pologne.






ILL en Chiffre

L'ILL emploie environ 500 personnes dont : 90 scientifiques, une trentaine de thésards, plus de 200 techniciens, 65 spécialistes de la sureté et de l'exploitation, et une cinquantaine d'administratifs. Il y a 64% de Français, 12,5% d'Allemands, 13,5% d'Anglais et environ 10% d'autres nationalités.

Le Budget en 2009 était d'environ 85 ME :



Depuis 2000, un large projet de modernisation des instruments a été lance et financé à hauteur de 140ME. Il sera achevé en 2014.





Le Groupe Calcul Scientifique - Division Science

Le groupe Calcul Scientifique, dans lequel j'ai été intégré, supporte les scientifiques ILL, étudiants ou visiteurs dans un certain nombre d'activités comme le traitement de données, ou la simulation des instruments et d'échantillons.

Traitement de données

Un certain nombre de programmes écrits en Fortran, Java, Matlab et IDL sont développés et tenus à jour par le groupe .

Simulation d'instruments

Il y a beaucoup d'intérêts à simuler les instruments que ce soit pour les améliorer ou pour optimiser leur conception. Le logiciel mondialement utilisé pour ces simulations est McStas, conjointement développé par le groupe CS et le laboratoire Risoe, Danemark.

Modélisation

Il est possible de simuler et de modéliser les spectres de diffusion de neutrons de molécules de plus en plus complexes grâce aux outils de modélisation couples au cluster.

MultiMedia

Le groupe est aussi en charge des présentations multimédia mettant en avant l'ILL et permettant la vulgarisation des techniques utilisées à l'institut.





Domaines d'expertise du Neutron

Les neutrons interagissent avec les noyaux des atomes et le spin du neutron interagi avec les moments magnétiques des atomes. Les expériences de diffraction neutronique conduiront à des cartes de densité nucléaire ou à des cartes de densité magnétique.

Magnétisme

Le neutron est l'unique source capable de « voir » en même temps le noyau de l'atome et de « voir » les mécanismes magnétiques de ses électrons.

Matériaux

Le neutron pénètre les matériaux sans les détruire. Il permet notamment de comprendre et d'analyser les contraintes dans un matériau.

Polymères et biosciences

Le neutron peut voir les atomes les plus légers, le neutron est donc idéal pour suivre les mouvements dans des milieux complexes.





Spectromètres


Un spectromètre est un appareil destiné à la mesure de la répartition d'un rayonnement en fonction de la longueur d'onde, de la masse ou de l'énergie de particules individuelles. Concrètement, le spectromètre dirige le flux de neutron sur un échantillon que l'on souhaite étudier, puis détecte la configuration des neutrons à l'arrivée (énergie, position, temps de vol ...). Ces données permettent de décrire les mouvements atomiques et moléculaires de l'échantillon

TOF type IN6

Le spectromètre à temps de vol mesure la position finale du neutron, ainsi que le temps mis pour traverser l'échantillon et arriver jusqu'au détecteur. On connait la vitesse initiale des neutrons dans le flux car on a fait une sélection par longueur d'onde des neutrons à l'aide d'un monochromateur. De plus, pour connaitre la position initiale du neutron, on utilise des choppers qui ne laissent passer qu'une partie du flux à un instant précis (on dit qu'on "pulse" le flux).

On connait donc la position et la vitesse initiale des neutrons, la distance entre le chopper et le détecteur et ce dernier fournit la position finale du neutron ainsi que son temps d'arrivée.

L'ILLest doté de plusieurs spectromètres à temps de vol, dont la taille caractéristiques est de l'ordre de 10 m; voici le schéma de l'instrument IN6.









Le guide achemine le flux de neutrons du réacteur vers les instruments. Une partie du flux est diffractée par le monochromateur, selon un angle et une energie selon la loi de Bragg. S'en suit, une série de *choppers* et collimateurs, qui vont "pulser" le flux et selectionner une direction incidente vers l'échantillon.

Aspect mécanique:


Le monochromateur, le Fermi chopper et le support de l'échantillon sont les parties mobiles. Ces 3 parties sont mises en rotation autour de la même direction (autour de la même direction direc

De plus, le flux de neutron est dévié en fonction de la position du monochromateur, ainsi un angle de **Thêta** entre l'orientation du monochromateur et celle du flux de neutron incident va se traduire par un angle **2*Thêta** entre le flux incident et réfléchi. L'alignement des éléments suivant doit donc tenir compte du rayon réfléchi. L'ensemble est mis en rotation autour du monochromateur et va tourner de **2*Thêta**.

Le faisceau de neutrons n'est pas dévié par les autres parties mobiles, sauf dans l'échantillon où il est diffusé et collecté sur un large détecteur.







Ci-dessus, le schéma du TOF IN6 mettant en évidence les angles Thêta et 2*Thêta.







TAS type IN8

Le spectromètre à "trois axes" tire son nom de ses trois parties mobiles, le monochromateur, le support à échantillon et l'analyseur.

L'ILL est doté de plusieurs spectromètres trois axes ; voici le schéma de l'instrument IN8.



Comme pour le TOF IN6, ce TAS utilise un monochromateur pour diriger le flux de neutrons (dont la plage de longueur d'onde est choisie) vers l'échantillon puis l'analyseur qui va sélectionner à nouveau l'énergie des neutrons souhaité pour l'étude. Ci-dessous, le schéma du TAS IN8 mettant en évidence les angles Thêta et 2*Thêta.







Modélisation des spectromètres

Cahier des charges

Nombre de moteurs

Il y a au maximum 3 parties mobiles tournant chacune autour d'un seul axe.

Fonctionnalité

Le modèle doit pouvoir être contrôlé par un opérateur avec ou sans ordinateur (standalone).

Le programme du modèle doit pouvoir communiquer avec McStas (définition des angles et autres).

Simplicité

Le montage doit être suffisamment simple et documenté pour pouvoir être construit par quelqu'un n'ayant aucune notion en diffusion neutronique.

Le programme de manipulation doit être le plus simple d'utilisation possible.

Une Solution: Mindstrorms NXT

Le Mindstrorms NXT est un kit robotique commercialisé par Lego.

Caractéristiques générales

- Une Brique intelligente programmable NXT.
- 3 servo moteurs interactifs.
- Microprocesseur 32 bits ARM7.
- Fonction Bluetooth.
- 1 port USB 2.0.
- 3 ports de sortie pour les moteurs.
- Ecran à cristaux liquides 100x64 pixels.









Langage de programmation

- Langages .NET, tels C sharp ou Visual Basic .NET, grâce à Microsoft Robotics Studio.
- La version Lego de LabVIEW qui permet une prise en main aisée.
- NXC (Not eXactly C) qui est un langage proche du C
- RobotC est un autre langage de programmation basé sur C.
- Lejos est une API basé sur le langage Java
- Ubiscript : langage de la plate-forme logicielle Urbi (Universal Real-Time Behavior Interface).
- Microsoft Robotics Studio
- DialogOS permet de commander les robots par la voix.
- Robolab est une programmation possible du groupe National Instrument.

On remarque dans ces caractéristiques que le NXT peut contrôler simultanément 3 moteurs. Il est connectable à un ordinateur via USB ou Bluetooth. Il est doté d'un écran et de quelques boutons et capteurs de pressions qui permettront de contrôler le modèle également sans ordinateur. Pour finir, il est programmable en différents langage et notamment dans des langages proches du C, ce qui va nous permettre de communiquer avec McStas, lui-même codé en C.

Ce kit Lego semble bien compatible avec nos exigences.





Modélisation mécanique des instruments

La première étape consiste à construire un modèle fonctionnel avant de s'afférer au code.

Description mécanique du TOF IN6




Schéma cinématique du TOF IN6 en 2D

Le moteur 1 entraine le reste du système (moteur 2 et 3). Les éléments entre le moteur 2 et 3 restent fixes entre eux.

Le moteur 3 entraine le support à échantillon.

Le moteur 2 entraine le Fermi Chopper.

Le moteur 1 entraine également le support du monochromateur, il doit donc assurer la relation d'angles Thêta/2*Thêta. Avec Thêta s'appliquant au monochromateur et 2*Thêta s'appliquant au reste du système.





Description mécanique du TAS IN8




Schéma cinématique du TAS IN8 en 2D

Le moteur 3 entraine l'Analyseur (en ThetaA) et le détecteur (en 2*ThetaA).

Le moteur 2 entraine le support échantillon (en ThetaE) et tout ce qui est relie au moteur 3 (en 2*ThetaE).


Le moteur 1 entraine le monochromateur (en ThetaM) et tout ce qui est relie au moteur 2 (en 2*ThetaM).





Modélisation CAO

La modélisation CAO est importante pour plusieurs raisons. D'une part, le logiciel va nous permettre de créer des instructions de montage étape par étape (extrait visible en **annexe 1**), il va également permettre de commander chez lego les pièces utilisées dans les modèles. Les personnes désireuses de reconstruire cette maquette n'auront qu'à transmettre à Lego la liste des pièces pour recevoir le kit. Les modèles finaux sont visibles en **annexe 2**.



Vue globale des modèles CAO du TAS (à gauche) et du TOF.

Les limites des modèles

Le logiciel de CAO permet de modéliser des mouvements mais il est très limité à ce niveau, puisqu'il ne gère pas les transmissions de mouvements entre engrenages. Les torsions et flexions ne sont pas non plus modélisables. Ainsi, les premiers modèles réalisés se sont révélés en pratique assez inefficaces du fait des torsions et flexions qui s'appliquaient sur les axes de rotations.

Ci-après l'évolution de ces axes de rotation au cours du temps.







<u>Première version</u>: Poutre simple fixée à la base de l'axe de rotation (loin du moteur).

<u>Seconde</u> <u>version</u>: Poutre double fixée limitant la flexion et fixée à la base de l'axe de rotation.






<u>Dernière version</u>: Poutres doubles pre-contrainte fixées à l'axe par un module solidarisé à l'axe en 2 points, de part et d'autre de l'engrenage.



Rapport de stage S7, Jean-Philippe Panaget



Une fois les modèles CAO réalisés et validés par le modèle réel, il reste des limites liées au manque de souplesse du logiciel notamment en ce qui concerne le couplage des engrenages. En effet, la détection de collisions entre les engrenages est particulièrement limitante du fait de l'impossibilité d'exercer la moindre torsion afin de les aligner correctement. Concrètement, ce problème m'a obligé à désaxer le premier couple d'engrenage (1 et 2 ci-dessous) du monochromateur. J'ai d'ailleurs dû expliciter ce cas dans la documentation de l'utilisateur pour le sensibiliser à ce défaut de modélisation. L'assemblage réel est lui beaucoup plus tolérant.





Partie supérieure du monochromateur en CAO (à gauche) et en réel.





Code

Le code de micro-programme embarqué dans le NXT est présenté selon 2 versions : La version "Standalone" utilisable sans outils informatique et l'autre version couplée au logiciel de simulation McStas.

La version « standalone »

Cette version a nécessité de penser et créer une IHM reposant sur les interactions avec la brique NXT. A notre disposition, se trouvait les capteurs divers fournis en standard par Lego dans son kit Lego NXT Mindsotrms à savoir un capteur de couleur, un capteur ultrason et 2 capteurs de pressions. Je me suis vite orienté vers les 2 capteurs de pressions qui, tenus dans chaque mains, permettraient de naviguer dans un menu à l'image des joysticks de manettes de jeux vidéos. Le premier capteur sert à mettre en surbrillance un des trois sous-menus (Sélectionneur d'angle du Monochromateur, Sélectionneur de la vitesse du Fermi, et Sélectionneur de l'angle de rotation de l'échantillon pour le TOF et Sélectionneurs des angles des Monochromateurs, Sample et Analyseurs pour le TAS). Le second capteur permet de valider le choix. A l'intérieur de chaque sous-menu, le premier capteur sert à diminuer la valeur à modifier (angle ou vitesse) alors que le second capteur permet de l'augmenter. Le positionnement de la maquette se fait après chaque relâchement des deux capteurs. Appuyer sur les deux capteurs simultanément permet de revenir au menu principal.

Utilisation

a. Lancer le programme

Le menu du programme apparait à l'écran du NXT. Ce menu va permettre de naviguer entre les 3 sousmenus liés aux 3 moteurs et ainsi de spécifier les angles ou les vitesses de rotation.

Le bouton G permet de faire défiler les sous-menus :

NEUTRONS FOR SCIENCE



Pour le TOF : Monochromator, Fermi-Chopper et Sample

Pour le TAS : Monochromator, Sample et Analyser

b. Entrer dans un des sous-menus

Le bouton **D** permet de rentrer dans le sous-menu sélectionné. Pour sortir du sous-menu, il suffit de presser en même temps les boutons **D** et **G**.

ATTENTION: Pour le TAS, il n'est pas possible de rentrer les paramètres du Sample ou de l'Analyser avant celui du monochromateur. Cette mesure vise à réduire les problèmes de précision.

c. Spécifier les paramètres

Dans chaque sous-menu, utiliser **G** ou **D** pour augmenter ou diminuer la valeur de l'angle ou de la vitesse de rotation sélectionnée.

Comportement de la maquette : Une fois la valeur choisie, le moteur se positionne. Chaque moteur est asservi par une boucle de régulation jusqu'à ce que toutes les consignes de positionnement soient satisfaites. Cela permet de corriger tout décalage de positionnement des autres moteurs lors d'un déplacement

La version couplée à McStas

McStas est un logiciel de simulation d'instruments. Chaque instrument fait appel à des « components » externes, ainsi, un TOF est une succession d'appels de guides, de monochromateurs, d'un Fermi chopper et d'un échantillon et d'un détecteur. Lors du lancement de la simulation de l'instrument, McStas ouvre une boite de dialogue afin que l'utilisateur spécifie les paramètres des « components ». Dans le cas du TOF, il faut notamment spécifier les angles de rotations du monochromateur (A1 et A2) et l'angle de rotation du sample (A3).





Instrument so	urce: /net	serhom/hom	e/cs/pan	aget/Deskto	p/nxtas.in	str	HTML docs
Instrument parameters (D=floating point, I=integer, S=string):							
	A1 (D):	20	A2 (D):	40	A3 (D):		10
	A4 (D):	20	A5 (D):	20	A6 (D):		40
SPI	EED (D):	80					
Output to (dir):					force		Browse
Neutron count	100	0000 <u>gra</u>	vity (BEV	VARE) Ra	ındom se	ed:	
Simulate = # steps: 0 = Plot results, Format: PGPLOT =							
Clustering:	None (sin	gle CPU)	_ Num	ber of nodes	::	2	
Inspect compo	nent:		Origin				
First compone			Origin				
Last compone			Origin				
	Star	t			C	ancel	

Boite de dialogue McStas permettant de rentrer les paramètres de la simulation

Dans cette version, McStas va directement diriger les modules de la maquette. Le code NXC permet de charger un fichier texte et de traiter les informations qui y sont contenus. Or, il est facile, avec McStas, de générer un fichier texte contenant les informations de configuration et ensuite de le charger automatiquement dans le NXT. Il suffit de créer un « component » qui ne va pas influer sur le flux de neutron et qui prend en entrée les paramètres requis, puis qui écrit un fichier texte et l'envoie au NXT à chaque nouvelle configuration (cf **Annexe 3**). Ce système nous permet d'appeler le component dans l'instrument de notre choix sans modifications majeures de celui-ci.





Fichier texte généré et envoyé au NXT :			
# TAS Parameters for nxTAS v1.0	# TOF Parameters for nxTOF v1.0		
# generated by McStas on 12-12-2012	# generated by Mc Stas on 12-12-2012		
A1=45 ;	A1=10;		
A2=90 ;	A2=20 ;		
A3=15;	A3= 20 ;		
A4=30;	Fermi speed = 60;		
A5=35;			
A6=60;			
SPEED =100;			

Le traitement, par le NXT, des données rentrées par l'utilisateur devra tenir compte des limites du modèle. Ainsi dans la réalité A(I) et A(I+1), avec I un entier supérieur à 0, ne sont pas necessairement liés par la relation A(I+1)=2*A(I) alors que la limitation du nombre de moteurs à 3 nous impose cette relation. Le code du NXT va alors assurer cette relation en prenant la moyenne arithmétique des deux angles.

Dans le cas de l'exemple nxTAS ci-avant, $A5_new = (2*A5+A6)/4 = 32.5$ et $A6_new = 2*A5_new = 65$.

Utilisation


b/ Lancer le programme

Le programme embarqué va chercher et charger le fichier texte tout au long de son exécution. Il est possible de charger de nouveaux paramètres à n'importe quel moment. Le temps de transfert est alors de l'ordre de la demi-seconde.





Comportement de la maquette : La maquette se positionne en buté (cf. photo ci-après) à chaque nouveaux jeux de paramètres lus. Une fois le système à l'arrêt, le positionnement demandé débute. Lorsque le positionnement se termine, un signal sonore retentit.



Maquette du TAS en buté

Caractéristiques de la maquette

Une succession de tests m'ont permis d'établir les caractéristiques suivantes.

Dimensions du support (cm) : W \times D = 45 \times 45

Dimensions (cm): W x D x H = $22.60 \times 33.49 \times 17.29$

Temps de réponse (s): 0.5

Temps de positionnement moyen (s) : 5

Précision moyenne globale (deg): 5-10





Asservissement des moteurs

Un des problèmes majeur de précision de la maquette, une fois les problèmes de torsion et de flexion résolus, réside dans les phénomènes d'interactions entre les moteurs. Ce problème est spécifique au TAS.

Par exemple : une fois l'échantillon positionné par le moteur support du monochromateur, le positionnement de l'analyseur entraîne un mouvement de l'échantillon qui était correctement positionné et donc qui se retrouve dans une position non souhaitée.

Une solution consiste à asservir les moteurs à leurs positions avant et après chaque positionnement grâce aux moteurs qui sont dotés de codeurs. Néanmoins, le codeur ne retourne pas une valeur absolue mais relative, si bien que les limitations de celui-ci impliquent de faire le zéro avant toute réutilisation des fonctions l'appelant.

Code asservissant le moteur A:

```
if (MotorTachoCount(OUT_A)!=0) {
     // Si il y a mouvement inopiné du moteur A

     // rotation du moteur A pour remettre le codeur à 0 et à 90% de la puissance du moteur.

     RotateMotor(OUT_A,90, - MotorTachoCount(OUT_A));

     ResetTachoCount(OUT_A); // Remise à 0 du codeur.
}
```

Pour limiter ces effets d'interactions entre les moteurs, il a été imposé à l'utilisateur de définir dans un premier temps l'angle du Monochromateur, puis l'angle de l'échantillon et pour finir l'angle de l'analyseur. Par ailleurs, les asservissements ont lieu après chaque positionnement d'un moteur et l'ensemble des moteurs est asservi en boucle afin d'éviter les interactions entraînées par les repositionnements (cf **Annexe 4**). Ainsi l'ensemble du système se met en mouvement au même moment et donc tend à revenir à sa position d'équilibre.





Package final

Une fois les problèmes techniques réglés et la maquette validée, j'ai entrepris de réaliser le package final contenant un manuel utilisateur, un guide de construction, ainsi que tous les fichiers nécessaires.

Organisation du Package:

nxTAS-nxTOF_package

Installer NXT ubuntu - transferer les programmes.doc

Modeles CAO - liste pieces.doc

Utiliser les maquettes.doc

CAO

Liste TAS.txt

Liste TOF.txt

TAS building instructions.pdf

TOF building instructions.pdf

TAScommande.lxf

TAS with.lxf

TOF commande.lxf

TOFwith.lxf

TOFTAScommande.lxf

McStas_components

NXTAS.comp NXTOF.comp

nxtas.inst nxtof.inst

IN8_NXT.inst IN6_NXT.instr

Programs

nxTAS.nxc nxTOF.nxc

nxTAS_SA.nxc nxTOF_SA.nxc

L'ensemble des fichiers sont décrits dans les 3 documents word du package et disponible en Annexe 5.





Conclusion

Ce stage était une occasion pour moi de travailler dans un cadre unique qu'est un réacteur de recherche européen. J'ai pu me familiariser avec des concepts avancés de diffusion neutronique. Par ailleurs, le projet qui m'a été confié me permet d'explorer de nombreux domaines et ce sur toutes les étapes de son élaboration. J'ai alors successivement établi le cahier des charges du projet, réalisé un modèle CAO des modèles TAS et TOF, fait des tests mécanique en traction et flexion, codé une IHM, mis en place l'interaction avec McStas et finalisé le package distribuable. J'ai donc pu explorer plein de facettes de l'ingénierie système, ce stage répond totalement à mes attentes.





Annexes

Index thématique

A	·	
Asse rvissement		40
CAO		
Code	standalone	34
Co upe	T	99
I	TAS	
IN6	TOF	16
IN8		
M	Ubuntu	
McStas		36






Annexe 1 : Instructions de montage

Exemple d'instructions du TAS











Il y a environ 100 pages par maquette.





Annexe 2 : Coupe du modèle TAS CAO/réel et TOF CAO.






Vue transversale droite TAS










Vue transversale gauche TAS








Vue de dessus TAS







Vue globale du TOF





Annexe 3: Component et instruments nxTAS et nxTOF.

NXTAS.comp

```
DEFINE COMPONENT NXTAS
SETTING PARAMETERS (A1=0, A2=0, A3=0, A4=0, A5=0, A6=0, SPEED=80)
STATE PARAMETERS (x, y, z, vx, vy, vz, t, s1, s2, p)
INITIALIZE
% {
       FILE *f = fopen("nxtas.txt", "w");
       fprintf(f, "#TAS Parameters for nxTAS v1\fm");
       fprintf(f, "#generated by McStas on 12/12/2012\fm");
       fprintf(f, "\fmathbf{n}");
       fprintf(f, "A1=\%g; \forall n", A1);
       fprintf(f, "A2=%g;\forall n", A2);
       fprintf(f, "A3=%g;\fm", A3);
       fprintf(f, "A4=%g;\f\n", A4);
       fprintf(f, "A5=%g;\fm", A5);
       fprintf(f, "A6=%g;\f\n", A6);
       fprintf(f, "\fmathbf{n}");
       fprintf(f, "SPEED=%g;\forall n", SPEED);
       fclose(f);
       //send the file *.txt to the NXT
       system("echo y | t2n -put nxtas.txt");
%}
END
```





NXTOF.comp

```
DEFINE COMPONENT NXTOF
SETTING PARAMETERS (A1=0, A2=0, A3=0, FSPEED=0)
STATE PARAMETERS (x, y, z, vx, vy, vz, t, s1, s2, p)
INITIALIZE
% {
       FILE *f = fopen("nxtof.txt", "w");
       fprintf(f, "#TOF Parameters for nxTOF v1\fm");
       fprintf(f, "#generated by McStas on 12/12/2012\fm");
       fprintf(f, "\fmathbf{n}");
       fprintf(f, "A1=%g;\f\nablan", A1); //A1 & A2 : monochromator angle
       fprintf(f, "A2=%g;\forall n", A2);
       fprintf(f, "A3=%g;\f\n", A3); //A3 & A4 : Sample angle
       fprintf(f, "Fermi speed=%g\formath{\text{r}}n", FSPEED);
       fclose(f);
       //send the file *. txt to the NXT
       system ("echo y | t2n -put nxtof.txt");
%}
END
nxtas.instr
```

nxtof.instr





DEFINE INSTRUMENT nxtof(
A1=20, A2=40, A3=40, FSPEED=50)

TRACE

COMPONENT Origin = Progress_bar()
AT (0,0,0) ABSOLUTE

COMPONENT nxt=NXTOF (A1=A1, A2=A2, A3=A3, FSPEED=FSPEED) AT (0,0,0) ABSOLUTE

END





ILL H15 NXT IN6.instr

*

- * McStas, neutron ray-tracing package
- * Copyright (C) 1997-2010, All rights reserved
- * Risoe National Laboratory, Roskilde, Denmark
- * Institut Laue Langevin, Grenoble, France

*

* Instrument: Light_H15_NXT_IN6

*

- * %Identification
- * Written by: Emmanuel Farhi
- * Date: 17th Jan 2005.

* Origin: ILL (France)

- * Release: McStas 1.12b
- * Version: 0.1
- * %INSTRUMENT_SITE: ILL

*

- st The IN6 Time-of-Flight simulation, positioned as the first instrument in the
- $\ensuremath{^*}$ cold guide H15 (Nickel coating) at the ILL.

*

* %Description

*

- * IN6 is a time focussing time-of-flight spectrometer designed for quasielastic and
- * inelastic scattering for incident wavelengths in the range of 4 to 6 Angs.

*

* An intense beam is extracted from the

H15 guide by a vertically focussing

- * monochromator array. It consists of three composite pyrolytic graphite
- * monochromators using the full height (20 cm) of the guide and focussing the beam
- * at the sample position. In order to minimise the interference with the
- * subsequent instruments, the monochromator can deliver only four wavelengths:
- * 4.1; 4.6; 5.1; and 5.9 Angs. The second order reflection from the graphite
- * monochromator is removed by a beryllium-filter cooled at liquid nitrogen
- * tempe rature.
- * To achieve the time-focussing condition, the beam is pulsed by a Fermi chopper.
- * It has a small slot length to ensure a good transmission. The normal distance
- * between the Fermi chopper and the sample is 38 cm. To prevent frameoverlap when
- * the chopper is rotating faster than 7500 rpm, a suppressor chopper is placed
- * before the Fermi chopper and rotates in phase with the latter.

*

- * The se condary spectrometer consists first of an evacuated sample area. The
- * detector bank is entirely covered with detector boxes, thus avoiding the
- * in convenience of moving the counters.

*

- * This instrument model contains the complete H15 guide, a triple monochromator
- * (using the GROUP), two Fermi Choppers (including one background chopper), a
- * li qui d sample handling coherent and in coherent processes (elastic and inelastic)

- * with multiple scattering, customized monitors, and the SPLIT me chanism to
- * improve the statistics.

*

* Example: mcrun ILL_H15_NXT_IN6.instr -n 1e4 --nooutput-files LAMBDA=4.14000

*

- * %Parameters
- * INPUT PARAMETERS:
- * LAMBDA: [Angs] wavelength within 4.14|4.6|5.12|5.92
- * DLAMBDA: [Angs] wavelength HALF spread. default is 0.075
- * SPEED: [rpm] Fermi chopper speed. -1=auto, 0=stopped in open pos.
- * RATIO: [1] Suppressor speed ratio. -1=no suppressor.
- * PHASE: [deg] Fermi phase w/r/ to Suppressor. -360=auto
- * M1: monochromator motor 1 position. -1=auto [coder values]
- * M2: monochromator motor 2 positinn. -1=au to [coder values]
- * M3: monochromator motor 3 position. -1=auto [coder values]
- * MONITO R: monitor preset [something like time in s]
- * CHA_WIDTH: [us] channel width. -1=auto
- * TOF_CHA_RESOL: [1] number of channels.
- * TO F_DELAY: [us] TO F delay. 1=auto
- * ELPEAK: [1] elastic peak channel. -1=auto
- * m: [1] supermirror guide mvalue. 1 for Ni, 1.2 for Ni58, 2-4 for SM
- * mFC: [1] super mirror FermiChopper coating m-value
- * Sqw_coh: [str] coherent S(q,w) file name







TOR SCILINGE		
* Sqw_inc: [str]incoherentS(q,w) file name	TO F_DELAY=-1, TO F_CHA_RESOL=128, ELPEAK=-1, RATIO=1, m=1, mFC=0, PHASE=-360,	double L_H15_6 =11.473/12,Rh_H15_6 =0; /* end of H15 MANspec sheet after 2 elements */
* radius_o: [m] outer radius of sample hollow cylinder	string Sqw_coh=''Rb_liq_coh.sqw'', string Sqw_inc=''Rb_liq_inc.sqw'',	double L_H15_7 =9.473/10, Rh_H15_7 =0; /* end: IN6 */
* thickness: [m] thickness of sample hollow cylinder	radius=0.01, thickness=0.005, A33=20)	double L_H15_8 =5.573/6, Rh_H15_8 =0; /* end MAN spec drawing (d ~ 55.3): D7 */
* A33 : [deg] sample orientation	DECLARE	double L_H15_9 =1.25, Rh_H15_9 =0;
*	%{	-,
* 0/T '- I-	%include ''monitor_nd-lib''	
* %Link * <a< td=""><td>/* VCS (H1) source parameters */</td><td>/* capture flux positions from moderator: 21.4 28.4 61.2 */</td></a<>	/* VCS (H1) source parameters */	/* capture flux positions from moderator: 21.4 28.4 61.2 */
href='http://www.ill.fr/YellowBook/IN6/ home.html''>The IN6@ILL Yellow	double sT1=216.8,sI1=1.24e+13;	
Pages	double sT2=33.9, sI2=1.02e+13;	/* variables for IN6 */
* %Link	double sT3=16.7 ,sI3=3.0423e+12;	double DM = 3.355; /* mono d- spacing (Angs) */
* R.Scherm et al, "Another Time of Flight Spectrometer", ILL Report	double sLambda=4.14, sDLambda=0.1;	double mos=40;
768235, 1976	/* H15 guide coating parameters */	,
* %Link	double gR0 =1;	double RV = 3;
* RScherm, "Ahigh-resolution	double $gQc = 0.021;$	
spectrometer", report Jul-295-NP, Kernforschungsanlage Julich, 1965	double gAlpha = 4.07;	/* Bragg angles of the 3 mon och roma tors */
* %Link	double gW = $1.0/300.0$;	double A1;
* Y.Blanc, "Le spectrometre a temps de vol IN6", ILL Report 83BL21G, 1983	double gMvalue =1;	double A2;
* %Link	/* H15 gaps and Al windows parameters */	double A3;
* K.H.Beckurts et al, Neutron physics, Kernforschungsanlage Karlsruhe, 1964	double Al_Thickness = 0.002;	double LME = 2.1; /* distance monoch roma to $r = 2 <> s$ ample */
(p317)	double gGap $= 0.001;$	double LMM = 0.030; /* distance between 2 mon och romators */
* %Link	/* H15 guide curvatures */	double LED = 2.483; /* distance sample
* R.S.cherm and T.S.pringer, "Proposal of a multiple Chopper",	double gRh = 2700 ; /* upwards */	<> detector */
Ke rnforschungsanlage Julich, 19xx *	/* H15 guide section parameters (total length/number of elements) */	double LCE = 0.395; /* distance fermi chopper <> sample */
* %End	double gH $=0.2$;	double LCC = 0.2; /* [m] Chopper1- Chopper2 distance */
* **** **** **** **** **** **** **** ****	double L_H15_2 =5.5 /6, Rh_H15_2 =0;	double Frequency, vi;
***********	double L_H15_3 =9.973/10, Rh_H15_3 =0; /* end: d ~ 15.5 moderator at -5.9 */	double ref_phas=0, phas_ferm;
DEFINE INSTRUMENT ILL_H15_NXT_IN6(LAMBDA=4.14, DLAMBDA=0.075, SPEED=-1,	double L_H15_4 =6.973/7, Rh_H15_4 =0; /* end: d ~ 22.5 */	double iTO F_DELAY; /* time of arrival at sample position, from source */
M1=-1, M2=-1, M3=-1, MO NITO R=1, CHA_WIDTH=-1,	double L_H15_5 =4.75 /5, Rh_H15_5 =0; /* VTE is at the end of this section */	double iCHA_WIDTH;





TOR OCIETYCE		
double iTO F_CHA_RESOL;	for components */	
double iELPEAK;	if (m) gMvalue = m;	; F(A1 <0.0) A1 = 190 ; A1.
double i RATIO ;	if (LAMBDA) sLambda = LAMBDA;	if (A1<0.0) A1=180+A1;
double iSPEED;	if (DLAMBDA) sDLambda =	if (A2<0.0) A2=180+A2;
double A2cradle;	DLAMBDA;	if (A3<0.0) A3=180+A3;
double iPHASE, period;	Ki = 2*PI/sLambda;	if (M1 == 0) A1 = 0; else
	vi = K2V*fabs(Ki);	if $(M1>=0) A1 = -$
/* monitoring monochromator in dex for neutrons being sent to IN6 */	$\mathbf{Ei} = \mathbf{VS2E*vi*vi};$	0.0210199*M1+178.55; else M1 = -(A1- 178.55)/0.0210199;
$MONND_DECLARE(MonokMonitor);$		if $(M2 == 0) A2 = 0$; else
/* flags per event type */	/* H15: Element rotations = Element length / Curvature Radius * RAD2DEG */	if (M2>=0) A2 = - 0.0210302*M2+182.558; else M2 = -(A2- 182.558)/0.0210302;
char flag_ci, flag_co, flag_ct; /* cryo- in/out container */	if (gRh) {	if $(M3 == 0) A3 = 0$; else
char flag_single, flag_multi;	Rh_H15_2 = L_H15_2 /gRh*RAD2DEG;	if (M3>=0) A3 = - 0.0206945*M3+187.566; else M3 = -(A3- 187.566)/0.0206945;
/**/	Rh_H15_3 = L_H15_3 /gRh*RAD2DEG;	10/200/00200745,
/* monitoring sample env*/	$Rh_{H15_4} = L_{H15_4}$	
dou ble ki_x, ki_y, ki_z;	/gRh*RAD2DEG;	MO NND_USER_TITLE(MonokMonitor, 1, "Monok index");
double kf_x, kf_y, kf_z;	Rh_H15_5 = L_H15_5 /gRh*RAD2DEG;	i, indica maca),
double dq=0, dw=0, vf;	,	(h. Ta).
char opt1[256]; /* options for Monitor_nD */	}	/* IN6: compute Tof settings from Light.Custom.Light_Custom_IN6_Calc_ TO F_Choppers */
char opt2[256];	/* IN6: calculate theta angles for 3 monochromators*/	{
%}	theta = asin(sLambda/DM/2);	double el_t_resol = 0.125; /* [us] Electronic Time Base */
INITIALIZE	A2 = theta*2;	ref_phas =0; /* [deg] Reference Phase */
%{		double phase_offset=0; /* [deg]
	A1 = atan2(LME*sin(A2),(LME*cos(A2)+LM	Phase Offset (added to Fermi phase) */
double chopper const = 252.77;	M))*RAD2DEG;	double el_delay = 44.875; /* [us] Default Electronic Delay */
/*constant in chopper SPEED formula*/	A3 =	Demark Decironic Being 7
double Ki, Ei, theta;	atan2(LME*sin(A2),(LME*cos(A2)- LMM))*RAD2DEG;	
double tmin, tmax;	A2*=RAD2DEG;	<pre>dou ble speed, chan_width, dead_time, time_of_flight, trav_time;</pre>
		double delta_phase,el_peak_O, delay;
double dE = 0.0; /* energy transfer */	A2cradle = A2;	
/* VCS/H15: transfert guide parameters	RV = 2*LME*sin(theta);	if (TO F_CHA_RESO L<=0) iTO F_CHA_RESO L=128; else iTO F_CHA_RESO L=TO F_CHA_RESO
, Comments gaine parameters	n - z zam sm(meta),	TOT_CIM_RESOL=TOT_CIM_RESO





L:

if (RATIO <= 0) iRATIO = 1; else i RATIO = RATIO;

if (ELPEAK >= 0 && ELPEAK<=iTOF_CHA_RESOL) iELPEAK = ELPEAK;

else iELPEAK=ceil(iTOF_CHA_RESOL/2);

 $\begin{array}{ll} speed &= \\ 60*K2V/(DM*cos(theta)*(LCE+(LED*p ow((1-dE/Ei),-1.5)))); \end{array}$

period = 0.5e6 * 60 * iRATIO/speed;

chan_width = floor(period/el_t_resol/iTO F_CHA_RES OL)*el_t_resol;

dead_time = period-(iTO F_CHA_RESO L*chan_width);

time_of_flight = (LCC+LCE+LED)/vi*1e6;

trav_time = LCC/vi*1e6;

delta_ph ase = (trav_time/period)*180;

phas_ferm = ref_phas + delta_phase;

if (fmod(iRATIO, 2) == 0) phas_ferm *= 2;

phas_ferm += phase_offset;

el_peak_O = floor((time_of_flight +
el_delay)/chan_width);

delay = (el_peak_O-iELPEAK) *
chan_width;

if (iELPEAK >= el_peak_O) delay +=
period;

if $(\text{delay} \le 1) \text{ delay} = 2$;

if (PHASE>-180 && PHASE <360) iPHASE=PHASE; else iPHASE=-phas_ferm;

if (CHA_WIDTH <=0)
iCHA_WIDTH=chan_width; else
iCHA_WIDTH=CHA_WIDTH;

if (TO F_DELAY <=0) iTO F_DELAY=delay; else iTO F_DELAY=TO F_DELAY; if (SPEED <0) iSPEED=speed;
else iSPEED=SPEED;</pre>

Frequency = iSPEED/60;

printf("Instrument Simulation %s
(%s)\n", mcinstrument_name,
mcinstrument_source);

printf(" using computed monochromator take-off angles: %g %g %g [deg]\n", A1, A2, A3);

printf("Wavelength [AA]
%g\n", sLambda);

 $\begin{array}{ll} \mbox{printf("Neutron velocity} & [m/s] \\ \mbox{\%g/n", vi);} \end{array}$

printf("Monochr.Bragg angle [deg]
%g\n", A2/2);

printf("In cident Energy [meV] %g\n", Ei);

printf("Focusing Energy
Transfert[meV] %g\n", dE);

printf("Travel time: Supp./Fermi [us]
%g\n", trav_time);

printf("Travel time: Supp./Det. [us]
%g\n", time_of_flight);

 $\begin{array}{ll} \mbox{prin}\,\mbox{tf}(\mbox{"TO}\,\mbox{F}\,\mbox{Delay} & \mbox{[us]} \\ \mbox{\ensuremath{\%g\backslash n}'', delay);} \end{array}$

printf("TO F Dead Time [us]
%g\n", dead_time);

printf("TO F Period (1 cycle) [us]
%g\n", period);

printf("TO F Channel width [us]
%g\n", chan_width);

 $\begin{array}{ll} \mbox{prin}\,\mbox{tf}(\mbox{''CHOP}\,\mbox{Fe}\,\mbox{rmi}\,\mbox{Phase} & [\mbox{de}\,\mbox{g}] \\ \mbox{\%g}\mbox{'n''}, \mbox{ iPHASE}); \end{array}$

printf("CHOPSuppressor Phase
[deg] %g\n", ref_phas);

printf(''CHOP Fe rmi Speed [rpm]
%g\n'', iSPEED);

printf("CHOP Suppressor Speed
[rpm] %g\n", iSPEED/iRATIO);

printf("Number of time channels
%g\n", iTO F_CHA_RESOL);

printf("Current Elastic Peak Ch.
%g\n", iELPEAK);

printf("East. peak ch. for 0-delay
%g\n", el_peak_O);

/* chopper to detector */

tmin = time_of_flight*1e-6 - (iCHA_WIDTH*iELPEAK-iTOF_DELAY)*1e-6;

}

/* distance to cover to detector from chopper: LC E+LED

Center time on 0 at Fermi center

LCE from chopper to sample pos

LED from sample to detector

propagation time t_p
=(LCE+LED)/vi;

falls on ELPEAK channel.

Tmin = t_p-iCHA_WIDTH*1e-6*iELPEAK

 $Tmax = Tmin + N_CHan...$

*/

tmax = tmin+iTOF_CHA_RESOL*iCHA_WID TH*1e-6;

 $printf(''Time\ window: min=\%g\ max=\%g\ delay=\%g\ tof-wi\ dth=\%g\ [ms]\n'',\ tmin*1000,\ tmax*1000,\ iTO\ F_DELAY*1e-3,\ (tm\ ax-tmin)*1000);$

sprintf(opt2, 'kxy limi ts=[0 5] bins=50, energy limi ts=[%g %g] bins=40, banana, parallel'',

(Ei-20 < 0?0:Ei-20), Ei+20);

sprintf(opt1, "angle limits=[0 180] bins=180, energy limits=[%g %g] bins=40, ban ana, parallel",

(Ei-20 < 0?0:Ei-20), Ei+20);





AT (0,0,0.21) RELATIVE VCS

%}		/* H15-2: L=5.5 m in 6 elements R horiz=2700 m */
	COMPONENTAl_win do w2 = Al_win do w(win_thick=Al_Thickness)	
/* TRACE	AT (0,0,0.61) RELATIVE VCS	$COMPONENT H15_2 = Arm()$
TDACE		AT (0,0,3.59) RELATIVE PinkCarter
TRACE	COMPONENTAl_window3 = Al_window(win_thick=Al_Thickness)	
COMPONENTO rigin =	AT (0,0,0.78) RELATIVE VCS	/*
Progress_bar(profile=''profile'')	TI (O,O,O,O) KIZZIII (Z V C S	COMPONENT Mon_2_xy = Monitor_nD(
AT (0,0,0) ABSOLUTE	COMPONENTAl_win do w4 = Al_win do w(win_thick=Al_Thickness)	xwidth=0.03, yheight=0.2,
	AI_win do w(win_unck=Ai_1in ckness)	options=''x y, parallel, per cm2, slit'')
COMPONENT	AT (0,0,0.92) RELATIVE VCS	AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS
nxt=NXTOF(A1=A2/2,A2=A2,A 3=A33,FSPEED=Frequency)		111 (0,0,0) 1112/111 (21 112 (10 0)
AT (0,0,0) ABSOLUTE	COMPONENTAl_window5 = Al_window(win_thick=Al_Thickness)	COMPONENT Mon_2_dxdy = Monitor_nD(
	AT (0,0,2.43) RELATIVE VCS	xwidth=0.03, yheight=0.2,
COMPONENT VCS = Source_gen(options=''dx dy, all auto, parallel, per
$\mathbf{h} = 0.22,$	/* H15-1: L=3.17 m in 1 element. no curvature */	cm2,slit'')
$\mathbf{w} = 0.14,$		AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS
dist = 2.525,	COMPONENT PinkCarter =	
xw = 0.038,	Guide_gravity(COMPONENT Mon_2_Phic = Monitor_nD(
$\mathbf{yh} = 0.2,$	w1=0.038, h1=0.2, w2=0.032, h2=0.2, l=3.170,	xwidth=0.03, yheight=0.2,
Lmin =sLambda-sDLambda,	R0=gR0,Qc=gQc, al ph a=gAl pha, m=gMvalue, W=gW)	options=''x y dx dy, all auto, parallel, per cm2, capture, slit'')
Lmax = sLambda + sDLambda,		
T1 = sT1,	AT (0,0,2.525) RELATIVE VCS	AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS
$\mathbf{I1} = \mathbf{sI1},$	COLDONATA	
T2 = sT2,	COMPONENT FirstObturator = Guide_gravity(COMPONENT Mon_2_L = Monitor_nD(
I2 = sI2,	w1=0.031, h1=0.2, w2=0.031, h2=0.2,	xwidth=0.03, $yheight=0.2$,
T3 = sT3,	1=0.228,	options='lambda,limits=[1 21] bins=20, parallel, per cm2, slit'')
I3 = sI3,	R0=gR0, Qc=gQc, al ph a=gAl pha, m=gMvalue, W=gW)	AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS
$\mathbf{verbose} = 1)$	AT (0,0,3.17+0.02) RELATIVE	*/
AT(0,0,0) RELATIVE Origin	PinkCarter	
COMPONENTAL_window1 =	/* ***********************************	COMPONENT H15_2_In = Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)
Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)	-	AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS





COMPONENT H15_2_1 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_2,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,Al_Thickness+gGap)
RELATIVE PREVIO US RO TATED
(0,Rh_H15_2,0) RELATIVE PREVIO US

COMPONENT H15_2_2 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_2,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_2+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_2,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_2_3 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_2,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_2+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_2,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_2_4 = Guide gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_2,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_2+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_2,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_2_5 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2,

1=L H15 2.

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_2+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_2,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_2_6 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_2,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_2+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_2,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_2_Out = Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,L_H15_2+gGap) RELATIVE PREVIOUS

/* gap 0.198 m (VS) */

/* H15-3: L=9.973 m in 10 elements Rh=2700 m. */

COMPONENT $H15_3 = Arm()$

AT (0,0,0.198) RELATIVE H15_2_Out

COMPONENT Mon_3_xy = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options=''x y, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_3_dxdy = Monitor_nD(

xwidth=0.6, yheight=0.2,

options=''dx dy, all auto, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_3_Phic = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options=''x y dx dy, all auto, parallel, per cm2, capture, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_3_L = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options='lambda,limits=[1 21] bins=20, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

*/

COMPONENT H15_3_In = Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_1 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03,h2=0.2, l=L H15 3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,Al_Thickness+gGap)
RELATIVE PREVIO US RO TATED
(0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIO US

COMPONENT H15_3_2 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS





COMPONENT H15_3_3 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L H15 3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_4 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_5 = Gui de_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03,h2=0.2, l=L_H15_3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_6 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03,h2=0.2, l=L H15 3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_7 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_3, R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue,W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_8 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L H15 3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_9 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_10 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_3,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_3,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_3_Out = Al_window(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,L_H15_3+gGap) RELATIVE PREVIOUS

/* gap 0.03 m */

/* H15-4: L=6.973 m in 7 elements Rh=2700 m. He re $d_c \sim 21.4$ */

COMPONENT $H15_4 = Arm()$

AT (0,0,0.03) RELATIVE H15_3_Out

COMPONENT Mon_4_xy = Monitor nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options="x y, parallel, per cm2, slit")

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_4_dxdy = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options=''dx dy, all auto, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_4_Phic = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options="x y dx dy, all auto, parallel, per cm2, capture, slit")

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_4_L = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options='lambda,limits=[1 21] bins=20, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

*/

COMPONENT H15_4_In = Al_window(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS





COMPONENT H15_4_1 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_4,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,Al_Thickness+gGap)
RELATIVE PREVIO US RO TATED
(0,Rh_H15_4,0) RELATIVE PREVIO US

COMPONENT H15_4_2 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_4,

 $\label{eq:continuous} \begin{array}{l} R0 \! = \! gR0, Qc \! = \! gQc, al\,pha \! = \! gAl\,pha, \\ m \! = \! gMvalue, W \! = \! gW) \end{array}$

AT (0,0,L_H15_4+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_4,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_4_3 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_4,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_4+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_4,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_4_4 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_4,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_4+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_4,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_4_5 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_4, R0=gR0,Qc=gQc,alpha=gAlpha, m=gMvalue,W=gW)

AT (0,0,L_H15_4+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_4,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_4_6 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_4,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_4+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_4,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_4_7 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_4,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_4+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_4,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_4_Out =
Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,L_H15_4+gGap) RELATIVE PREVIOUS

/* gap 0.03 m */

/* H15-5: L=4.75 m in 5 elements Rh=2700 m. He re $d_c \sim 28.4$ */

 $COMPONENT H15_5 = Arm()$

AT (0,0,0.03) RELATIVE H15_4_Out

COMPONENT Mon_5_xy = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options="x y, parallel, per cm2, slit")

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_5_dxdy = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options=''dx dy, all auto, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_5_Phic = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options=''x y dx dy, all auto, parallel, per cm2, capture, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_5_L = Monitor_nD(

xwidth = 0.03, yheight = 0.2,

options='lambda,limits=[1 21] bins=20, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

*/

COMPONENT H15_5_In = Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_5_1 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_5,

R0=gR0,Qc=gQc,alpha=gAlpha, m=gMvalue,W=gW)

AT (0,0,Al_Thickness+gGap)
RELATIVE PREVIOUS ROTATED
(0,Rh_H15_5,0) RELATIVE PREVIOUS





COMPONENT H15_5_2 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_5,

R0=gR0, Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_5+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_5,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_5_3 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_5,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_5+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_5,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_5_4 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_5,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_5+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_5,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_5_5 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03,h2=0.2, l=L H15 5,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_5+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_5,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_5_Out =
Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,L_H15_5+gGap) RELATIVE PREVIOUS

/* gap .330 m (VTE) */

/* ******** after the VTE ***********************/

/* H15-6: L=11.473 m in 12 elements Rh=2700 m */

COMPONENT $H15_6 = Arm()$

AT (0,0,0.330) RELATIVE H15_5_Out

/*

COMPONENT Mon_6_xy = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options=''x y, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_6_dxdy = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options=''dx dy, all auto, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_6_Phic = Monitor_nD(

xwidth=0.03, vheight=0.2,

options=''x y dx dy, all auto, parallel, per cm2, capture, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_6_L = Monitor_nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options='lambda,limits=[1 21] bins=20, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15 6 In =

*/

Al_window(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_1 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc,alpha=gAlpha, m=gMvalue,W=gW)

AT (0,0,Al_Thi ckness+gGap)
RELATIVE PREVIO US RO TATED
(0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIO US

COMPONENT H15_6_2 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_3 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L H15 6,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_4 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0)





RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_5 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0, Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_6 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_7 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_8 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc,alpha=gAlpha, m=gMvalue,W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_9 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_10 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc, al ph a=gAl pha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_11 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc, al ph a=gAl pha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_12 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_6,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_6,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_6_Out = Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,L_H15_6+gGap) RELATIVE PREVIOUS

/* gap 0.03 m */

/* H15-7: L=9.973 m in 10 elements Rh=2700 m */

 $COMPONENT H15_7 = Arm()$

AT (0,0,0.03) RELATIVE H15_6_Out

COMPONENT Mon_7_xy = Monitor_nD(

xwidth=0.06, yheight=gH,

options="x y, parallel, per cm2, slit")

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_7_dxdy = Monitor_nD(

xwidth=0.06, yheight=gH,

options=''dx dy, all auto, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT Mon_7_Phic = Monitor nD(

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options=''x y dx dy, all auto, parallel, per cm2, capture, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

 $COMPONENT Mon_7_L = Monitor_nD($

xwidth=0.03, yheight=0.2,

options='lambda,limits=[1 21] bins=20, parallel, per cm2, slit'')

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS

*/

COMPONENT H15_7_In = Al_window(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS





COM	ONENT H15_7_1 :	=
Guide	gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,Al_Thickness+gGap)
RELATIVE PREVIO US RO TATED
(0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIO US

COMPONENT H15_7_2 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_3 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L H15 7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_4 = Guide gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_5 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2,

l=L_H15_7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_6 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_7 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_8 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L H15 7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_9 = Guide_gravity(

w1=0.03, h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_7,

R0=gR0,Qc=gQc, alpha=gAlpha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0)

RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_10 = Guide_gravity(

w1=0.03,h1=0.2, w2=0.03, h2=0.2, l=L_H15_7,

R0=gR0,Qc=gQc, al ph a=gAl pha, m=gMvalue, W=gW)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS RO TATED (0,Rh_H15_7,0) RELATIVE PREVIOUS

COMPONENT H15_7_Out = Al_win dow(win_thick=Al_Thickness)

AT (0,0,L_H15_7+gGap) RELATIVE PREVIOUS

// 9.3e9 down to 6.7e9 capture flux (28/02/2002) with white beam

/* gap 0.3 m */

/* H15-7: L=5.573 m in 6 elements Rh=2700 m. He re IN6 position. */

COMPONENT $H15_8 = Arm()$

AT (0,0,0.15) RELATIVE H15_7_Out

/* ------ IN6 Monochromators GROUP------*/

COMPONENT Cradle = Arm()

AT (0,0,0) RELATIVE H15_8

/* triple-monochromator description:

 \ast 7 blades, vertically focusing RV=3 m, fixed.

* Each blade is 54 mm width, 29 mm heigh. Vertical angle +/- 3 deg.





$\begin{array}{l} MO\ NND_US\ ER_VALUE (Monok\ Monito\ r,1,2);\ \} \end{array}$	AT (0,0,-0.07-0.002) RELATIVE SuppPos
%}	
	COMPONENT Mon_SuppInT = Monitor_nD(
COMPONENT Mon o3 = Mon och romator_cu rve d(xwidth = 0.052, $yheight = 0.098$,
RV = RV, NV = 7, NH=1,	options="t slit, all auto", bins=iTOF_CHA_RESOL)
zwidth = 0.054 , yheight = 0.029 ,	AT (0,0,-0.07-0.001) RELATIVE SuppPos
DN1 = 3.355, gap = 0.001, mosaic = 40, r0=1, t0=1,	EXTEND
reflect="HOPG.rfl",	%{
,	double Vi=sqrt(vx*vx+yy*yy+vz*vz);
RO TATED (0,A3/2,0) RELATIVE Cradle	if (iRATIO &&Vi) {
GROUP IN6Monoks	/* compress flux/s into opening time atan(w/length)/PI/fre quency */
EXTEND	/* suppressor time spread */
	t = -0.07/Vi+(rand01()- 0.5)/PI/Frequency*iRATIO *a tan(0.052/0.
MONND_USER_VALUE(Monok Monito r, 1, 3); }	14);
%}	p/= PI*Fre quency/iRATIO/atan(0.052/0.14);
	}
/* sample position direction */	%}
$COMPONENT mon o_out = Arm()$	
AT (0,0,0) RELATIVE C radle RO TATED (0,A2cradle,0) RELATIVE	/* Suppressor Chopper position. */
Cradle	COMPONENT Suppressor = FermiChopper(radius=0.07, nu=- Frequency/iRATIO,
/* IN6 Suppressor -	height=0.098, width=0.052, Nslit=1,
*/	R0=0, phase=0,
	length=0.012, eff=1, verbose=1)
COMPONENT SuppPos = Arm()	WHEN (i RATIO > 0)
AT (0,0,LME-LCE-LCC) RELATIVE mono_out	AT (0,0,0) RELATIVE SuppPos
COMPONENTS	COMPONENT Mon_SuppOutT =
COMPONENT Mon_SuppInL = Monitor_nD(Monitor_n D(
xwidth = 0.05, yheight = 0.098,	xwidth = 0.052, $yheight = 0.098$,
options='lambda, all auto'')	options="auto t slit", bins≓TOF_CHA_RESOL)
	r, 1, 2); } % COMPONENT Mono3 = Monochromator_curved(RV = RV, NV = 7,NH=1, zwidth = 0.054, yheight = 0.029, DM = 3.355, gap = 0.001, mosaic = 40, r0=1, t0=1, reflect='HOPG.rfl'', transmit='HOPG.trm'') AT (0,0, +LMM) RELATIVE Cradle RO TATED (0,A3/2,0) RELATIVE Cradle GROUP IN6Monoks EXTEND % if (SCATTERED) { MO NND_USER_VALUE(MonokMonitor, 1, 3); } % /* sample position direction */ COMPONENT mono_out = Arm() AT (0,0,0) RELATIVE Cradle RO TATED (0,A2cradle,0) RELATIVE Cradle /*





AT (0,0,+0.07+0.001) RELATIVE SuppPos	AT (0,0,+0.06+0.002) RELATIVE FermiPos	% {
Suppr 69	Termin os	if (!SCATTERED) ABSORB;
/**/ IN6 Fermi	/* sample position (at 2.1 m from monoks) */	%}
		COMPONENT M_theta_t_all = Monitor_nD(
COMPONENT FermiPos = Arm()	COMPONENT Mon_Sample In T = Monitor_nD(x width=2.5, yheight=0.2,
AT (0,0,LME-LCE) RELATIVE mono_out	xwidth = 0.05, yheight = 0.05,	options=opt1,
	options="auto t parallel, per cm2", bins=iTO F_CHA_RESOL)	bins=100)
COMPONENT FermiM = FermiChopper(phase=iPHASE, radius=0.04, nu=-Frequency,	AT (0,0,LME273) RELATIVE mono_out	AT (0,0,0) RELATIVE sam ple_pos
height=0.064, width=0.044, Nslit=200.0, R0=.99,		COMPONENT M_omega_q_all = Monitor_n D(
Qc=(mFC < 1 && mFC ?	COMPONENT Mon_Sample In XY = Monitor_nD(xwidth=2.6, yheight=0.2,
mFC*0.02176: 0.02176), alpha=2.33, m=mFC, length=0.012, eff=1.0, verbose=1)	xwidth = 0.2, yheight = 0.1,	options=opt2,
AT (0,0,0) RELATIVE Fermi Pos	options="auto x y parallel, per cm2")	bins=100)
111 (VI) 112/111 / 212/1111 VI	AT (0,0,0) RELATIVE PREVIOUS	AT (0,0,0) RELATIVE sample_pos
COMPONENT Mon_FermiOutdT = Monitor_nD(/* BEGIN *********	
xwidth = 0.044, $yheight = 0.064$,	Sample environment and sample */	END
options="auto t slit", bins=iTO F_CHA_RESOL)	COMPONENT sample_pos = Arm()	
AT (0,0,+0.06+0.001) RELATIVE FermiPos	AT (0,0,LME) RELATIVE mono_out	
/* IN6 Fermi END*/	SPLIT COMPONENT Sample=Isotropic_Sqw(
COMPONENT Monok Monitor = Monitor_n D(radius = radius, thickness=thickness, yheight = 0.055, Sqw_coh=Sqw_coh, Sqw_inc=Sqw_inc, p_interact=0.9	
xwidth = 0.2, yheight = 0.2,) AT (0, 0, 0) RELATIVE sample_pos	
options="user1 limits=[0.5,3.5] bins=9, auto lambda bins=20, square, per cm2")	EXTEND	





NXT IN8.instr

* *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ******* * McStas, neutron ray-tracing package Copyright (C) 1997-2010, All rights reserved Risoe National Laboratory, Roskilde, Denmark Institut Laue Langevin, Grenoble, France * Instrument: NXT_IN8 * %Identification * Written by: Emmanuel Farhi * Date: 2006 * Origin: ILL (France) < /a >* Release: McStas 1.12b * Version: \$Revision: 1.6 \$ * %INSTRUMENT_SITE: Templates * Template RESCAL type triple-axis machine (TAS) * %Description * This instrument is a simple model of triple-axis spectrometer. * It is directly illuminated by the moderator. * and has flat monoch romator and an alyzer. Sample is a van adium cylinder. * Default geometry is from IN20@ILL. * Si 111 DM=3.135 AA 002 DM=3.355 AA (Highly Oriente d Pyrolytic Graphite) * Ge 311 DM=1.714AA * IN8 with PG * PG 002 DM=3.355 AA * Cu 200 DM=5.550 AA * Si 111 DM=3.135 AA * IN22 configuration: KI=3.84, Q M=1.0, EN=0.0, verbose=1.WM=0.15, HM=0.12, NHM=1, NVM=9, RMV=1, WA=0.20, HA=0.10, NHA=11, NVA=3, RAV=-1, RAH=-1, SM=-1, SS=1, SA=-1,

L1=10.0, L2=1.7, L3=1.0, L4=0.8

* Example: mcrun template TAS instr EN=0.5 OM=1 * Example: mcrun template TAS instr * %Parameters * INPUT PARAMETERS: * KI: In coming neutron wave vector [Angs-1] * KF: Outgoing neutron wave vector [Angs-1] * EI: In coming neutron energy [meV] * EF: Outgoing neutron energy [meV] * OH: Measurement OH position in crystal [rlu] * QK: Measurement QK position in crystal [rlu] * QL: Measurement QL position in crystal [rlu] * EN: Energy transfert in crystal [meV] * QM: Wave vector transfert in crystal [Angs-1] * KFIX: Fixed KI or KF value for Rescal compatibility [Angs-1] * FX: Fixed KI or KF type for Rescal compatibility [1:KI,2:KF] * L1: Source-Monochromator distance [m] * L2: Monoch romator-Sample distance [m] * L3: Sample-Analyzer distance [m] * L4: Analyzer-detector distance [m] * SM: Scattering sense of beam from Monochromator [1:left, -1:right] * SS: Scattering sense of beam from Sample [1:left, -1:right] * SA: Scattering sense of beam from Analyzer [1:left, -1:right] * DM: Monochromator d-spacing [Angs] * DA: Analyzer d-spacing [Angs] * RMV: Monochromator wrtical curvature, 0 for flat, -1 for automatic setting [m] * RMH: Monochromator horizontal curvature, 0 for flat, -1 for automatic setting [m] * RAV: Analyzer vertical curvature, 0 for flat, -1 for automatic setting [m] * RAH: Analyzer horizontal curvature, 0 for flat, -1 for automatic setting [m] * ETAM: Monochromator mosaic [are min] * ETAA: Analyzer mosaic [arcmin] * ALF1: Horizontal collimation from Source to Monochromator [arc min] * ALF2: Horizontal collimation from Monochromator to Sample A[arc min] * ALF3: Horizontal collimation from

Sample to Analyzer [arcmin]

Analyzer to Detector [arc min]

* ALF4: Horizontal collimation from

* BET1: Vertical collimation from Source to Monochromator [arc min] * BEI2: Vertical collimation from Monochromator to Sample A[arc min] * BEI3: Vertical collimation from Sample to Analyzer [arcmin] * BEI4: Vertical collimation from Analyzer to Detector [arc min] * AS: Sample lattice parameter A [Angs] * BS: Sample lattice parameter B [Angs] * CS: Sample lattice parameter C [Angs] * AA: Angle between lattice vectors B,C [deg] * BB: Angle between lattice vectors C,A [deg] * CC: Angle between lattice vectors A,B [deg] * AX: First reciprocal lattice vector in scattering plane, X [rlu] * AY: First reciprocal lattice vector in scattering plane, Y [rlu] * AZ: First reciprocal lattice vector in scattering plane, Z[rlu] * BX: Second reciprocal lattice vector in scattering plane, X [rlu] * BY: Second reciprocal lattice vector in scattering plane, Y [rlu] * BZ: Second reciprocal lattice vector in scattering plane, Z[rlu] * A1: Monohromator rotation angle [deg] * A2: Mon ohromator take-off angle [deg] * A3: Sample rotation angle [deg] * A4: Sample take-off angle [deg] * A5: Analyzer rotation angle [deg] * A6: Analyzer take-off angle [deg] * SPEED: Velocity of the NXT [%] * %Link * Rescal for Matlab at http://www.ill.fr/tas/matlab * %Link * Restrax at http://omega.ujf.cas.cz/restrax/ * %End ********** *********** ********/ **DEFINE INSTRUMENT NXT_IN8(**

DEFINE INSTRUMENT NXT_IN8(
KI=0, KF=0, EI=0, EF=0,
QH=0, Q K=0, QL=0,
EN=0, Q M=0, KFIX=0, FX=0,
L1=2.284, L2=2.284, L3=0.8, L4=0.3,
SM=1, SS=-1, SA=1,
DM=3.355, DA=3.355,
RMV=-1, RMH=-1, RAV=-1, RAH=-1,
ETAM=30, ETAA=30,
ALF1=60, ALF2=60, ALF3=60,







```
ALF4=60.
                                                        alpha[2] = sample.cc;
BET1=120, BET2=120, BET3=120,
                                                               = sample.as; /* cell
                                                                                                               /* compute vv */
                                                        a[0]
BET4=120.
                                                     parameters */
                                                                                                               for (k=0; k<3; k++)
AS=6.28, BS=6.28, CS=6.28,
                                                                                                                for (i=0; i<3; i++) vv[k][i] = 0;
                                                        a[1]
                                                                = sample.bs;
AA=90, BB=90, CC=90,
                                                        a[2]
                                                                = sample.cs;
AX=1, AY=0, AZ=0,
                                                        aspv[0][0]=sample.ax; /* cell axis A*/
                                                                                                               for (k=0; k<2; k++)
                                                        aspv[1][0] = sample.ay;
BX=0, BY=1, BZ=0,
                                                                                                               for (i=0; i<3; i++)
                                                        aspv[2][0] = sample.az;
                                                                                                                 for (j=0; j<3; j++)
verbose=1,
A1=0,A2=0,A3=0,A4=0,A5=0,A6=0,
                                                        aspv[0][1]=sample.bx; /* cell axis B
                                                                                                                  vv[k][i] += bb[i][j]*aspv[j][k];
SPEED=0
                                                        aspv[1][1] = sample.by;
                                                                                                               for (m=2; m>=1; m-)
                                                        aspv[2][1] = sample.bz;
                                                                                                                for (n=0; n<3; n++) {
                                                                                                                i = (int)fmod(m+1,3); j=
DECLARE
                                                        /* default return values */
                                                                                                          (int)fmod(m+2,3);
struct sample_struct {
                                                        strcpv(machine real.message, '"');
                                                                                                                 k = (int)fmod(n+1,3); l=
                                                                                                          (int)fmod(n+2,3);
  double as, bs, cs;
                                                        machine_real.a3 = machine_real.a4 =
  double aa, bb, cc;
                                                                                                                 vv[m][n]=vv[i][k]*vv[j][l]-
  double ax, ay, az;
                                                        machine_real.a1 = machine_real.a5 =
                                                                                                          vv[i][l]*vv[j][k];
  double bx, by, bz;
                                                     0;
                                                                                                                }
 } sample;
                                                        /* if using HKL positioning in crystal
                                                                                                               for (i=0; i<3; i++) { /* compute
                                                     (\mathbf{Q}\,\mathbf{M}=\mathbf{0})*/
 struct machine_hkl_struct {
                                                                                                          norm(vv) */
  double dm, da;
                                                        if (machine_real.qm <= 0) {</pre>
                                                                                                                c[i]=0;
  dou ble 11, 12, 13, 14;
                                                         liquid_case = 0;
                                                                                                                for (j=0; j<3; j++)
  double sm, ss, sa;
                                                         /* compute reciprocal cell */
                                                                                                                 c[i] += vv[i][j]*vv[i][j];
  double etam, etaa, k fix, fx;
                                                         for (i=0; i<3; i++)
                                                                                                                if (c[i]>0) c[i] = sqrt(c[i]);
  double alf1, alf2, alf3, alf4;
                                                          if(a[i] <= 0)
                                                                                                                 sprintf(machine_real.message,
                                                     sprintf(machine_real.message, "Lattice
  double bet1, bet2, bet3, bet4;
  double ki, kf, ei, ef;
                                                     parameters a[\%i] = \%g'', i, a[i]);
                                                                                                          "Vectors A and B, c[%i]=%g", i, c[i]);
  double qh, qk, ql, en;
                                                                                                                 return machine_real;
                                                           else {
 } machine_hkl;
                                                            a[i] /= 2*PI;
                                                            alpha[i]*=DEG2RAD;
 struct machine_real_struct {
                                                            \cos a[i] = \cos(alpha[i]);
  double a1,a2,a3,a4,a5,a6;
                                                            sina[i] = sin(alpha[i]);
                                                                                                               for (i=0; i<3; i++) /* normalize vv */
  double rmh, rmv, rah, rav;
                                                                                                                for (j=0; j<3; j++)
  double qm, qs, qt[3];
                                                                                                                 vv[j][i] /= c[j];
                                                         cc =
  char message[256];
                                                     cosa[0]*cosa[0]+cosa[1]*cosa[1]+cosa[2]*
 } machine_real;
                                                     cosa[2]; /* nprm */
                                                                                                               for (i=0; i<3; i++) /* compute S */
                                                          cc = 1 + 2*cosa[0]*cosa[1]*cosa[2]
                                                                                                                for (j=0; j<3; j++) {
struct machine real struct qhkl2angles(
                                                                                                                 s[i][j] = 0;
                                                     cc:
  struct sample_struct sample,
                                                                                                                 for (k=0; k<3; k++)
  struct machine_hkl_struct
                                                     sprintf(machine_real.message, "Lattice
                                                                                                                  s[i][j] += vv[i][k]*bb[k][j];
machine_hkl,
                                                     angles (AA,BB,CC) cc=%g", cc);
  struct machine real struct
                                                         else cc = sqrt(cc);
                                                                                                              s[3][3]=1;
machine_real) {
                                                                                                              for (i=0; i<3; i++) s[3][i]=s[i][3]=0;
                                                         if (strlen(machine real_message))
   /* code from
                                                     return machine_real;
                                                                                                              /* compute q modulus and
TASMAD/t_rlp.F:SEIRLP */
                                                                                                          transverse component */
   double qhkl[3];
                                                                                                              machine_real.qs = 0;
                                                         /* compute bb */
   double alpha[3];
                                                                                                               for (i=0; i<3; i++)
                                                         j=1; k=2;
   double a[3];
                                                         for (i=0; i<3; i++) {
                                                                                                               machine_real.qt[i] = 0;
                                                                                                                for (j=0; j<3; j++)
   double aspv[3][2];
                                                           b[i] = \sin a[i]/(a[i] * cc);
   double cosa[3], sina[3];
                                                                                                          machine\_real.qt[i] += qhkl[j]*s[i][j];
                                                           cosb[i] = (cosa[j]*cosa[k] -
   double cosb[3], sinb[3];
                                                     cosa[i])/(sina[j]*sina[k]);
                                                                                                                machine_real.qs +=
                                                          sin b[i] = sqrt(1 - cosb[i]*cosb[i]);
                                                                                                          machine_real.qt[i]*machine_real.qt[i];
   double b[3], c[3], s[4][4];
   double vv[3][3], bb[3][3];
                                                          j=k;k=i;
   double arg, cc;
                                                                                                              if (machine\_real.qs > 0)
   int i,j,k,l,m,n;
                                                                                                          machine_real.qm =
                                                                                                          sqrt(machine_real.qs);
                                                         bb[0][0] = b[0];
   charliquid_case=1;
                                                         bb[1][0] = 0;
                                                                                                              else sprintf(machine_real.message,
   /* transfert parameters to local
                                                         bb[2][0] = 0;
                                                                                                          "Q modulus too small QM^2=%g",
arrays *
   qhkl[0] = machine_hkl.qh; /* HKL
                                                         bb[0][1] = b[1]*cosb[2];
                                                                                                          machine_real.qs);
                                                         bb[1][1] = b[1]*sinb[2];
target */
                                                                                                              } else {
   qhkl[1] = machine_hkl.qk;
                                                          bb[2][1] = 0;
                                                                                                              machine_real.qs =
                                                         bb[0][2] = b[2]*cosb[1];
                                                                                                          machine_real.qm*machine_real.qm;
   qhkl[2] = machine_hkl.ql;
   alpha[0] = sample.aa; /* cell angles */
                                                         bb[1][2] = b[2] * sin b[1] * cosa[0];
   alpha[1] = sample.bb;
                                                                                                              /* end if qm <= 0
                                                         bb[2][2] = 1/a[2];
```





* *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***



```
t[0])
                                                                                                      if (!KF && EF) {
********
                                                                                                       Vf = SE2V*sqrt(EF);
                                                         -acos(
                                                  (machine_hkl.kf*machine_hkl.kf-
                                                                                                        KF = V2K*Vf;
   /* positioning of monochromator and
                                                  machine_real.qs-
an alyser */
                                                  machine_hkl.ki*machine_hkl.ki)
                                                                                                      if (!QM && !QH && !QK && !QL)
   arg =
                                                            /(-
PI/machine hkl.dm/machine hkl.ki:
                                                  2*machine_real.qm*machine_hkl.ki));
                                                                                                       exit(fprintf(stderr,
                                                                                                         "%s: ERRO R: No Q trasnfert
   if (fabs(arg > 1))
                                                       machine_real.a3 *=
    sprintf(machine_real_message
                                                  RAD2DEG*(machine_real.a4 > 0 ? 1 : -1
                                                                                                     defined (QM, QH, QK, QL)\n",
                                                                                                         NAME_CURRENT_COMP));
"Mon och romator can not reach this KI.
                                                  );
arg=%g", arg);
                                                     }
   else {
    if (machine hkl.dm <= 0 ||
                                                    return machine real;
                                                                                                     /* transfert sample parameters */
machine_hkl.ki <= 0)
                                                                                                     sample.aa = AA;
     strcpy(machine real.message,
                                                  %}
                                                                                                     sample.bb = BB;
"Mon och romator DM=0 or KI=0.");
                                                  /* end of DECLARE */
                                                                                                     sample.cc = CC;
    else
                                                                                                     sample as = AS;
                                                                                                     sample.bs = BS;
     machine_real.a1 =
                                                  INITIALIZE
asin(arg)*RAD2DEG;
                                                  %{
                                                                                                     sample.cs = CS;
    machine_real.a1 *=
                                                  double Vi, Vf;
                                                                                                     sample.ax = AX;
machine_hkl.sm;
                                                  char anglemode = 0;
                                                                                                     sample ay = AY;
                                                                                                     sample.az = AZ;
   machine_real.a2=2*machine_real.a1;
                                                                                                     sample.bx =BX;
                                                  if (KFIX && FX) {
                                                                                                     \overline{\text{sample.by}} = \mathbf{BY};
                                                   if (FX == 1) KI = KFIX;
   arg =
                                                   else if (FX == 2) KF = KFIX;
                                                                                                     sample.bz = BZ;
PI/machine_hkl.da/machine_hkl.kf;
                                                                                                     /* transfert target parameters */
   if (fabs(arg > 1))
    sprintf(machine_real.message,
                                                  /* determine neutron energy from input
                                                                                                     machine_hkl.ki = KI;
"Analyzer can not reach this KF.
                                                                                                     machine_hkl.kf = KF;
arg=%g",arg);
                                                                                                     machine_hkl.ei = EI;
                                                  if (KI && !EI) {
   else {
                                                   Vi = K2V*fabs(KI);
                                                                                                     machine_hkl.ef = EF;
    if (machine_hkl.da <= 0 ||
                                                   EI = VS2E*Vi*Vi;
                                                                                                     machine_hkl.qh = QH;
machine_hkl.kf <= 0)
                                                                                                     machine_hkl.qk = QK;
                                                  if (KF && !EF) {
                                                                                                     machine_hkl.ql = QL;
     strcpy(machine_real.message,
"Analyzer DA=0 or KF=0.");
                                                    Vf = K2V*fabs(KF);
                                                                                                     machine_hkl.en = EN;
                                                   EF = VS2E*Vf*Vf;
                                                                                                     machine_real.qm =QM;
    else
     machine_real.a5 =
asin(arg)*RAD2DEG;
                                                                                                     if (verbose) {
                                                                                                      printf("%s: Detailed TAS
    machine_real.a5 *= machine_hkl.sa;
                                                  machine_real.a1 = A1;
                                                  machine real.a2 = A2;
                                                                                                     configuration\n".
   machine_real.a6=2*machine_real.a5;
                                                  machine real.a3 = A3;
                                                                                                     NAME_CURRENT_COMP);
   if (strlen(machine_real.message))
                                                                                                      printf("* Incoming beam: EI=%.4g
                                                  machine real.a4 = A4;
                                                                                                     [meV] KI=%.4g [Angs-1] Vi=%g
return machine_real;
                                                  machine_real.a5 = A5;
                                                                                                     [m/s]\n'', El, KI, Vi);
printf("*Outgoing beam: EF=%.4g
                                                  machine real.a6 = A6;
                                                                                                     [meV] KF=%.4g [Angs-1] Vf=%g
   /* code from
                                                  if (A1 || A2 || A3 || A4 || A5 || A6)
TASMAD/t_con v.F:SAM_CASE */
                                                                                                     [m/s]\n'', EF, KF, Vf);
                                                  anglemode=1;
(machine_hkl.ki*machine_hkl.ki +
                                                  if (!anglemode) {
machine hkl.kf*machine hkl.kf-
                                                   if (!EI && !EF)
                                                                                                     /* transfert machine parameters */
                                                      exit(fprintf(stderr,
                                                                                                     machine_hkl.l1 = L1;
machine_real.qs)
                                                       "%: ERRO R: neutron beam
                                                                                                     machine hkl12 = L2;
(2*machine_hkl.ki*machine_hkl.kf);
                                                  energy is not defined (EI, EF, KI, KF)\n",
                                                                                                     machine_hkl.13 = L3;
                                                       NAME_CURRENT_COMP));
                                                                                                     machine_hkl.14 = L4;
   if (fabs(arg) < 1)
                                                                                                     machine_hkl.sm = SM;
    machine_real.a4 =
RAD2DEG*acos(arg);
                                                                                                     machine hkl.ss = SS:
                                                    /* energy conservation */
                                                                                                     machine_hkl.sa =SA;
                                                   if (EI)
                                                     \overrightarrow{\mathbf{EF}} = \overrightarrow{\mathbf{EI}} - \overrightarrow{\mathbf{EN}};
                                                                                                     machine_hkl.dm = DM;
    sprintf(machine_real_message, "Q
                                                                                                     machine_hkl.da = DA;
modulus too big. Can not close triangle.
                                                   else if (EF)
arg=%g", arg);
                                                     EI = EF + EN;
                                                                                                     machine_real.rm v= RMV;
   machine_real.a4 *= machine_hkl.ss;
                                                                                                     machine_real.rmh = RMH;
                                                                                                     machine_real.rav= RAV;
                                                   /* determine remaining neutron
                                                                                                     machine_real.rah = RAH;
   if (!liquid_case) {/* compute a3 in
                                                  energies */
crystals */
                                                   if (!KI && EI) {
                                                                                                     machine_hkl.etam = EIAM;
                                                                                                     machine_hkl.e taa= ETAA;
                                                     Vi = SE2V*sqrt(EI);
    machine_real.a3 =
                                                     KI = V2K*Vi;
                                                                                                     machine_hkl.alf1=ALF1;
at an 2 (machine\_real.qt[1], machine\_real.q
                                                                                                     machine_hkl.alf2=ALF2;
```





```
machine hkl.alf3=ALF3:
machine_hkl.alf4=ALF4;
machine hkl.bet1=BET1:
machine_hkl.bet2=BET2;
machine_hkl.bet3=BEI3;
machine_hkl.bet4=BET4;
/* geometry tests w/r to collimator
lengths */
if (machine_hklJ1 <= 1)
exit(fprintf(stderr, "%s: ERRO R: L1
too short. Min=5.34\n'',
NAME CURRENT COMP));
if (machine hklJ2 \le 0.35)
exit(fprintf(stderr, "%s: ERRO R: L2
too short. Min=0.35\n".
NAME_CURRENT_COMP));
if (machine_hkl.13 <= 0.40)
exit(fprintf(stderr, "'%s: ERRO R: L3
too short. Min=0.40\n'',
NAME_CURRENT_COMP));
if (machine_hkl.14 \le 0.24)
exit(fprintf(stderr, "%: ERROR: L4
too short. Min=0.24\n".
NAME_CURRENT_COMP));
if (!anglemode) {
machine_real = qhkl2angles(sample,
machine_hkl, machine_real);
if (strlen(machine_real.message))
  exit(fprintf(stderr, "%s: ERROR: %s
[qhkl2angles]\n'',
   NAME_CURRENT_COMP,
machine_real.message));
/* compute optimal curvatures */
double L;
L = 1/(1/L1+1/L2);
if (RMV < 0) machine_real.rmv =
2*L*sin(DEG2RAD*machine real.a1);
if (RMH < 0) machine_real.rmh =
2*L/sin(DEG2RAD*machine real.a1);
L = 1/(1/L3+1/L4);
if (RAV < 0) machine_real.rav =
2*L*sin(DEG2RAD*machine_real.a5);
if (RAH < 0) machine real.rah =
2*L/\!sin(DEG2RAD*machine\_real.a5);
if (verbose) {
printf("* Transfert: EN=%g [meV]
QM=%g [Angs-1]\n'', EN,
machine real.om):
 printf("Angles: A1=%.4g A2=%.4g
A3=\%.4g A4=\%.4g A5=\%.4g A6=\%.4g
[deg]\n'',
  machine_real.a1, machine_real.a2,
  machine_real.a3, machine_real.a4,
  machine_real.a5, machine_real.a6);
 printf("Monochromator: DM=%.4g
[Angs] RMH=\%.4g [m] RMV=\%.4g [m]
%s\n''.
  machine_hkl.dm, machine_real.rmh,
```


machine_real.rmv,

```
(!machine real.rmh &&
!machine_real.rmv ? "flat" : "curved"));
 printf("Analyzer: DA=%.4g [Angs]
RAH=%4g [m] RAV=%.4g [m] %s\n'',
  machine_hkl.da, machine_real.rah,
machine_real.ray,
  (!machine real.rah &&
!machine_real.rav? "flat": "curved"));
%}
/* end of INITIALIZE */
TRACE
/* Source description */
/* a flat constant source */
COMPONENT Source = Source_gen(
 radius = 0.10,
 dist = machine hkl.l1,
 xw = 0.1, yh = 0.08,
 E0 = machine_hkl.ei,
 dE = machine_hkl.ei*0.03
AT (0,0,0) ABSOLUTE
COMPONENT
nxt=NXTAS(A1=A1,A2=A2,A3=
A3,A4=A4,A5=A5,A6=A6,SPEE
D=SPEED)
 AT (0,0,0) ABSOLUTE
COMPONENT SC1 = Collimator linear(
 xmin = -0.08/2, ymin = -0.11/2,
 xmax = 0.08/2, ymax = 0.11/2,
 len = 1,
 divergence=ALF1,
 divergenceV=BET1)
AT (0, 0, (machine_hkl.l1-1)/2)
RELATIVE Source
COMPONENT Mono_Cradle = Arm()
AT (0, 0, machine hkl.l1) RELATIVE
Source
 RO TATED (0, machine_real.a1, 0)
RELATIVE Source
SPLIT COMPONENT PG1Xtal =
Monochromator curved(
 width = 0.10,
 height = 0.12,
 NH=1, NV=9,
 RV=machine_real.rmv,
RH=machine_real.rmh,
mosaich = machine hkl.etam, mosaicv =
machine_hkl.e tam,
r0 = 0.7, DM=machine_hkl.dm)
AT (0, 0, 0) RELATIVE Mono_Cradle
                  on mono, pointing
towards sample */
COMPONENT Mono_Out = Arm()
AT (0,0,0) RELATIVE Mono_Cradle
 RO TATED (0, machine_real.a2, 0)
RELATIVE Source
COMPONENT SC2 = Collimator_linear(
```

xmin = -0.04/2, ymin = -0.07/2,

```
xmax = 0.04/2, vmax = 0.07/2.
len = 0.35,
 divergence=ALF2.
 divergenceV=BET2)
AT (0, 0, (machine_hkl.J2-0.35)/2)
RELATIVE Mono_Out
COMPONENT Sample_C radle = Arm()
AT (0, 0, machine_hkl.J2) RELATIVE
Mono Out
 RO TATED (0, machine_real.a3, 0)
RELATIVE Mono_Out
SPLIT COMPONENT Sample =
V sample(
radius_i = 0.0, radius_o = 0.0064, h =
focus_xw = 0.06, focus_yh = 0.12, pack =
1.
target_index=2)
AT (0,0,0) RELATIVE Sample_Cradle
COMPONENT Sample_Out = Arm() /*
this is the sample -ana axis */
AT (0,0,0) RELATIVE Sample_Cradle
 RO TATED (0, machine_real.a4, 0)
RELATIVE Mono_Out
COMPONENT SC3 =Collimator_linear(
 xmin =-0.06/2, ymin =-0.12/2,
 xmax = 0.06/2, ymax = 0.12/2,
len = 0.40,
 divergence=ALF3.
 divergenceV=BET3)
AT (0, 0, (machine_hkl.13-0.40)/2)
RELATIVE Sample_Out
COMPONENTAna Cradle = Arm()
AT (0, 0, machine_hkl.l3) RELATIVE
Sample Out
 RO TATED (0, machine_real.a5, 0)
RELATIVE Sample_Out
SPLIT COMPONENT PG2Xtal =
Monochromator_curved(
 width = 0.10,
\mathbf{heigh}\,t=0.12,
 NH=1, NV=9,
 RV=machine_real.rav,
RH=machine real.rah,
mosaich = machine_hkl.etaa, mosaicv =
machine hkl.etaa,
 r0 = 0.7, DM=machine_hkl.da)
AT (0, 0, 0) RELATIVE Ana_Cradle
COMPONENTAna_Out = Arm() /*
this is the sample -ana axis */
AT (0,0,0) RELATIVE An a_Cradle
 RO TATED (0, machine_real.a6, 0)
RELATIVE Sample_Out
COMPONENT SC4 =Collimator_linear(
 xmin = -0.06/2, ymin = -0.12/2,
 xmax = 0.06/2, ymax = 0.12/2,
len = 0.24.
 divergence=ALF4,
 divergenceV=BET4)
```







 $\begin{array}{l} AT \, (0,0,(machine_hkl.l4-0.24)/2) \\ RELATIV \, EAn \, a_Out \end{array}$

/* wertical 3He Detector */
COMPONENT He3H = PSD_monitor(
xmin = -0.025400, xmax = 0.025400,

ymin = -0.042850, ymax = 0.042850, nx=20, ny=20, filename='He 3H.psd'') AT (0, 0, machine_hkl.l4) RELATIV E Ana_Out

END





Annexe 4 : Programmes embarqués. nxTAS.nxc

//	int i=1;	string tempa5;
// Spectrometer TAS with the LEGO Mindstorms NXT.	int j=10;	float a6;
// // // // // // // // // // // // //	int k=0;	string tempa6;
// 2010, Institut Laue Langevin.	string tempspeed;	
		float a2_corrected;
	int new=0; //si nou velles coordonnées détectés 1, sinon 0	float a4_corrected;
float seekparam(float a, string tempa,		float a6_corrected;
byte handle) // fonction all ant automatiquement à la ligne et enregistre les valeurs des parametres ai.	float buteeC;	
{	float butee2C;	int flag_nothing=0;
fseek(handle, 2, SEEK_END); //ligne sui vante	float buteeB;	int flag_mAmoved=0;
fseek(handle, 3, SEEK_CUR); //avance	float butee2B;	int flag_mBmoved=0;
de 3 caractères	***************************************	int flag_mCmoved=0;
fgets(tempa, 5, handle); //copie les 5 premiers bytes dans tempa	float buteeA;	float a2_before;
a = StrToNum(tempa); //Converti le string tempa en float a	float butee2A;	float a4_before;
return(a);	float temp;	float a6_before;
}	float speed;	
	int x;	
float n orm (float a, float b) // fon cti on faisant la moyenne entre a et b, a vec a	string test;	
pon dé ré par 2 et retourn ant cette valeure.	float a1;	while(true){
{	string tempa1;	TextOut(0, LCD_LINE1, " ");
a=(2*a+b)/4;	float a2;	TextOut(0, LCD_LINE2, "
return(a);	string tempa2;	");
}	float a3;	TextOut(0, LCD_LINE3, " ");
	string tempa3;	TextOut(0, LCD_LINE4, "
	float a4;	"); TextOut(0, LCD_LINE5, "
task main()	string tempa4;	");
{	float a5;	TextOut(0, LCD_LINE6, " ");





TextOut(0, LCD_LINE7, "	i ≟-1 ;		fgets(tempspeed, 3, handle);
");	if(i==0){		rgets (term ps peed, 5, namule);
TextOut(0, LCD_LINE8, " ");	byte handle = fopen("nxtas.txt", "r	'');	<pre>speed = StrToNum(tempspeed); // vitesse des moteurs</pre>
TextOut(20, LCD_LINE1,"nxTAS v1.0"); TextOut(17, LCD_LINE2,"config file");	fseek(handle, 10, SEEK_SET); // dé bute au dé but de la premiere ligne	e	fclose(han dle);
TextOut(10, LCD_LINE3, 'made by	fgets(test, 30, handle);		a1=30+a1;//butee
McStas");	fseek(handle, 2, SEEK_END); // sui vante	ligne	a2=60+a2;
	fgets(test, 30, handle);		a3=a3-10;
NumOut(22, LCD_LINE5, a1-30); //affiche a1	fseek(handle, 2, SEEK_END); // limplique un saut de ligne	le '/'	a4=a4-20;
TextOut(2, LCD_LINE5, "A1=");	fgets(test, 30, handle);		a5=a5-80;
NumOut(75, LCD_LINE5, a2-60); //affiche a2		igne	a6=a6-160;
TextOut(55, LCD_LINE5,"A2=");	fgets(test, 30, han dle);		i=3;
NumOut(22, LCD_LINE6, a3+10); //affiche a3			}
TextOut(2, LCD_LINE6, "A3=");			
NumOut(75, LCD_LINE6, a4+20); //affiche a4			//////////////////////////////////////
TextOut(55, LCD_LINE6,"A4=");	a1=seekparam(a1,tempa1,handle);		
	a2=seekparam(a2,tempa2,handle);		
NumOut(22, LCD_LINE7, a5+80); //affiche a5	a3=seekparam(a3,tempa3,handle);		
TextOut(2, LCD_LINE7,"A5=");	a4=seekparam(a4,tempa4,handle);		if (amound 50) (//source of our de la miteage
NumOut(75, LCD_LINE7, a6+160); //affiche a6	a5=seekparam(a5,tempa5,handle);		if (speed<50){ //correction de la vitesse speed=80;
TextOut(55, LCD_LINE7,"A6=");	a6=seekparam(a6,tempa6,handle);		}
EXIOU(33, ICB_LINE/, Au-),			if (speed>100){
			speed=100;
NumOut(40, LCD_LINE8, speed); //			}
affiche speed	fseek(handle, 2, SEEK_END); // de ligne entre les parametres angula	saut ires	,
TextOut(2, LCD_LINE8, "speed=");	et les parametres de vitesse fgets(tempspeed, 30, handle);		if (a1!=(a2/2)){ //correction des parametres ai rentrés.
//////////////////////////////////////	fseek(handle, 2, SEEK_END);		a1=norm(a1,a2);
///////////////////////////////////////			





	Rotate Motor (OUT_B, speed, -	ResetTachoCount(OUT_A);
}	MotorTachoCount(OUT_B));	if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){
	ResetTachoCount(OUT_B);}	//asservissement
if (a3!=(a4/2)){		Rotate Motor(OUT_B, spee d, - MotorTachoCount(OUT_B));
a3=norm(a3,a4);	Rotate Motor (OUT_A, speed, -a2/4);	ResetTachoCount(OUT_B);}
a4=2*a3;	ResetTachoCount(OUT_A);	
}	<pre>if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement</pre>	
if (a5!=(a6/2)){	RotateMotor(OUT_B, spee d, - MotorTachoCount(OUT_B));	Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/4);
a5=norm(a5,a6);	ResetTachoCount(OUT_B);}	ResetTachoCount(OUT_A);
a6=2*a5;	"	<pre>if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement</pre>
}	RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4);	Rotate Motor(OUT_B, spee d, - Motor Tach oCount(OUT_B));
	ResetTachoCount(OUT_A);	ResetTachoCount(OUT B);
	<pre>if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement</pre>	}
//////// Moving	Rotate Motor(OUT_B, spee d, - MotorTachoCount(OUT_B));	
111111111111111111111111111111111111111	ResetTachoCount(OUT_B);}	}
if (new==1){	Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/4);	else{
if (new==1){	RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); ResetTachoCount(OUT_A);	else{ RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/2);
if (new==1){ if((a2)>20){		•
if((a2)>20){ ResetTachoCount(OUT_A);	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){	RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/2);
if((a2)>20){	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed, -	RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/2); ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){
<pre>if((a2)>20){ ResetTachoCount(OUT_A); RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); // le coefficient mul tiplicatif appli qué est dû à</pre>	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B));	Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed, -
if((a2)>20){ ResetTachoCount(OUT_A); RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); // le coefficient multiplicatif appliqué est dû à la configuration du systeme d'engrenage.	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B));	RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/2); ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B));
if((a2)>20){ ResetTachoCount(OUT_A); RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); // le coefficient multiplicatif appliqué est dû à la configuration du systeme d'engrenage. ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed, -	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B)); ResetTachoCount(OUT_B);}	Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B)); Re set TachoCount(OUT_B); } Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2);
if((a2)>20){ ResetTachoCount(OUT_A); RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); //le coefficient multiplicatif appliqué est dû à la configuration du systeme d'engrenage. ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,- MotorTachoCount(OUT_B)); ResetTachoCount(OUT_B);}	RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/2); Re setTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B)); Re setTachoCount(OUT_B); }
if((a2)>20){ ResetTachoCount(OUT_A); RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); // le coefficient multiplicatif appliqué est dû à la configuration du systeme d'engrenage. ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed, -	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,- MotorTachoCount(OUT_B)); ResetTachoCount(OUT_B);} RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement	Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B)); Re set TachoCount(OUT_B); } Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2);
if((a2)>20){ Re set TachoCount(OUT_A); Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/4); // le coefficient multiplicatif appliqué est dû à la configuration du systeme d'engrenage. Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B));	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,- MotorTachoCount(OUT_B)); ResetTachoCount(OUT_B);} RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){	Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B)); Re set TachoCount(OUT_B); } Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){
if((a2)>20){ ResetTachoCount(OUT_A); RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); //le coefficient multiplicatif appliqué est dû à la configuration du systeme d'engrenage. ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,-MotorTachoCount(OUT_B)); ResetTachoCount(OUT_B));	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,- MotorTachoCount(OUT_B)); ResetTachoCount(OUT_B);} RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,-	Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed, - MotorTachoCount(OUT_B)); Re set TachoCount(OUT_B); } Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed, -
if((a2)>20){ ResetTachoCount(OUT_A); RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); // le coefficient multiplicatif appliqué est dû à la configuration du systeme d'engrenage. ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,-MotorTachoCount(OUT_B)); ResetTachoCount(OUT_B); } RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4);	ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,- MotorTachoCount(OUT_B)); ResetTachoCount(OUT_B);} RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); ResetTachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement RotateMotor(OUT_B,speed,- MotorTachoCount(OUT_B));	Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed,- MotorTachoCount(OUT_B)); Re set TachoCount(OUT_B); } Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/2); Re set TachoCount(OUT_A); if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){ //asservissement Rotate Motor(OUT_B,speed,- MotorTachoCount(OUT_B));





```
ResetTachoCount(OUT_A);
                                                                                               MotorTachoCount(OUT_B));
                                                ResetTachoCount(OUT_C);
if(((MotorTachoCount(OUT\_B)!=0)))\{
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_B);
//asservissement
                                                Rotate Motor(OUT_C,30,(a6)/2);
Rotate Motor(OUT_B, speed, -
                                                ResetTachoCount(OUT_C);
MotorTachoCount(OUT_B));
ResetTachoCount(OUT_B);
                                                                                               if(((MotorTachoCount(OUT_C)!=0))){
                                                flag_mAmove d=1;
                                                                                               //asservissement
}
                                                flag mBmowed=1;
                                                                                                Rotate Motor (OUT C.30,
RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/2);
                                                                                               MotorTachoCount(OUT_C));
                                                flag_mCmoved=1;
ResetTachoCount(OUT_A);
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_C);
if(((MotorTachoCount(OUT\_B)!=0)))\{
//asservissement
Rotate Motor (OUT_B, speed, -
                                                a2_before=a2;
MotorTachoCount(OUT_B));
                                                                                               j=j-1;
                                                a4_before=a4;
ResetTachoCount(OUT_B);
                                                a6_before=a6;
}
                                                                                               if(a6!=a6\_before ||a4!=a4\_before||a2!=a2\_
}
                                                Wait(SEC_1);
                                                                                               before){
                                                ResetTachoCount(OUT_A);
                                                                                               j=10;
                                                ResetTachoCount(OUT_B);
                                                                                               new=1; //nou velles coordonnées
ResetTachoCount(OUT_B);
                                                ResetTachoCount(OUT_C);
Rotate Motor(OUT_B, spee d, -a4/4); //le
coefficient mul tiplicatif appli qué est dû à
                                                                                                buteeC=100;
la configuration du systeme d'engrenage.
                                                PlayTone(500,500); // Positionnement fini
                                                                                               buteeB=100;
ResetTachoCount(OUT B);
                                                                                               butee A=100;
                                                new=0;
Rotate Motor (OUT B, spee d, -a4/4);
                                                                                                butee2B=200;
ResetTachoCount(OUT B);
                                                                                               butee2A=200;
                                               if(j>0){}
                                                                                                butee2C=200;
Rotate Motor (OUT B, spee d, -a4/4);
ResetTachoCount(OUT_B);
                                                if(((MotorTachoCount(OUT_A)!=0))){
                                                //asservissement
                                                                                               for (k=0;k<40;k++){ //retour a la
Rotate Motor(OUT_B, spee d, -a4/4);
                                                Rotate Motor (OUT_A, speed, -
                                                                                               position de base A2=-50; A4=38;
                                                MotorTachoCount(OUT_A));
                                                                                                A6=152;
ResetTachoCount(OUT_B);
                                                ResetTachoCount(OUT_A);
                                                                                               if((butee2A>5)||(butee2A<-5)){}
                                               if(((MotorTachoCount(OUT_B)!=0))){
                                                                                                Rotate Motor(OUT_A,80, 20);
                                                //asservissement
```





Rotate Motor(OUT_C,70, 10);



```
if(k \%2==0){ //détecte la position du}
moteur 1 os cillation sur 2.
butee2A=MotorTachoCount(OUT_A); //
                                                   if(k\%2==0){
butee2A=0 ou proche de 0 si le moteur est
en bû té.
                                                    butee2C=MotorTachoCount(OUT_C);
}
}
                                                    }
                                                    Re\,set\,TachoCoun\,t(O\,U\,T\_C);
if((butee2B{>\!\!\!\!-}40)\|(butee2B{<\!\!\!-}40))\{
                                                    ResetTachoCount(OUT_B);
Rotate Motor(OUT_B,60, -10);
                                                    ResetTachoCount(OUT_A);
if(k\%2==0){
butee2B=MotorTachoCount(OUT_B);
}
                                                    Wait(SEC_1);
                                                    ResetSleepTimer();
if((butee2C > 5)||(butee2C < -5)){}
```





nxTOF.nxc

// // The state of	int new=0; //si nou velles coordonnées déte ctés 1, sinon 0	int flag_mCmoved=0;
// Spectrometer TAS with the LEGO Mindstorms NXT	int spee $d = 70$;	
//	float buteeC;	float a2_be fore=0;
// 2010, Institut Laue Langevin.	float butee2C;	float a3_be fore=0;
		float fspeed_before =0;
	float buteeB;	
float seekparam(float a, string tempa, byte handle) // fonction all ant	float butee2B;	while(true){
automatiquement à la ligne et enregistre les valeurs des parametres ai.	float buteeA;	TextOut(0, LCD_LINE1, " ");
{	float butee2A;	TextOut(0, LCD_LINE2, "
fseek(han dle, 2, SEEK_END); // ligne sui vante		");
fseek(handle, 3, SEEK_CUR); // a van ce	float temp;	TextOut(0, LCD_LINE3, " ");
de 3 bytes	int x;	TextOut(0, LCD_LINE4, "
fgets(tempa, 5, handle); // copie les 5 bytes sui vants dans tempa	string test;	");
a = StrToNum(tempa); // transforme	float a1;	TextOut(0, LCD_LINE5, " ");
le string en float	string tempa1;	TextOut(0, LCD_LINE6, "
return(a);	float a2;	");
}	string tempa2;	TextOut(0, LCD_LINE7, " ");
m	float a3;	TextOut(0, LCD_LINE8, "
float norm(float a, float b){ // fonction faisant la moyenne entre a et b, a we c a pondé ré par 2 et retournant cette	string tempa3;	");
valeure.	float a4;	TextOut(20, LCD_LINE1, ''nxTOF
a=(2*a+b)/4;	string tempa4;	v1.0");
re turn(a);		TextOut(17, LCD_LINE2,"config file");
}	float a2_corrected;	TextOut(10, LCD_LINE3, 'made by
	float a4_corrected;	McStas'');
task main()		N 0 (/44 LOD LINES 4 40)
{	float fspeed;	NumOut(22, LCD_LINE5, a1-40); //affiche a1
int i=1;		TextOut(2, LCD_LINE5,"A1=");
int j=10;		NumOut(75, LCD_LINE5, a2-80); //affiche a2
int k=0;	int flag_nothing=0;	TextOut(55, LCD_LINE5,"A2=");
string tempspeed;	int flag_mAmoved=0;	
	int flag_mBmoved=0;	NumOut(22, LCD_LINE6, a3); //



affiche a3

Rapport de stage S7, Jean-Philippe Panaget



a2=2*a1; TextOut(2, LCD_LINE6, "A3="); fseek(handle, 2, SEEK_END); fseek(handle, 12, SEEK_CUR); fgets(tempspeed, 3, handle); /////// Moving fspeed = StrToNum(tempspeed); NumOut(75, LCD_LINE8, fspeed); // affiche la vitesse du fermi en pourcent fermi speed TextOut(2, LCD_LINE8,"Fermi speed="); fclose(handle); if (new==1){ //////// Data polling a1=40+a1;//butee On Fwd(OUT_B, fspeed); //fermi ii-1; a2=80+a2; if(i == 0){ if((a2)>20){ byte handle = fopen(''nxtof.txt'', ''r''); ResetTachoCount(OUT_A); Rotate Motor (OUT_A, speed, -a2/4); // le coefficient multiplicatif appliqué est dû à la configuration du systeme d'engrenage. fseek(handle, 10, SEEK_SET); // début i=3; de ligne ResetTachoCount(OUT_A); fgets(test, 30, handle); Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/4); fseek(handle, 2, SEEK_END); // ligne ResetTachoCount(OUT_A); sui vante Rotate Motor(OUT_A,speed,-a2/4); fgets(test, 30, handle); /////// Data analysis ResetTachoCount(OUT_A); fseek(handle, 2, SEEK_END); // ligne Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/4); sui vante à cause du / de la date fgets(test, 30, handle); ResetTachoCount(OUT_A); fseek(handle, 2, SEEK_END); Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/4); // Ligne sui vante ResetTachoCount(OUT_A); fgets(test, 30, handle); if (fspeed<10){ //speed correction Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/4); fspeed=10; ResetTachoCount(OUT_A); RotateMotor(OUT_A,speed,-a2/4); if (fspeed>100){ ResetTachoCount(OUT_A); fspeed=100; Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/4); ResetTachoCount(OUT_A); a1=seekparam(a1,tempa1,handle); a2=seekparam(a2,tempa2,handle); if (a1!=(a2/2)){ //parameters correction else { a3=seekparam(a3,tempa3,handle); Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/2); a1=norm(a1,a2);





```
Rotate Motor(OUT_A,80, 20);
                                                fspeed_before=fspeed;
ResetTachoCount(OUT_A);
Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/2);
                                                                                                if(k%2==0){//détecte la position du
ResetTachoCount(OUT_A);
                                                                                                moteur 1 os cillation sur 2.
                                                Wait(SEC_1);
Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/2);
                                                                                                butee2A=MotorTachoCount(OUT_A);//
                                                ResetTachoCount(OUT_A);
                                                                                                butee2A=0 ou proche de 0 si le moteur est
                                                                                                en bû té.
ResetTachoCount(OUT_A);
Rotate Motor(OUT_A, speed, -a2/2);
                                                ResetTachoCount(OUT C);
ResetTachoCount(OUT_A);
}
                                                PlayTone(500,500); // Positionnement fini
                                                new=0;
                                                                                                if((butee2B>20)||(butee2B<-20)){}
ResetTachoCount(OUT_C);
                                                                                                //Rotate Motor(OUT_B,60, -10);
Rotate Motor(OUT_C, speed, (a3-
a3_before)/4);
                                                                                                if(k\%2==0){
ResetTachoCount(OUT_C);
                                                if(a3!=a3\_before||a2!=a2\_before||fspeed!=
                                                                                                butee2B=MotorTachoCount(OUT_B);
                                                fspeed_before){
Rotate Motor(OUT_C, speed, (a3-
                                                j=10;
a3_before)/4);
ResetTachoCount(OUT_C);
                                                new=1; //nou ve aux parametres détectés
Rotate Motor(OUT_C, speed, (a3-
a3_before)/4);
                                                buteeC=100;
ResetTachoCount(OUT_C);
                                                buteeB=100;
                                                                                                if((butee2C > 5)||(butee2C < -5)){}
Rotate Motor (OUT_C, speed, (a3-
a3_before)/4);
                                                butee A=100;
                                                                                                // Rotate Motor(OUT_C,70, 10);
ResetTachoCount(OUT_C);
                                                butee2B=200;
                                                                                                if(k\%2==0){
                                                butee2A=200;
                                                                                                butee2C = MotorTachoCount(OUT_C);
                                                butee2C=200;
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_C);
flag_mAmoved=1;
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_B);
flag_mCmoved=1;
                                                for (k=0;k<40;k++){ //retour a la
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_A);}
                                                position de base A2=-50; A4=38;
                                                A6=152;
                                                                                                Wait(SEC_1);
a2_before=a2;
                                                if((butee2A>5)||(butee2A<-5)){
                                                                                                ResetSleepTimer();}
a3_before = a3;
```





nxTOF_SA.nxc

HXTOF_SA.HXC		
// // Spectrometer TO F Standalone with the	int flag33=0;	while (true)
LEGO Mindstorms NXT.	int flag333=0;	{
// 2010, Institut Laue Langevin.	int flag4=0;	if(temp1==0){
		TextOut(10, LCD_LINE1, "IN6-TO F MO DEL");
task main ()	int flagsortie=0;	TextOut(40, LCD_LINE2, "ILL");
{	int flagsortie2=0;	TextOut(0, LCD_LINE4, "SELECT
int i, j;		MO TOR :");
int count_m = 1; // Identifiant des moteurs 1 pour le moteur A, 2 pour le	int flagsortieM=0;	TextOut(0, LCD_LINE7, "(G to change and");
moteur B, et 3 pour le C	int flagsortieM2=0;	TextOut(10, LCD_LINES, ''D to validate)'');
int temp1=0; //1 si nous sommes dans un des moteur		}
int menuM=0; //1 si nous sommes dans le selecteur d'angle du Monoch roma teur		
int menuF=0; //1 si nous sommes	int motor_a_now, motor_a_init, a;	if (count_m==1 && temp1==0)
dans le selecteur de vitesse du Fermi	int motor_b_now, motor_b_init, b;	{
int menuS=0; //1 si nous sommes dans le selecteur d'angle du sample	int motor_c_now, motor_c_init, c;	NumOut(90, LCD_LINE4, 1);
•		TextOut(0, LCD_LINE5, " ");
	// positions initiales	
float angle M = 0; // angle du mono ch roma teur	motor_a_init = MotorTachoCount (OUT_A);	TextOut(10, LCD_LINE5, "MO NO CHROMATOR");
float angle M_before = 0;	motor a now =motor a init;	}
float speedF = 25; // vitesse de rotation du Fermi chopper en pourcent	moor_a_now = moor_a_nn,	
float angleS=0; //angle du sample	motor_b_init = MotorTachoCount	if (count_m==2 && temp1==0)
float angleS_before = 0;	(OUT_B);	{
	motor_b_now = motor_b_init;	NumOut(90, LCD_LINE4, 2);
//flag permettant de stoper des boucles		TextOut(0, LCD_LINE5, " ");
int flag1=0;	<pre>motor_c_init = MotorTach oCount (O UT_C);</pre>	TextOut(10, LCD_LINE5, "FERMI CHOPPER");
int flag 11=0 ;	motor_c_n ow = motor_c_init;	**
int flag111=0;		}
int flag1111=0;	SetSensorTouch(IN_1); //Capteur de pression G branché sur le capteur 1	if (count m==3 && temp1==0)
int flag2=0;	SetSensorTouch(IN_2); //Capteur de	{
	prssion D branché sur le capteur 2	NumOut(90, LCD_LINE4, 3);
int flag3=0;		_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		TextOut(0, LCD_LINE5, "





```
");
TextOut(30, LCD_LINE5, "SAMPLE");
                                                                                           flag1=1;
}
                                              if(SENSOR_2 == 1 && count_m == 1 &&
                                             flag4==0) // Sensor D activé et choix du
                                             monoch romateur
if(SENSOR_1 == 0){
                                                                                           flag4=1;
flag1=0;
                                             temp1=1;
flag2=0;
                                              menuM=1;
flag11=0;
flag111=0;
                                              TextOut(0, LCD_LINE4, "
                                                    // efface la ligne de l'écran
                                                                                           flag1111=0;
                                                                                           monoch romateur /////////
                                              TextOut(0, LCD_LINE5, "
}
                                              TextOut(0, LCD_LINE6, "
                                                                                           if(menu M==1)
                                              TextOut(0, LCD_LINE7, "
if(SENSOR_1 == 1 && temp1 == 0 &&
flag2==0) //Sensor G activé
                                              TextOut(0, LCD_LINE8, "
                                                                                           if(SENSOR_2 == 1)
{
                                              ");
count_m = count_m +1;
                                              TextOut(0, LCD_LINE4,
                                              "MONOCHROMATOR");
                                                                                           angleM=angleM + 0.03;
if (count_m>3){
                  // limité à 3 moteurs
                                              TextOut(30, LCD_LINE5, "ANGLE:");
                                                                                            TextOut(73, LCD_LINE5, "
count_m=1;
                                              TextOut(10, LCD_LINE7, "(G - or D
}
                                              +)");
                                                                                            NumOut(73, LCD_LINE5, angle M);
NumOut(90, LCD_LINE4, count_m);
                                              TextOut(10, LCD_LINE8, "(G & D
                                              finish)") ;
                                                                                           if(SENSOR_1 ==1 && flag11==0){
flag2=1;
}
                                                                                            TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                              if(SENSOR_1 ==1 && flag1==0){
                                                                                            ");
                                              // G+D sortie du menu
if(SENSOR_2 == 0){
                                              TextOut(0, LCD LINE4, "
                                                    // efface la ligne de l'écran
                                                                                            tem p1 =0;
flag3=0;
                                              TextOut(0, LCD_LINE5, "
flag33=0;
                                              ");
                                                                                           flag11=1;
flag333=0;
                                              TextOut(0, LCD_LINE6, "
                                                                                           menuM=0;
flag4=0;
                                              TextOut(0, LCD_LINE7, "
}
                                              TextOut(0, LCD_LINE8, "
                                                                                           if(SENSOR_1 == 1)
                                              tem p1 =0;
```






```
Rotate Motor(OUT_A,80,-(angleM-
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE4, "
{
                                               angleM_before)/4);
                                               ResetTachoCount(OUT_A);
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE5, "
angleM=angleM-0.03;
                                               Wait(500);
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE6, "
                                               Rotate Motor (OUT_A,80,-(angleM-
TextOut(73, LCD_LINE5, "
                                               angleM_before)/4);
");
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE7, "
NumOut(73, LCD_LINE5, angle M);
                                                                                              TextOut(0, LCD LINE8, "
                                               else {
if(SENSOR_2 ==1 && flag3==0){
                                               Rotate Motor (OUT_A,80,-(angleM-
                                               angleM_before));
TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE4, "FERMI
                                                                                              CHOPPER");
");
                                                                                              TextOut(30, LCD_LINE5, "SPEED:");
                                               ResetTachoCount(OUT_A);
tem p1 =0;
                                                                                              TextOut(10, LCD_LINE7, "(G - or D
                                                                                              +)");
                                                                                              TextOut(10, LCD_LINE8, ''(G & D
                                               flagsortie M=1;
flag3=1;
                                                                                              finish)") ;
                                               flagsortie M2=0;
menuM=0;
}
                                                                                              if(SENSOR_1 == 1 && flag1 == 0){
                                                                                                 G+D re tour au menu
                                               if (flagsortieM==1 & &flagsortie M2==0){
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE4, "
}
                                               angleM_before=angleM;
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE5, "
if(SENSOR_1 == 1 || SENSOR_2 == 1){
                                               flagsortie M2=1;
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE6, "
flagsortie M=0;
}
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE7, "
if(SENSOR 1 == 0 \&\&SENSOR 2 == 0
                                                                                              TextOut(0, LCD_LINE8, "
&& flagsortie M == 0)
                                               ////
                                                                                              tem p1=0;
if((angle M-angle M\_be fore)\!>\!\!20\,||
                                                                                              flag1=1;
(angle M-angle M_before)<-20 ){
Rotate Motor(OUT_A,80,-(angleM-
angleM_before)/4);
ResetTachoCount(OUT_A);
                                               if(SENSOR_2 == 1 && count_m == 2 &&
                                                                                              flag4=1;
                                               flag4==0) // Fermi chopper selectionné
Wait(500);
Rotate Motor(OUT_A,80,-(angleM-
angleM_before)/4);
                                               tem p1=1;
ResetTachoCount(OUT_A);
                                               menuF=1;
                                                                                              ////////////////////////// Définition de la vitesse de
Wait(500);
                                                                                              rotation du Fermi Chopper /////////
```





```
");
if(menuF==1)
                                                                                         if(SENSOR_1 ==1 && flag1=1){
                                                                                         // G+D retour au menu principal
                                             tem p1=0;
                                                                                         TextOut(0, LCD_LINE4, "
if(SENSOR_2 == 1)
                                             flag33=1;
                                                                                         TextOut(0, LCD_LINE5, "
{
                                             menuF=0;
                                                                                         TextOut(0, LCD_LINE6, "
speedF = speedF + 0.03;
                                               }
                                                                                         TextOut(0, LCD_LINE7, "
if(spee dF >= 100){
                                              }
                                                                                         TextOut(0, LCD_LINE8, "
speedF=100;
                                             OnFwd(OUT_B, speedF);
                                                                                         tem p1 =0;
TextOut(73, LCD_LINE5, "
                                                                                         flag1=1;
");
NumOut(73, LCD_LINE5, speedF);
                                             flag4=1;
                                             if(SENSOR_2 == 1 && count_m == 3 &&
if(SENSOR_1 == 1 && flag_{111} == 0){
                                             flag4==0) // Selection du menu lié au
                                             sam ple
TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                             tem p1 = 1;
tem p1 =0;
                                                                                         flag 111=1;
                                             menuS=1;
                                                                                         Sample ////////
menuF=0;
                                             TextOut(0, LCD_LINE4, "
}
                                             TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                                                         if(menuS == 1)
if(SENSOR_1 == 1)
                                             TextOut(0, LCD_LINE6, "
speedF=speedF-0.03;
                                             TextOut(0, LCD_LINE7, "
if(speedF <= 0){
                                                                                         if(SENSOR_2 == 1)
                                             TextOut(0, LCD_LINE8, "
speedF=0;
}
TextOut(73, LCD_LINE5, "
                                             TextOut(30, LCD_LINE4, ''SAMPLE'');
                                                                                         angleS=angleS + 0.03;
                                             TextOut(30, LCD_LINE5, "ANGLE:");
NumOut(73, LCD_LINE5, speedF);
                                             TextOut(10, LCD_LINE7, ''(G - or D
                                                                                         TextOut(73, LCD_LINE5, "
if(SENSOR_2 ==1 && flag33==0){
                                                                                          ");
                                             +)");
                                             TextOut(10, LCD_LINE8, "(G & D
                                                                                         NumOut(73, LCD_LINE5, angleS);
                                             finish)");
TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                                                         if(SENSOR_1 ==1 && flag11==0){
```







```
tem p1 =0;
TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                                                          flagsortie2=0;
");
                                             flag3=1;
                                             menuS=0;
tem p1 =0;
flag11=1;
                                                                                          if (flagsortie==1 & &flagsortie2==0){
menuS=0;
                                                                                          angleS_before = angleS;
 }
                                             if(SENSOR\_1 == 1 \mid\mid SENSOR\_2 == 1)\{
                                                                                          flagsortie2=1;
}
                                             flagsortie=0;
                                                                                                    }
if(SENSOR_1 == 1)
angleS=angleS - 0.03;
                                             if(SENSOR_1 == 0 \&\&SENSOR_2 == 0
                                                                                                }
                                             && flagsortie == 0){
TextOut(73, LCD_LINE5, "
                                             Rotate Motor (OUT_C,60,angleS/2-
                                                                                          NumOut(73, LCD_LINE5, angleS);
                                             angleS_before/2);
if(SENSOR_2 ==1 && flag3==0){
                                                                                            }
TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                             ResetTachoCount(OUT_C);
");
                                             flagsortie=1;
```





nxTAS SA

```
// Spectrometer TAS Standalone with the
LEGO Mindstorms NXT.
// 2010, Institut Laue Langevin.
task main ()
int i=0;
int count m = 1; // Identifiant des
moteurs 1 pour le moteur A, 2 pour le
moteur B, et 3 pour le C
int temp1=0; //1 si nous sommes dans
un des menus moteur
int temp1A=0;
int menu M=0;
                  // 1 si nous sommes
dans le selecteur d'angle du
Mon och romateur
int menuA=0;
                  // 1 si nous sommes
dans le selecteur d'angle dde l'analyseur
int menuS=0;
                 // 1 si nous sommes
dans le selecteur d'angle du sample
float position M = 0; //somme des angles
pour le monoch romateur rentrés de puis
le lancement du programme
float positionS = 0; //somme des angles
pour le sample rentrés de puis le
lancement du programme
float position A = 0; //somme des angles
pour l'analyseur rentrés de puis le
lancement du programme
float angle M = 0; // Monochromator
an gle
float angle M_before = 0;
float angle A = 0; // Analyzer angle
float angleA_before = 0;
float angleS = 0; //Sample angle
float angleS_before = 0;
float countmotor = 0;
float countmotorM = 0;
//flag permettant de stoper des boucles
int flag1=0;
int flag11=0;
int flag111=0:
int flag1111=0;
int flag2=0;
int flag1A=0;
int flag11A=0;
int flag111A=0;
int flag1111A=0;
int flag3=0;
int flag33=0;
int flag33A=0;
```

```
int flagA=0;
                                                 ResetTachoCount(OUT_B);
int flag333=0;
                                                 } else {
int flag4=0;
int flag4A=0;
int flagsortie=0;
int flagsortie2=0;
int flagsortieM=0;
int flagsortie M2=0;
int flagsortie A=0;
int flagsortie A2=0;
int flag_position M=0;
int flag_positionS=0;
int flag position A=0;
int flag_amort=0;
int flag_amort2=0;
                                                 } else {
int motor_a_now, motor_a_init, a;
int motor_b_now, motor_b_init, b;
int motor_c_now, motor_c_init, c;
// positions initiales
motor_a_init = MotorTachoCount
(OUT_A);
motor_a_now =motor_a_init;
motor_b_init = MotorTachoCount
(OUT B);
motor_b_now = motor_b_init;
motor_c_init = MotorTachoCount
(OUT_C);
motor_c_now = motor_c_init;
SetSensorTouch(IN_1); //Capteur de
pression G branché sur le capteur 1
SetSensorTouch(IN 2); //Capteur de
prssion D branché sur le capteur 2
while (true)
NumOut(20, LCD LINE6,
MotorTachoCount(OUT_A));
NumOut(50, LCD_LINE6,
flag_positionS);
if(((MotorTachoCount(OUT B)!=0)) &&
flag_amort==0){ //asservissement
NumOut(80, LCD_LINE6, 1);
for(i=1;i<3;i++){
countmotor = -
MotorTachoCount(OUT_B);
Rotate Motor (OUT_B,90, countmotor);
flag_amort=1;
```

```
NumOut(80, LCD_LINE6, 0);
if(((MotorTachoCount(OUT_A)!=0)) &&
flag_amort2==1){ //asservissement du
sample pour eviter qu'il ne bouge en
bougeant l'analyser
NumOut(90, LCD_LINE6, 1);
for(i=1;i<3;i++){
countmotorM = -
MotorTachoCount(OUT_A);
Rotate Motor(OUT_A,90, countmotorM);
flag_amort2=0;
ResetTachoCount(OUT_A);
NumOut(90, LCD_LINE6, 0);
if(temp1==0){
TextOut(10, LCD_LINE1, "IN6-TAS
MO DEL");
TextOut(40, LCD_LINE2, "ILL");
TextOut(0, LCD_LINE4, ''SELECT
MOTOR:"):
TextOut(0, LCD_LINE7, "(G to change
TextOut(10, LCD_LINE8, ''D to
validate)");
if (count_m==1 && temp1==0)
NumOut(90, LCD_LINE4, 1);
TextOut(0, LCD LINE5, '
TextOut(10, LCD_LINE5,
"MO NO CHROMATOR");
if (count_m==2 && temp1==0)
NumOut(90, LCD_LINE4, 2);
TextOut(0, LCD_LINE5, '
TextOut(30, LCD_LINE5, "SAMPLE");
if (count_m = 3 \&\& temp1 = 0)
NumOut(90, LCD_LINE4, 3);
TextOut(0, LCD_LINE5, "
TextOut(30, LCD_LINE5,
"ANALYZER");
                                 73
```



TextOut(10, LCD LINE7, "(G - or D





```
TextOut(10, LCD_LINE8, "(G & D
                                                                                                if(SENSOR_2 ==1 && flag3==0){
                                                                                                //efface les lignes de l'écran
                                                finish)");
                                                                                                TextOut(0, LCD_LINE5, "
if(SENSOR_1 == 0){
                                                if(SENSOR_1 ==1 && flag1==0){
flag1=0;
                                                // Go back to menu G+D
flag2=0;
                                                                                                tem p1 =0;
flag 11=0;
                                                TextOut(0, LCD_LINE4, '
flag111=0:
                                                                                                flag3=1;
                                                       //Erase screen datas
flag1111=0;
                                                TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                                                                menuM=0;
flag1A=0;
flag11A=0;
                                                TextOut(0, LCD_LINE6, "
flag111A=0;
flag1111A=0;
                                                TextOut(0, LCD_LINE7, "
                                                TextOut(0, LCD_LINE8, "
                                                                                                if(SENSOR_1 == 1 || SENSOR_2 == 1){
}
                                                                                                flagsortie M=0;
if(SENSOR\ 2 == 0){
                                                tem p1=0;
flag3=0;
flag33=0;
                                                flag1=1;
                                                                                                if(SENSOR_1 == 0 \&\&SENSOR_2 == 0
flag33A=0;
                                                                                                && flagsortie M == 0)
flagA=0;
flag333=0;
                                                                                                if((angleM/2\,\hbox{-}angleM\_befo\,re/2)\!>\!\!20\parallel
                                                flag4=1;
flag4=0;
                                                                                                (angle M/2 - angle M_be fore/2) < -20)
                                                                                                Rotate Motor (OUT_A,100, (angle M/2-
flag4A=0;
                                                                                                angleM_before/2)/4);
                                                //////// Define angle of the
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_A);
}
                                                Monochromator ////////
                                                                                                Wait(10);
                                                                                                Rotate Motor (OUT_A,100, (angle M/2-
                                                                                                angleM_before/2)/4);
                                                if(menu M==1)
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_A);
if(SENSOR_1 == 1 && temp1 == 0 &&
                                                                                                Wait(10);
flag2==0) // capteur G activé
                                                flag_amort=0; // Analyseur asservi si ca
                                                                                                Rotate Motor (OUT_A,100, (angle M/2-
                                                                                                angleM_before/2)/4);
                                                bouge
                                               flag_position M=1;
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_A);
count_m=count_m+1;
                                                if(SENSOR_2 == 1)
                                                                                                Wait(10);
                                                                                                Rotate Motor(OUT_A,100,(angle M/2-
if(count_m>3){
                 // il y a 3 moteurs
                                                                                                angleM_before/2)/4);
count_m=1;
                                                angleM=angleM + 0.06;
                                                TextOut(73, LCD_LINE5, "
NumOut(90, LCD_LINE4, count_m);
                                                                                                Rotate Motor (OUT_A,100, (angle M/2-
                                                ");
                                                NumOut(73, LCD_LINE5, angle M/2);
                                                                                                angleM_before/2));
flag2=1;
}
                                                if(SENSOR_1 == 1 && flag_{11} == 0){
                                                //efface les lignes de l'ecran
                                                                                                position M = position M + (angle M/2-
                                                TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                                                                angleM_before/2);
if(SENSOR_2 == 1 && count_m == 1 &&
                                                                                                ResetTachoCount(OUT_A);
flag4==0) // Menu mon och roma teur
                                                                                                flagsortie M=1;
                                                tem p1=0;
tem p1 = 1;
                                                                                                flagsortie M2=0;
menuM=1;
                                                flag11=1;
                                                menuM=0;
TextOut(0, LCD_LINE4, "
                                                                                                if (flagsortieM==1 & &flagsortie M2==0){
      //efface les lignes de l'ecran
                                                                                                angleM_before = angle M;
TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                                                                flagsortie M2=1;
TextOut(0, LCD_LINE6, "
TextOut(0, LCD_LINE7, "
                                                if(SENSOR_1 == 1)
                                                                                                TextOut(0, LCD_LINE8, "
                                                angleM=angleM-0.06;
TextOut(0, LCD LINE4.
                                                TextOut(73, LCD_LINE5, "
"MONOCHROMATOR");
TextOut(30, LCD_LINE5, "ANGLE:");
                                                NumOut(73, LCD_LINE5, angle M/2);
```





```
TextOut(73, LCD_LINE5, "
                                                                                               angleS_before));
                                                NumOut(73, LCD_LINE5, angleS*2);
                                                                                               positionS = positionS + (angleS-
                                                                                               angleS_before);
                                                if(SENSOR_1 ==1 && flag11==0){
                                                                                               ResetTachoCount(OUT_B);
if(SENSOR 2 == 1 && count m == 2 &&
                                                TextOut(0, LCD_LINE5, "
flag4==0 && flag_position M==1) //
                                                                                               flagsortie=1;
menu du Sample
                                                                                               flagsortie2=0;
                                                flag11=1;
                                                menuS=0;
                                                                                               if (flagsortie==1 & &flagsortie2==0){
                                                tem p1 =0;
flag positionS=1;
                                                                                               angleS before=angleS;
temp1=1;
                                                                                               flagsortie2=1;
menuS=1;
TextOut(0, LCD_LINE4, "
                                                if(SENSOR_1 == 1)
TextOut(0, LCD LINE5,"
                                                                                               TextOut(0, LCD_LINE6, "
                                                angleS=angleS - 0.015;
TextOut(0, LCD_LINE7, "
                                                TextOut(73, LCD_LINE5, "
TextOut(0, LCD_LINE8, "
                                                NumOut(73, LCD_LINE5, angleS*2);
");
TextOut(30, LCD_LINE4, "SAMPLE");
TextOut(30, LCD_LINE5, "ANGLE:");
TextOut(10, LCD_LINE7, "(G - or D
                                                if(SENSOR_2 ==1 && flag3==0){
                                                                                               if(SENSOR_2 == 1 && count_m == 3 &&
                                                                                               flag4==0 \&\& flag_positionS==1) // menu
                                                TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                                                               de l'analyseu r
TextOut(10, LCD_LINE8, ''(G & D
                                                ");
finish)");
                                                                                               tem p1 = 1;
                                                tem p1 =0;
                                                                                               menuA=1:
if(SENSOR_1 == 1 && flag1 = 1){
                                                flag3=1;
// G+D retour au menu principal
                                                menuS=0;
                                                                                               TextOut(0, LCD_LINE4, "
TextOut(0, LCD_LINE4, "
                                                                                               TextOut(0, LCD LINE5, "
TextOut(0, LCD_LINE5, "
");
                                                                                               TextOut(0, LCD LINE6, "
TextOut(0, LCD_LINE6, "
                                                if(SENSOR_1 == 1 || SENSOR_2 == 1){
                                                                                               TextOut(0, LCD_LINE7, "
TextOut(0, LCD_LINE7, "
                                                flagsortie=0;
                                                                                               TextOut(0, LCD LINE8, "
TextOut(0, LCD_LINE8, "
                                                                                                ");
                                                if(SENSOR_1 == 0 &&SENSOR_2 == 0
tem p1=0;
                                                                                               TextOut(0, LCD_LINE4,
                                                && flagsortie == 0){
flag1=1;
                                                                                                "ANALYZER");
                                                if((angleS-angleS_before)>20 || (angleS-
                                                                                                TextOut(30, LCD_LINE5, "ANGLE:");
                                                angleS before)<-20){
                                                                                                TextOut(10, LCD LINE7, "(G - or D
flag4=1;
                                                Rotate Motor (OUT_B, 100, (angle S-
                                                angleS_before)/4);
                                                                                               TextOut(10, LCD_LINE8, "(G & D
                                                ResetTachoCount(OUT_B);
                                                                                               finish)");
                                                Wait(10);
Rotate Motor (OUT_B, 100, (angle S-
                                                                                               if(SENSOR_1 == 1 && flag1 == 0){
sample ////////
                                                angleS_before)/4);
                                                                                               // G+D retour au menu principal
                                                ResetTachoCount(OUT_B);
                                                                                                TextOut(0, LCD_LINE4, "
                                                Wait(10);
                                                Rotate Motor (OUT_B, 100, (angle S-
if(menuS == 1)
                                                                                               TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                                angleS_before)/4);
flag_amort2=1;
                                                ResetTachoCount(OUT_B);
                                                                                                TextOut(0, LCD_LINE6, "
                                                Wait(10);
if(SENSOR_2 == 1)
                                                RotateMotor(OUT_B,100,(angleS-
                                                                                               TextOut(0, LCD_LINE7, "
                                                angleS_before)/4);
                                                                                               TextOut(0, LCD_LINE8, "
angleS=angleS + 0.015;
                                                Rotate Motor (OUT_B, 100, (angle S-
```





```
temp1=0;
                                             ");
                                                                                          if(SENSOR\_1 == 1 \mid\mid SENSOR\_2 == 1)\{
flag1=1;
                                             tem p1=0;
                                                                                          flagsortieA=0;
                                             flag111A=1;
flag4=1;
                                             menuA=0;
                                                                                          if(SENSOR_1 == 0 \&\&SENSOR_2 == 0
                                                                                          && flagsortie A == 0)
                                             }
                                                                                          Rotate Motor(OUT_C,100,angleA-
                                             if(SENSOR_1 == 1)
                                                                                          angleA_before);
l'an alyseur ////////
                                                                                          ResetTachoCount(OUT_C);
                                             angleA=angleA - 0.03;
                                                                                          flagsortieA=1;
if(menuA==1)
                                                                                          flagsortieA2=0;
flag_positionA=1;
                                             TextOut(73, LCD_LINE5, "
                                                                                          if (flagsortieA == 1 \&\& flagsortieA2 == 0) \{
                                             NumOut(73, LCD_LINE5, angle A);
                                                                                          angleA_before = angleA;
if(SENSOR_2 == 1)
                                                                                          flagsortieA2=1;
                                             if(SENSOR_2 == 1 \&\& flagA == 0){
angle A = angle A + 0.03;
                                             TextOut(0, LCD_LINE5, "
                                             ");
TextOut(73, LCD_LINE5, " ");
                                             tem p1 =0;
                                                                                          flagA=1;
NumOut(73, LCD_LINE5, angle A);
                                             menuA=0;
if(SENSOR_1 == 1 && flag_{111}A == 0){
                                                                                          }
TextOut(0, LCD_LINE5, "
```





Annexe 5 : Documents du package.

installer NXT ubuntu – transferer les programmes.doc

Installer NXT et NXC sur Ubuntu 10.04

(basé sur http://doc.ubuntu-fr.org/lego_mindstorms_nxt_sur_ubuntu)

fonctionnel au 10/11/2010

Avant-propos:

Ce document permet à l'utilisateur d'installer le compilateur NBC qui gère les fichiers .nxc, programmes de contrôle du NXT écrits en NXC (Not Exactly C) et de configurer les paramètres de communication entre la brique NXT et Ubuntu.

1/ Téléchargement

NBC Beta Releases(1.2.1 r3) : http://downloads.sourceforge.net/bricxcc/nbc-1.2.1.r3.src.tgz Talk 2 NXT : http://www-verimag.imag.fr/~raymond/edu/lego/t2n/t2n-0.2.tgz

Extraction et placement du contenu dans /usr/bin. Ouvrir un terminal et taper :

\$ cd Desktop \$ tar zxf nbc-1.2.1.r3.tgz \$ tar zxf t2n-0.2.tgz \$ sudo cp 'NXT/nbc' '/usr/bin' \$ sudo cp 't2n-0.2/t2n' '/usr/bin'

2/ Compilation

Pour tester que tout fonctionne bien, compilons **nxTAS.nxc**.

\$ Is nxTAS.nxc \$ nbc -EF nxTAS.nxc -O=nxTAS.rxe \$ Is nxTAS.rxe nxTAS.nxc

nxTAS.rxe est notre programme compilé et peut-être utilisé comme tel par le NXT.





3/ Communication

Connectez via USB le NXT à l'ordinateur et le mettre sous tension.

Entrez la commande suivante :

\$ Isusb

L'ensemble des périphériques USB connectés est notifié et une ligne doit indiquer que le NXT est correctement reconnu par le système. Cette ligne doit ressembler à celle-ci :

Bus 004 Device 007: ID 0694:0002 Lego Group







Entrez alors la commande suivante :

\$ t2n -i

* Si cette commande génère une erreur, il faut copier manuellement le fichier **70-lego.rules** présent dans le dossier **'t2n-0.2/udev/'** dans **'/etc/udev/rules.d'. Puis redémarrez.**

La commande t2n -i, si elle fonctionne, génère un rapport de type :

NXT INFOS
protocol version=1.124 firmware version=1.1
NXT Name: NXT
Blutooth address: XX: XX: XX: XX: XX: XX

Blutooth signal: 0 Free user flash: 57116

Testez la communication en transférant le fichier précédemment compilé nxTAS.rxe.

\$ Is nxTAS.rxe \$ t2n -put nxTAS.rxe

Un son aigue provenant du NXT signale que le transfert s'est achevé et que le programme est prêt à être utiliser.

NBC, le compilateur de fichiers NXC permet également de transférer les fichiers sans passer par l'étape "t2n". Ainsi pour compiler, puis transférer un programme en une seule ligne de commande, préférez :

\$ nbc -EF -d nxTAS.nxc

4/ Lancer le programme

Allumez le NXT puis allez dans My Files>Software Files. Vous y trouverez les programmes transférés.





Modèles CAO –liste pieces.doc



Modèles CAO du nxTAS et nxTOF

fonctionnel au 10/11/2010

Avant-propos:

Télécharger le logiciel Lego Digital Designer et suivre ce document permettront à l'utilisateur d'avoir accès au manuel de construction animé, bien plus clair et ludique que le manuel PDF fourni en fichier joint. Il permettra également de modifier le modèle proposé et d'en obtenir une liste des pièces avec leurs références LEGO en vu d'une commande.

1/ Téléchargement

Lego Digital Designer (LDD v4.0)

Windows: http://cache.lego.com/downloads/ldd2.0/installer/SetupLDD-PC-4_0_20.exe
Mac: http://cache.lego.com/downloads/ldd2.0/installer/SetupLDD-MAC-4_0_20.zip

Pour générer la liste des pièces uniquement : **MLCad (v3.30)** Windows : http://www.lm-software.com/mlcad/MLCad_V3.30.zip

Linux: http://www.lm-software.com/mlcad/Linux.htm

Fichiers joints

liste TAS.txt : liste des pièces à commander pour le modèle TAS. **liste TOF.txt** : liste des pièces à commander pour le modèle TOF.

TAScommande.lxf: Modèle CAO du TAS sans les pièces NXT (moteurs, brique, capteurs) mais avec quelques pièces de construction supplémentaires compatible avec Lego Digital Designer.

TASwith.lxf: Modèle CAO du TAS avec les pièces NXT (moteurs, brique, capteurs) compatible avec Lego Digital Designer.

TOFcommande.lxf: Modèle CAO du TOF sans les pièces NXT (moteurs, brique, capteurs) mais avec quelques pièces de construction supplémentaires compatible avec Lego Digital Designer.





TOFwith.lxf: Modèle CAO du TAS avec les pièces NXT (moteurs, brique, capteurs) compatible avec Lego Digital Designer.

TOFTAScommande.lxf: Modèle CAO du TOF et TAS sans les pièces NXT (moteurs, brique, capteurs) mais avec quelques pièces de construction supplémentaires compatible avec Lego Digital Designer.

TOF building instuctions.pdf: Manuel de construction du TOF. **TAS building instuctions.pdf**: Manuel de construction du TAS.





2/ Manuel de construction interactif

Ouvrir l'un des deux fichiers **TASwith.lxf** ou **TOFwith.lxf** dans LDD. Passer au "Building guide mode" en cliquant sur la troisième icone en haut à droite de la fenêtre.



Le logiciel va alors générer le manuel utilisateur interactif et papier.

ATTENTION : Lire la partie 6/ Limites des modèles

3/ Modifier les modèles

Les fichiers sont libres en écriture et lecture. Le logiciel est très simple d'utilisation, on charge et place les pièces depuis le catalogue par de simple Drag&Drop. Des tutoriaux d'utilisation sont disponibles sur la page officielle du logiciel. http://ldd.lego.com/getstarted/default.aspx





4/ Générer la liste des pièces

Dans Lego Digital Designer, exporter le modèle au format LDraw.

Lancer MLCad et ouvrir le fichier exporté au format Ldraw.

Allez dans Extras>Reports>Parts
Cochez l'option "Ignore colors" et sauvez cette liste.

Ouvrez le fichier *.txt. Il sera de la forme suivante.

	Part name
 	Technic Axle 4

Il faut alors lire que la maquette contient 5 fois la pièce dont la référence LEGO est **3705** et qui se nomme "Technic Axle 4". Les modèles TOF et TAS contiennent une trentaine de références.

Cf. liste des pièces des 2 modèles en dernière page de ce document.







5/ Commander les pièces

Il suffit de téléphoner à LEGO et de communiquer les références des pièces. Chaque commande est limitée à une quinzaine de références. Il faudra alors sans doute faire 2 commandes pour chaque modèle.

6/ Limites des modèles

Les contraintes du logiciel ont empêché l'alignement des engrenages 1 et 2 sur la figure cidessous. Ces engrenages font partie de l'ensemble supportant le monochromateur. Le problème d'alignement nous a obligés à surélever le dernier "étage". Il convient donc, lors du montage final, de redescendre ces briques comme montré dans la figure du modèle réel cidessous.









7/ Coupe du modèle TAS : CAO/réel






Vue transversale droite











Vue transversale gauche











Vue du dessus





Commande TAS

No.	Part no.	Par	t name
5	3705. dat	Technic	Axle 4
2	32073. dat	Technic	Axle 5
3	3706. dat	Technic	Axle 6
2	3707. dat	Technic	Axle 8
4	3708. dat	Technic	Axle 12
1	3749. dat	Technic	Axle Pin
7	43093. dat	Technic	Axle Pin with Friction
11	43857. dat	Technic	Beam 2
9	32140. dat	Technic	Beam 2 x 4 Liftarm Bent 90
7	32523. dat	Technic	Beam 3
3	32526. dat	Technic	Beam 3 x 5 Bent 90
4	32271. dat	Technic	Beam 3 x 7 Liftarm Bent 53.13
1	6629. dat	Technic	Beam 4 x 6 Liftarm Bent 53.13
37	32316. dat	Technic	Beam 5
14	32524. dat	Technic	Beam 7
7	40490. dat	Technic	Beam 9
6	32525. dat	Technic	Beam 11
20	41239. dat	Technic	Beam 13
4	32278. dat	Technic	Beam 15
10	3713. dat	Technic	Bush
30	32123. dat	Technic	Bush 1/2
3	32039. dat		Connector with Axlehole
10	32184. dat	Technic	Cross Block 1 x 3 (Axle/Pin/Axle)
10	3647. dat	Technic	
12	32270. dat	Technic	Gear 12 Tooth Double Bevel
10	4019. dat	Technic	Gear 16 Tooth
	6558. dat		Pin Long with Friction and Slot
	2780. dat		Pin with Friction and Slots
3	55615. dat	Technic	Beam 3 x 3 Bent with Pins





Commande TOF

No.	Part no.	Part name
2	6143. dat	Brick 2 x 2 Round Type 2
2	3958. dat	Plate 6 x 6
1	32062. dat	Technic Axle 2 Notched
	3705. dat	Technic Axle 4
3	32073. dat	Technic Axle 5
1	3706. dat	Technic Axle 6
1	3707. dat	Technic Axle 8
2	3737. dat	Technic Axle 10
11	3708. dat	Technic Axle 12
2	43093. dat	Technic Axle Pin with Friction
2	43857. dat	Technic Beam 2
2	32140. dat	Technic Beam 2 x 4 Liftarm Bent 90
5	32523. dat	Technic Beam 3
2	32526. dat	Technic Beam 3 x 5 Bent 90
35	32316. dat	Technic Beam 5
4	32524. dat	Technic Beam 7
7	40490. dat	Technic Beam 9
2	32525. dat	Technic Beam 11
24	41239. dat	Technic Beam 13
60	3713. dat	Technic Bush
1	32039. dat	Technic Connector with Axlehole
8	32184. dat	Technic Cross Block 1 x 3 (Axle/Pin/Axle)
8	3647. dat	Technic Gear 8 Tooth
8	32270. dat	Technic Gear 12 Tooth Double Bevel
8	4019. dat	Technic Gear 16 Tooth
1	3673. dat	Technic Pin
43	6558. dat	Technic Pin Long with Friction and Slot
129	2780. dat	Technic Pin with Friction and Slots
4	32271. dat	Technic Beam 3 x 7 Liftarm Bent 53.5
51	32123. dat	Technic Bush 1/2
3	55615. dat	Technic Beam 3 x 3 Bent with Pins

Le coup de chaque commande est d'environ 80 euros. A ce prix, s'ajoute l'achat d'une brique NXT $(150 \in)$, de 3 servomoteurs $(45 \in)$, de 2 capteurs de pression $(35 \in)$ et des cables connecteurs $(11 \in)$. L'ensemble se porte alors à environ **400** \in (pour l'achat des 2 commandes ci-avant).





Utiliser les maquettes.doc

Utiliser les maquettes nxTAS et nxTOF

fonctionnel au 10/11/2010

Avant-propos:

Les 2 maquettes sont utilisables de 2 façons différentes. Les codes nxTAS_SA.nxc et nxTOF_SA.nxc permettent de contrôler la maquette sans ordinateur. Les paramètres sont alors rentrés par l'utilisateur qui navigue dans un menu à l'aide des 2 capteurs de pression fournis en standard dans le kit NXT v2.0. Les codes nxTAS.nxc et nxTOF.nxc sont destinés à être couplé avec des logiciels interagissant en temps réel avec eux. Il est à noté que dans la suite du document, l'interaction se fera avec McStas sur ubuntu, mais tout logiciel et sur n'importe quelle plateforme peut-être adapté assez facilement.

1/ Téléchargement

McStas (v1.12b): http://www.mcstas.org/download/

Fichiers joints

nxTAS.nxc: Programme du TAS utilisant des paramètres envoyés automatiquement. nxTOF.nxc: Programme du TOF utilisant des paramètres envoyés automatiquement. nxTAS_SA.nxc: Programme du TAS utilisant les paramètres rentrés à l'aide des capteurs de pression.

nxTOF_SA.nxc : Programme du TOF utilisant les paramètres rentrés à l'aide des capteurs de pression.

NXTAS.comp: Définition du composant nxTAS pour McStas.

nxtas.instr: Instrument faisant un simple appel du composant NXTAS.comp.


NXTOF.comp: Définition du composant nxTAS pour McStas.


nxtof.instr: Instrument faisant un simple appel du composant NXTOF.comp.






Différentes vues de la maquette TAS :











3/ A/ Utiliser la maquette en version SA (standalone)

Pré-requis :

- Télécharger les programmes nxTAS_SA.nxc et nxTOF_SA.nxc dans la brique NXT.
- Relier le port A au moteur du monochromateur.
- Relier le port **B** au moteur du Fermi (pour le TOF) ou du sample (pour le TAS).
- Relier le port **C** est relié au moteur du sample (pour le TOF) ou de l'analyseur (pour le TAS).
- Relier le port 1 au capteur de pression qu'on identifiera par la suite par la lettre G.
- Relier le port 2 au capteur de pression qu'on identifiera par la suite par la lettre D.
- Placer le modèle et l'aligner de manière à ce que tous les angles soient égaux à 0. (cf. figure ci-avant)

a. Lancer le programme

Le menu du programme apparait à l'écran du NXT. Ce menu va permettre de naviguer entre les 3 sous-menus liés aux 3 moteurs et ainsi de spécifier les angles ou les vitesses de rotation.

Le bouton **G** permet de faire défiler les sous-menus :

Pour le TOF : Monochromator, Fermi-Chopper et Sample

Pour le TAS : Monochromator, Sample et Analyser

b. Entrer dans un des sous-menus

Le bouton **D** permet de rentrer dans le sous-menu sélectionné. Pour sortir du sous-menu, il suffit de presser en même temps les boutons **D** et **G**.

ATTENTION: Pour le TAS, il n'est pas possible de rentrer les paramètres du Sample ou de l'Analyser avant celui du monochromateur. Cette mesure vise à réduire les problèmes de précision.

3. Spécifier ses paramètres

Dans chaque sous-menu, utiliser **G** ou **D** pour augmenter ou diminuer la valeur de l'angle ou de la vitesse de rotation sélectionnée.

Comportement de la maquette : Une fois la valeur choisie, le moteur se positionne. Chaque moteur est asservi. En effet, les mouvements des autres moteurs vont influer très certainement le positionnement du premier. Ainsi, pour tout mouvement détecté après un positionnement, une force contraire est appliquée.





3/ B/ Utiliser la maquette couplée avec McStas

- Télécharger les programmes nxTAS.nxc et nxTOF.nxc dans la brique NXT.
- Relier le port A au moteur du monochromateur.
- Relier le port **B** au moteur du Fermi (pour le TOF) ou du sample (pour le TAS).
- Relier le port C est relié au moteur du sample (pour le TOF) ou de l'analyseur (pour le TAS).

a/ Ouvrir McStas

Dans McStas, ouvrir l'instrument **nxtas.instr** ou **nxtof.instr**, puis le compiler. Il suffit alors de rentrer ses paramètres et de lancer la simulation pour que McStas envoie les paramètres dans le nxt via un fichier texte temporaire, qui sera ensuite traité par le programme embarqué.

Paramètres de la simulation dans McStas.

b/ Lancer le programme


Le programme embarqué va chercher et charger le fichier texte tout au long de son exécution. Il est possible de charger de nouveaux paramètres à n'importe quel moment. Le temps de transfert est alors de l'ordre de la demi-seconde.

Comportement de la maquette : La maquette se positionne en buté (cf. photo ci-après) à chaque nouveaux paramètres détectés. Une fois le système à l'arrêt, le positionnement demandé débute. Lorsque le positionnement se termine, un signal sonore retentit.









Maquette du TAS en buté

4/ Caractéristiques de la maquette

Dimensions du support (cm): $W \times D = 45 \times 45$

Dimensions (cm): W x D x H = $22.60 \times 33.49 \times 17.29$

Temps de réponse (s): 0.5

Temps de positionnement moyen (s): 5

Précision moyenne (deg): 5-10

5/ Entretenir sa maquette

Il est nécessaire de vérifier, avant chaque utilisation, l'alignement des différents systèmes d'engrenages et en particulier celui relié directement à l'axe du moteur du monochromateur (axe qui supporte la majorité des efforts).





Bibliographie

Article sur la diffraction (LLB): http://www-llb.cea.fr/pedagogie/diffudiffrac/diffracentier.html

Article wikipedia sur le NXT : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT

NXC user manual : http://briexcc.sourceforge.net/nbc/nxcdoc/index.html

McStas user manual: http://www.mcstas.org/

Présentation du groupe CS par Marc Johnson: http://www.ill.eu/computing

Articles divers.