Incident Report

Responsable: Martin cruz

Área: Diseño

Cantidad Dañadas: 4 Fecha: 2025-04-25

Hora: 17:50

Código de Pieza: 02-0941-2007

Destino: Scrap **Descripción:**

: la pieza tiene un diseño defectuoso, lo que esta causando que se rompan los machuelos

Acciones Correctivas:

: se fabricara de nuevo con nuevas especificaciones

