
# 電腦輔助設計與實習

四設二乙-曾俊傑

### 認識了繪圖軟體-solvespace

一開始接觸到這軟體時,第一次畫 的圖就是這張圖,認識到了如何去 弄成圓角以及建立平面。

看到這135度角的形狀要怎麼畫, 後來想到可以畫出135度角的線在 已他的線在做平面,這樣就有了 135度角的平面了。




### 認識了繪圖軟體-solvespace

之後就陸陸續續接觸到一堆圖形了 其中就有一些圖形需要不一樣的手法 比如第四題的梯形需要正列擠出的方式 還有一些圓型的圖形是需要旋轉擠出的 方式,比如說第七題和第八題的孔內選 轉除料,








#### 學會了如何裝-NX-了解中

一開始需要安裝NX\_2312,我去看了老師網站的start\_ipv6\_hybrid的程式碼,我先把內容先複製下來,然後貼在新文字文件,將他轉成.bat檔案,讓他可以點開來使用。



@echo off
set Disk=y
subst %Disk%: "data"

%Disk%:

REM 請先將 python\_2025\_lite 下載到 C:\
REM 除了個人作業倉儲與 ssh key 之外, 其他執行都使用 C:\ 中的檔案
set Local=E:\python\_2025\_lite\python\_2025\_lite\data
REM for cadlab
REM set NX\_location="C:\Program Files\Siemens\NX2312"
set NX\_location=E:\python\_2025\_lite\python\_2025\_lite\data\NX

REM python 執行將使用 C:\, 但是額外的 Python 模組將存至隨身碟 REM pip install <package> --target Y:\extra\_python\_modules, 但必須將此額外模組路徑納入 PYTHONPATH

set HomePath=%Disk%:\home\_ipv6
set HomeDrive=%Disk%:\home\_ipv6
set Home=%Disk%:\home\_ipv6
set USERPROFILE=%Disk%:\home\_ipv6

REM 將系統 Python 程式的 io 設為 utf-8 set PYTHONIOENCODING="utf-8"

set PYTHONPATH=%Local%\Python310\DLLs;%Local%\Python310\Lib;%Local%
\Python310\Lib\site-packages;%NX\_location%\NXBIN\python;%Disk%
:\extra\_python\_modules;
set PYTHONHOME=%Local%\Python310

REM for putty

set GIT\_SSH=%Local%\PuTTY\plink.exe


#### 學會了如何開啟-NX-方法


1.我把我下载

並解壓縮的python\_2025\_lite放入C槽裡面

REM 請先將 python\_2025\_lite 下載到 C:\

- 2.將NX分別放入以下這兩串網址:
- C\python\_2025\_lite\python\_2025\_lite\data\NX 'C:\Program Files\Siemens\NX2312"
- 3.設定IP授權碼,這邊我直接先開啟start\_ipv6打以下這串





## 學會了如何開啟-NX-偷吃步

我當時在想,每次進去NX都要先打開 start\_ipv6,再來輸入授權碼,最後是 ugraf -nx,才能進去NX。

於是我去請教了一下GPT大大,請它 幫我一個程式,我稱為:開啟NX 那如果我 把這堆事情交給一個

.bat檔案解決呢?

#### @echo off

:: 設定 SPLM\_LICENSE\_SERVER set SPLM\_LICENSE\_SERVER=29000@140.130.17.37

:: 設定虛擬磁碟 Y 為 C:\python\_2025\_lite\data

set Disk=y

subst %Disk%: "C:\python\_2025\_lite\data"

:: 進入虛擬磁碟 Y

%Disk%:

:: 設定 NX 的安裝路徑 set NX\_location=Y:\nx :: 設定 NX 相關的環境變數

set UGII\_LANG=english

set UGS\_LICENSE\_BUNDLE=ACD11,ACD10

**set** UGII\_BASE\_DIR=%NX\_location%

set UGII\_TMP\_DIR=%Local%\tmp

set UGII\_LIB\_PATH=%NX\_location%\NXBIN\python

set ugii=%NX\_location%\ugii;%NX\_location%\nxbin;

:: 更新 PATH, 加入 NX 路徑

path=%ugii%;%NX\_location%\NXBIN;%path%

:: 啟動 ugraf -nx, 使用完整路徑

start /MIN %NX\_location%\NXBIN\ugraf -nx



#### 學會了繪圖軟體-NX

在大一下學期時,就有接觸到NX這款 繪圖軟體,但這次的是英文版,比較 有挑戰性一點,不過在接觸到W11中 的圖形,我慢慢地學會如何測量尺吋、 參考尺寸並畫出圖來。

其中的組合圖我花了不少的時間去理解並一步步完成組合圖,

後來跟同學討論STL檔案怎麼匯出時, 我突然看到了Export-STL,把我的檔 案全部選起來並調整成Binary,按下 OK後就可以匯出STL檔案了。

