

組員介紹:

 Ag8
 學校與姓名
 分配工作

 組員
 40623114 吳信億 繪製、設計

 組員
 40623115 吳隆廷 編輯

 組員
 40623117 楊智傑 繪製、設計

 組員
 40623121 蔡朝旭 繪製、設計

 組員
 40623133 蕭家瀚 繪製、設計

 組長
 40623152 潘季宏 編輯

目錄

| 圖目錄 | P.3 |
|------------|-----------|
| 摘要 | P.4 |
| 設計動機 | P.5 |
| Components | P6~11 |
| Q&A | P.12 |
| Onshap模擬 | P.13 |
| 參考資料 | P.14 |



壹、圖目錄

| 圖 | 1 | 概念圖 | 4 |
|----------|---|----------------------|----|
| | | Onshape Gear ↓ | |
| | | Onshape Escapement ↓ | |
| | | Onshape Ratchet ↓ | |
| | | Onshape (Right) → | |
| | | Onshape (Frount) → | |
| 圖 | 7 | 組合圖 | 10 |
| | | 組合圖之右側試圖 | |
| | | 海泊 圖 | |



貳、摘要

機械計時器原理內部結構主要由三部分:


第一部分是動力部件,由發條,上發條的單向機構,使人工旋轉時,只能 上緊,不會鬆。旋緊發條就提供了整個系統的動力。

第二部分是釋放部件。由一系列的齒輪變速,使發條鬆弛時的旋轉週數增加,在齒 輪系的末端有擒縱輪,擒縱爪和游絲,保證齒輪系在發條的驅動下旋轉的速度恆 定。游絲上有調整游絲長度的裝置,以調整擒縱爪擺動的頻率,保證齒輪按設定的 轉速旋轉,不會將已旋緊的發條一下子就鬆完,也不受發條鬆緊的影響而導致轉速 的變化。

第三部分是定時觸發裝<mark>置,使齒輪系中某個齒輪轉到一定</mark>角度後發出一個電信號或機械信號,停止供電或發出鈴聲。

三個部分一起工作是,旋動定時器到某個刻度,實際做了二件事,一是旋緊發條, 提供動力,使定時器開始工作,另一件事就是旋的刻度就是設定了觸發機構的觸發 位置。 然後整個結構在擒縱輪的控制下,慢慢釋放發條的動力,各級齒輪開始按照一定的 轉速旋轉,直到觸發機構動作。

圖 1 概念圖





叁、研究動機

在組員一番討論及學長又沒做過的情形下,我們選擇難度 頗高的機械計時器作為我們專題的題目。雖然機械計時器 牽涉到的東西很廣泛,但是我們仍堅持製作和研究。 我 們想了解平時看似簡單伴隨著我們的時間,形象化之後複 雜呈現的體系是如何的。我們想用不一樣的方式去了解它, 和不一樣的方式嘗試製作。研究與製作此作品,一定可以 讓我們學習到少許的齒輪學問和一些機械的原理。




肆、Components(Gear)

齒輪為最常用的機械元件之一,被廣泛的使用在機械傳動裝置中。他可利用在小自鐘錶齒輪,大至船舶渦輪機用大型齒輪,他可以確實的傳送動力。

經由不同尺數的配合,可得到任意齒輪的轉數比, 利用齒輪組合數的增減,可自由地變換轉軸間的相 互關係位置,可以使用在平行軸、相交軸、交錯軸 等各種軸之間傳動上。

齒輪也分很多種:正齒輪、螺旋齒輪、人字齒輪、傘 形齒輪。我們在製作的計時器中則是使用平行軸正 齒輪來做。

圖 2 Onshape Gear↓




肆、Components(Escapement)


擒縱機構是一個拉於輪列和振蕩器(調速機構)之間的機構。其功能是每當振盪器通過死點時,將少量的能源分配給振蕩器。"死點"的定義即振蕩器停止時占用的休止位置。啟動時,振蕩器從死點起擺,每次擺動,必須脫開擒縱輪的一個齒,使輪系和指針以極小的跳動旋轉並使振蕩器有很均勻的隨動頻率。

在擒縱機構釋放輪列的極短瞬間,擒縱機構停止,而振蕩器只在發條能量耗盡時停止。也即在這短瞬間,輪列將微量的能源分配給振蕩器。從秒針上能目視這顫動。至今為止,已有十多種的擒縱機構。


現代機械鐘錶上,主要有兩種:常用於時鐘的單擺以及常 用於手錶的擺輪遊絲系統;這兩種時間基準在自由震盪的 條件下,周期穩定。由於控制擒縱機構工作需要消耗能量, 而且自身的磨擦、空氣阻力等也導致能量的損耗,震盪系 統需要通過擒縱機構不斷地補充損耗的能量,使擺輪(或 單擺)達到能量輸入輸出的動態平衡,這就是傳衝過程。



肆、Components(Ratchet)



、Components(Combination chart)



伍、Combination chart:





圖 8 Combination chart Right



Question & Solution

Q :題目為甚麼選這?

A: 因為比較困難,學長們也沒做過且具有挑戰性

Q:設計齒輪之轉速比?

A:秒針轉 60 秒為 1 圈(即 1 分鐘),分針轉 60 分為 1 圈(即 1 小時),時針轉 12 小時為 1 圈,由此可知,棘輪與秒針齒輪 1:60,秒針與分針齒輪比為 1:60,分針與時針齒輪比為 1:12。

Q:使用何種軟體設計齒輪配合圖?

A:Onshape 線上繪圖軟體。

Q:為何使用該軟體繪圖?

A:因為 Onshape 擁有雲端存儲共享及繪圖軟體的功能。

Q:設計齒輪之節徑?

A:不須考慮節徑,只需模數與齒數,只需設計為適當大小。

Q:齒輪個數?

A:齒輪過多會影響到生產金額,齒輪過少會導致齒數過多而加工困難。

Q:帶動元件?

A:馬達(步徑馬達)

Onshape 模擬

https://www.youtube.com/watch?v=GOXOVOnCYeI&t=2s



參考資料:
https://zhidao.baidu.com/question/40377267.html

http://emmaishpp.blogspot.com/2012/07/post-in-progress.html

https://read01.com/zh-tw/ORQ6Pm.html#.XDMjHVwzZPY

https://www.khkgears.co.jp/tw/gear_technology/pdf/gear_guidel.pdf

